



Petroperú

VERIFICACIÓN DE RTM PARA EL SERVICIO:

“SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES INTERNOS DEL TABLERO RTU, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE MEZCLA EN LÍNEA DE RESIDUAL”

IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDOR 0001-2024-OPS/PETROPERU

RELACIÓN DE PARTICIPANTES				
Nº	PARTICIPANTE	RUC	DOMICILIO	PRESENTÓ PROPUESTAS
1	PHOENIX ENERGY S.A.C.	20607929077	Av. Los Ficus de Monte Carmelo Mz. B Lt. 16 Departamento de Lima, Provincia de Lima, distrito de Villa El Salvador	SI

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL (MER)	
INCLUIDO IGV	SIN IGV
RESERVADO	RESERVADO



Petroperú

"SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES INTERNOS DEL TABLERO RTU, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE MEZCLA EN LÍNEA DE RESIDUAL"

EVALUACIÓN TÉCNICA - Requerimientos Técnicos Mínimos - Numeral 8 (Condiciones Técnicas)

EXPERIENCIA DEL POSTOR

MONTO: ≥ 720,000.00

Haber terminado dentro de los últimos diez (10) años contados desde la fecha de presentación de propuestas, dos (02) ó más servicios en: Montaje y/o Instalación y/o Comisionado y/o Puesta en Marcha y/o Puesta en Operación de sistemas electromecánicos y/o mecánicos y/o eléctricos y/o instrumentación y/o automatización y/o sistemas de control; por un monto facturado acumulado mínimo de a S/ 720,000.00 sin incluir IGV (setecientos veinte mil con 00/100 soles), en Plantas Industriales y/o Plantas Mineras y/o Plantas de Procesamiento de Hidrocarburos y/o Refinerías de Petróleo y/o Lotes de Producción de Petróleo y/o Terminales y/o Plantas de Ventas de Combustibles.

La experiencia del postor se podrá acreditar de las formas siguientes:

- Copia de contrato y su respectiva acta de conformidad de culminación de servicio, y/o
- Copia de contrato, copia simple de comprobantes de pago (Facturas) cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (Ej. voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación) y constancia de haber culminado el servicio.

De presentar copia de comprobantes de pagos cancelados que correspondan a un solo servicio, el postor deberá agruparlos en una relación indicando el contrato al que pertenecen.

En los documentos presentados para acreditar experiencia, deberá figurar en forma clara y legible la descripción del servicio, nombre o razón social del cliente, monto facturado. Asimismo, el postor para acreditar el detalle de la experiencia solicitada, en caso no indique expresamente la experiencia solicitada en los documentos que se presenten para acreditarla, adicionalmente podrá presentar información complementaria del contrato, tales como bases técnicas, términos de referencia, condiciones específicas, etc.

PHOENIX ENERGY S.A.C.

Documento(s)	Fecha		Descripción del servicio	Entidad Contratante	Monto acreditado S/ (Sin IGV)	Comentario
	Inicio	Término				
Orden de Trabajo a Terceros N° 4200086058	7/11/2022	02/06/2023	SERVICIO DE PROCURA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE GRUPO ELECTRÓGENO EN SSEE DE TERMINAL PORTUARIO EN REFINERÍA CONCHÁN	PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.	S/. 652,964.36	<p>El servicio corresponde a un Servicio de "SERVICIO DE PROCURA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE GRUPO ELECTRÓGENO EN SSEE DE TERMINAL PORTUARIO EN REFINERÍA CONCHÁN".</p> <p>El Postor adjuntó:</p> <ul style="list-style-type: none">- Orden de Trabajo a Terceros N° 4200086058.- Acta de Recepción de Servicio por un monto de US\$ 204,966.00 (Incluido IGV)- Contrato de Constitución de Consorcio (Phoenix Engineering Procurement and Construction S.A.C. y Phoenix Energy S.A.C), donde se indica lo siguiente: "(...) POR SU PARTE PHOENIX ENERGY, SERÁ LA ENCARGADA Y RESPONSABLE ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO: SIENDO SU PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DIRECTA EN EL CONSORCIO DEL 95% (NOVENTA Y CINCO POR CIENTO)".- 04 Valorizaciones. <p>- Para el monto acreditado se consideró el valor de 3.957 (Venta Dolar de N.A) como tipo de cambio al 07.11.2022 (Fecha de firma de OTT) - Fuente: Cotización de Oferta y Demanda Tipo de Cambio de la Página Web de la SBS.</p> <p>Dado que el Postor presentó la Orden de Trabajo a Terceros N° 4200086058 y el Acta de Recepción del Servicio. SI CUMPLE con los RTM solicitados.</p>
Orden de Trabajo a Terceros N° 4200085314	5/09/2022	02/01/2023	SERVICIO DE CABLEADO, CONEXIONADO, REUBICACIÓN DE GABINETES Y ACCESORIOS, HACIA NUEVA SALA ELÉCTRICA DE COTA MEDIA	PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.	S/. -	<p>El servicio corresponde a un Servicio de "SERVICIO DE CABLEADO, CONEXIONADO, REUBICACIÓN DE GABINETES Y ACCESORIOS, HACIA NUEVA SALA ELÉCTRICA DE COTA MEDIA".</p> <p>El Postor adjuntó:</p> <ul style="list-style-type: none">- Orden de Trabajo a Terceros N° 4200085314.- Acta de Recepción de Servicio por un monto ejecutado valorizado de S/. 1,164,891.28 (Incluido IGV)- Contrato de Constitución de Consorcio (Phoenix Engineering Procurement and Construction S.A.C. y Phoenix Energy S.A.C), donde se indica lo siguiente: "(...) POR SU PARTE PHOENIX ENERGY, SERÁ LA ENCARGADA Y RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. SIENDO SU PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DIRECTA EN EL CONSORCIO DEL 95% (NOVENTA Y CINCO POR CIENTO)".- 06 Valorizaciones. <p>Dado que el Alcance u Objeto del servicio mencionado es la <u>Reubicación</u> de Gabinetes, no forma parte de la experiencia requerida. NO CUMPLE con los RTM solicitados.</p>
Total Monto					S/. 652,964.36	
Calificación					NO CUMPLE	

Observación: Se han considerado contrataciones en los últimos diez (10) años.



Petroperú

VERIFICACIÓN DE RTM PARA EL SERVICIO:

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES INTERNOS DEL TABLERO RTU, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE MEZCLA EN LÍNEA DE RESIDUAL

Resumen Evaluación Técnica

PHOENIX ENERGY S.A.C.	
Factores	Calificación
EXPERIENCIA DEL POSTOR	
Orden de Trabajo a Terceros N° 4200086058 "SERVICIO DE PROCURA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE GRUPO ELECTRÓGENO EN SSEE DE TERMINAL PORTUARIO EN REFINERÍA CONCHÁN" (Monto Acreditado: S/ 652,964.36)	SI CUMPLE
Orden de Trabajo a Terceros N° 4200085314 "SERVICIO DE CABLEADO, CONEXIONADO, REUBICACIÓN DE GABINETES Y ACCESORIOS, HACIA NUEVA SALA ELÉCTRICA DE COTA MEDIA"	NO CUMPLE

CALIFICACIÓN

NO CUMPLE