

## REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

**Entidad convocante :** GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SEDE CENTRAL

**Nomenclatura :** AS-SM-28-2023-GOB.REG.TACNA-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Servicio

**Descripción del objeto :** SERVICIO DE COLOCACION DE ASFALTO EN CALIENTE "REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) VIAS NACIONALES Y VECINALES QUE COMPRENDE LA AVENIDA JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA".

**Nro. Item :** 1

**Descripción del Item:** SERVICIO DE COLOCACION DE ASFALTO EN CALIENTE "REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA)

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO INDUMAQ	Valido	Admitida	100.0	Calificada
G Y A CONTRATISTAS S R LTDA	Valido	Admitida	100.0	Calificada