

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20605599401	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	ALVA CONSTRUCTORA & SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	15:56:20

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

se solicita al comite de seleccion tomar como valido el termino "ADECUACION" ya que este guarda relacion con los otros terminos similares.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: c Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

libre concurrencia de postores.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria y/o tecnica no acoge la observacion debido a que el servicio no contempla unicamente una "adecuacion", sino a un mantenimiento integral de impermeabilizacion y coberturas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20608578944	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	VARA POWER SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	16:59:23

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En el numeral 3.2, REQUISISTOS DE CALIFICACION, literal A.1.1 FORMACION ACADEMICA, de la página 70 de las bases solicitan:

Ingeniero Responsable: Ing. Civil o Arquitecto,  
ESPECIALISTA EN SSOMA (SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE)

Al respecto Observamos, Y en virtud al artículo 2° de la LCE, donde estipula los lineamientos que en todo Procedimiento de Selección se deben cumplir, siendo estos fomentar la más amplia concurrencia de futuros postores en concordancia con los principios de Libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia y equidad, ante ello solicitamos al Comité de Selección CONSIDERE TAMBIEN LO SIGUIENTE:

Ingeniero Responsable: Ing. Civil o Arquitecto,  
ESPECIALISTA EN SSOMA: Ing. Ambiental y/o ing. Electricista y/o ing. Industrial y/o cualquier ingeniería CON CURSO Y/O CAPACITACION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Y/O CUALQUIER CURSO AFINES A SSOMA, MINIMO 40 HORAS LECTIVAS

En cumplimiento a la transparencia de la nueva normativa de contrataciones del estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: A.1.1.      Página: 70  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria y/o tecnica no acoge la observacion con respecto a la experiencia del profesional SSOMA las bases solicita Ing. Civil o Ing. de Seguridad o Ing. Ambiental o Ing. Industrial, en vista de que son los profesionales con más afinidad y semejanza al perfil de los trabajos que se requiere ejecutar. Por tal motivo no se podría acoger cualquier ingeniería como se sugiere en la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20608578944	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	VARA POWER SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	16:59:23

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el numeral 3.2, REQUISISTOS DE CALIFICACION, literal B, EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, de la página 70 de las bases solicitan: 36 meses y 12 meses respectivamente para responsable de servicio y el especialista de SSOMA

Al respecto Observamos las bases, debido a que están solicitando COMPONENTES DE ARQUITECTURA, INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, hecho que transgrede la nueva normativa de contrataciones del estado y su reglamento, limitando la participación de futuros postores. POR CONSIGUIENTE, SE PUEDE DECLARAR NULO, teniendo presente que el objeto de la convocatoria es MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y en virtud al artículo 2° de la LCE, donde estipula los lineamientos que en todo Procedimiento de Selección se deben cumplir, siendo estos fomentar la más amplia concurrencia de futuros postores en concordancia con los principios de Libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia y equidad, ante ello solicitamos al Comité de Selección CONSIDERE TAMBIEN LO SIGUIENTE:

PARA EL RESPONSABLE DE SERVICIO, cuente con experiencia mínima de 36 meses como Especialista y/o Residente y/o coordinador y/o responsable y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de servicios de mantenimiento y/o mejoramiento y/o implementación y/o adecuación y/o remodelación y/o implementación y/o acondicionamiento y/o construcción y/o ampliación y/o instalación de infraestructura en entidades públicas

PARA EL IESPECIALISTA EN SSOMA, cuente con experiencia mínima de 12 meses como Especialista y/o coordinador y/o responsable jefe de SEGURIDAD Y/O PREVENCIÓNISTA DE SEGURIDAD Y/O CUALQUIER DENOMINACION AFINES A SSOMA de servicios de mantenimiento y/o mejoramiento y/o implementación y/o adecuación y/o remodelación y/o implementación y/o acondicionamiento y/o construcción y/o ampliación y/o instalación de infraestructura en general en entidades públicas

En cumplimiento a la transparencia de la nueva normativa de contrataciones del estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria y/o tecnica no acoge la observacion debido a que el presente servicio de mantenimiento considera 02 años de experiencia minima por las características de los trabajos. Por lo tanto de ser el caso que se presenten postores con la experiencia de sus profesionales mayor a 02 años se estaria cumpliendo con lo requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	10084174021	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	CANALES PAREDES MILAGROS DOMINGA	Hora de envío :	21:22:48

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección integrar a las bases el conjunto de planos por especialidad del presente servicio con una MAYOR NITIDEZ en PDF y en formato AUTOCAD para realizar una correcta propuesta económica y ejecución del servicio evitando errores por información no visible y clara.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: 6.2 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los planos se enviara en formato PDF.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	10084174021	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	CANALES PAREDES MILAGROS DOMINGA	Hora de envío :	22:00:12

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección brindar un correo electrónico y número de contacto para gestionar una visita técnica a las instalaciones del presente servicio, con el fin de evaluar in situ y conocer cualquier actividad complementaria antes de presentar la oferta económica.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las visitas tecnicas se estaria coordinando con el area de logistica, al siguiente correo: [especialistacontratacionestado@gmail.com](mailto:especialistacontratacionestado@gmail.com)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20541624644	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B S.A.C.	Hora de envío :	01:59:59

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En virtud a los principios de Libre Concurrencia, igualdad de trato, Competencia y Transparencia, señalado en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitamos se considere en la experiencia del Postor en la Especialidad, como servicios similares: Mantenimiento y/o fabricación y/o reposición de infraestructuras y/o edificaciones en general públicos y privados; porque dentro de esta definición ya se encuentran incluidas los establecimientos de salud; de tal forma que la definición de servicio similar inicial, no constituya una restricción injustificada a la participación de los potenciales postores y de esa manera impida que se generen condiciones para una efectiva competencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria y/o tecnica no acoge la observacion porque dentro de la experiencia se requiere la experiencia del sector salud por la naturaleza de los servicios y no cualquier edificacion como sugiere en la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20541624644	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B S.A.C.	Hora de envío :	02:03:26

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En virtud a los principios de Libre Concurrencia, Igualdad de trato, Competencia y Transparencia, señalado en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitamos se considere en la experiencia del Postor en la Especialidad, como servicios similares: Mantenimiento y/o fabricación y/o reposición de infraestructuras y/o edificaciones en general públicos y privados; porque dentro de esta definición ya se encuentran incluidas los establecimientos de salud; de tal forma que la definición de servicio similar inicial, no constituya una restricción injustificada a la participación de los potenciales postores y de esa manera impida que se generen condiciones para una efectiva competencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria y/o tecnica no acoge la observacion porque dentro de la experiencia se requiere la experiencia del sector salud por la naturaleza de los servicios y no cualquier edificacion como sugiere en la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	10068397346	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	JIMENEZ CHAVARRIA EUGENIO FAUSTO	Hora de envío :	18:32:05

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

El recurrente observa el requerimiento del ESPECIALISTA SSOMA (SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE), este requerimiento es innecesario ya que por las partidas a ejecutar en el servicio no amerita esta solicitud, solo bastaría UN ARQUITECTO O UN INGENIERO CIVIL como responsable del servicio.

Se observa que hay una exageración ya que no se considera el pago de dicho profesional ni las funciones que tendrá en la ejecución del servicio, es más existe indicios de un presunto direccionamiento las cuales no se pueden permitir por que demuestran que no hay transparencia.

De acuerdo al Art. 29 del RLCE numeral 29.3 indica que ¿Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos.¿

Se está vulnerando el Art. 2 de la LCE inciso a), principio de libertad de concurrencia donde indica ¿Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.¿, y el inciso b) Igualdad de trato ¿Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto¿, se observa presuntamente que existen indicios para sospechar que se estaría favoreciendo o direccionando a un determinado postor ya que no permite el acceso de la libre concurrencia de otros proveedores.

Por tal motivo se solicita se SUPRIMA AL ESPECIALISTA SSOMA (SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE); y así ampliar la libertad de concurrencia, igualdad de trato hacia los proveedores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 inciso a), b) de la LCE Art. 29- 29.3, del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria y/o tecnica no acoge la consulta debido a que el servicio si requiere un Especialista SSOMA, ya que los trabajos a realizar son de altura y se requerira supervisar la seguridad y tener atencion especifica del personal que laborara en los trabajos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20544542011	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	RESISOL INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	19:03:14

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita enviar nuevamente los planos, no son legibles en archivo pdf o dwg

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 0 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los planos se enviara en formato PDF.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20544542011	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	RESISOL INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	19:03:14

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Podrían enviar en archivo editable o más nitido la planilla de metrados es ilegible

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 0 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los planos se enviara en formato PDF.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20544542011	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	RESISOL INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	19:03:14

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

Se observa que solicitan como personal clave 01 especialista SSoma, sin embargo se debe tener en cuenta que el personal clave es aquel personal con el que se realiza las coordinaciones de la ejecución del servicio el cual es el responsable del servicio; el personal ssoma es el encargado a cargo de la seguridad del personal no con quién la entidad coordinará.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A.1.1    **Página:** 66

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Pron. 159-2020/OSCE-DGR

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria y/o tecnica, hace la aclaracion de que la entidad coordianara con el personal clave del servicio a ejecutar.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20544542011	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	RESISOL INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	19:03:14

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

El especialista SSoma es ingeniero? o cual sería la calificación de este?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1.1 Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El TDR contempla que sea Ing. Civil o Ing. de Seguridad o Ing. Ambiental o Ing. Industrial (Especialista en SSOMA)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En que lugar podemos almacenar todos los productos, materiales, equipos y herramientas necesarios para realizar el servicio

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta, se coordinaran en la ejecucion del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Cuentan con puntos de energía electrica de 220 Voltios ¿ Monofasico para poder conectar para el funcionamiento de nuestros equipos en la superficie de trabajo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta, se coordinaran en la ejecucion del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Les agradeceremos listar, cuantificar y detallar que equipos electromecánicos se tienen que retirar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los equipos a reubicar se coordinaran en situ y en la ejecucion del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Les agradeceremos listar, cuantificar y detallar que equipos electromecánicos se tienen que reubicar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los equipos a reubicar se coordinaran en situ y en la ejecucion del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Especificar la dimensión deseada de los dados de concreto (Ancho x Largo x Altura)

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 6 Literal: 2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a las dimensiones el TDR contempla lo siguiente 0.30x0.30x0.30 m

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Especificar si nos van a facilitar permanentemente una conexión de agua potable y limpia en la ubicación del Servicio

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta, se coordinaran en la ejecucion del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Enviar los planos con medidas en planta, corte, elevaciones y detalles de la estructura metálica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los planos se enviara en formato PDF.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Enviar los planos con medidas en planta, corte, elevaciones y detalles de la cobertura Tipo TR-4 Aluzinc prepintado de 0.50 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los planos se enviara en formato PDF.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Enviar los planos con medidas en planta, corte, elevacion y detalles de la Canaleta de PVC 4ø (inc montante de 2ø)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los planos se enviara en formato PDF.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Indicar en que puntos de sumideros y/o drenajes existentes en la losa de techo en donde sean que conectemos la/s montante/s de PVC de 2" que solicitan instalar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los planos se enviara en formato PDF.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Enviar los planos con medidas en planta, corte, elevaciones y detalles de la Tabiqueria Drywall RH 5/8" para muros exteriores. Asimismo de la perfilera metalica necesaria para el sostenimiento de estas Tabiquerias

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los planos se enviara en formato PDF.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Especificar a que distancia de la zona de trabajo se encuentra el ¿ambiente de contingencia para reubicar los equipos y/o mobiliario¿, señalado en las Bases

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 5 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta, se coordinaran en la ejecucion del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Especificar a que distancia de la zona de trabajo se encuentra el ¿ambiente de para almacenaje de herramientas y materiales¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 5 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta, se coordinaran en la ejecucion del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Especificar a que distancia de la zona de trabajo se encuentra el ¿lugar de acopio de residuos y/o elementos desmontados¿ durante el servicio

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 5 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta, se coordinaran en la ejecucion del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Especificar a que se refieren con ruidos molestos ó que tipo de actividades generan esos ruidos molestos que Uds indican. Asimismo especificar en que horarios estaría permitido realizar este tipo de actividades que generan estos ruidos molestos. Esta información es necesaria para poder planificar el cronograma de ejecución.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 10 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las coordinaciones de horario se realizaran con el area usuaria el momento de la ejecucion del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Especificar a que "... pruebas necesarias para demostrar las condiciones optimas del objeto del servicio .." se refieren.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 11 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las pruebas que se solicitaran como su propio nombre lo describe seran de impermeabilidad de los techos, como de las coberturas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En caso de solicitar prueba hidráulica, especificar de que manera desean ejecutar la prueba en los siguientes 3 casos:

A) Que la superficie a impermeabilizar no cuente con sardineles perimetrales en todo su perímetro,

B) Que la superficie a impermeabilizar cuente con claraboyas y/o tragaluces sin cobertura.

C) Que existan conexiones eléctricas libres sin protección, las cuales podrían generar cortocircuito al contacto con el agua?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 11 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria y/o tecnica consideraria los ejemplos mostrados como las pruebas minimas de impermeabilidad de techos y coberturas, asi como la buena distribucion y funcionalidad de las canaletas y montantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Para cumplir esta condición será necesario que HMA nos demuestre que aquellos mobiliarios, equipamiento o infraestructura señalados en dicho ítem, se encuentren operando perfectamente al momento de la recepción del terreno

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 12 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las coordianciones de funcionamiento se realizaran en la ejecucion del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Enviar los planos con medidas en planta, corte y elevaciones de la estructura metálica  
E indicar que color desean como pintura de acabado (RAL)

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: No aplica Literal: No aplica Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El color se coordinara en la ejecucion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Enviar los planos con medidas en planta, corte, elevaciones y detalles de la cobertura Tipo TR-4 Aluzinc prepintado de 0.50 mm

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: No aplica Literal: No aplica Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los planos se enviara en formato PDF.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Enviar los planos con medidas en planta, corte, elevaciones y detalles de la Tabiqueria Drywall RH 5/8¿ para muros exteriores

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: No aplica Literal: No aplica Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los planos se enviara en formato PDF.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Indicara las dimensiones de los Sardineles de concreto. Asimismo detallar claramente la disposición deseada del refuerzo de acero corrugado de ½” tanto longitudinal como transversalmente.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: No aplica Literal: No aplica Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los planos se enviara en formato PDF.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

**Observación: Nro. 35**

**Consulta/Observación:**

Enviar el cuadro de metrados en forma clara, legible y nítida para poder visualizar correctamente tanto las partidas como todos los valores señalados en el mismo

**Acápite de las bases : Sección:** Anexos      **Numeral:** No aplica      **Literal:** No aplica      **Página:** 60

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se enviara en formato PDF.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

**Observación: Nro. 36**

**Consulta/Observación:**  
Enviar el cuadro de Cronograma de ejecucion de actividades en forma clara, legible y nítida.

**Acápite de las bases : Sección:** Anexos      **Numeral:** No aplica      **Literal:** No aplica      **Página:** 62

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se enviara en formato PDF.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL RESONADOR Y MAMOGRAFO DE LA UPSS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ruc/código :	20525090095	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES IMPERMEABLES S.A. - SOLIMP S.A.	Hora de envío :	22:31:44

**Observación: Nro. 37**

**Consulta/Observación:**

Enviar todos los planos existentes en las Bases de en forma clara, nitida y legible para poder entenderlos

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos    **Numeral:** No aplica    **Literal:** No aplica    **Página:** 65

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Los planos se enviara en formato PDF.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null