

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO, DENOMINADA: ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE PROMOCIÓN DE ARTE, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN - OPACDR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

Ruc/código : 20542543346

Fecha de envío : 03/06/2023

Nombre o Razón social : ZOCARUDA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Hora de envío : 12:32:05

**Consulta:** Nro. 1

### **Consulta/Observación:**

Para una mayor participación de postores, se solicita que en la experiencia del postor en la especialidad lo siguientes:

Se consideran servicios similares a los siguientes: mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación y/o conservación de infraestructura y/o laboratorios y/o áreas industriales o infraestructura en general

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** C

**Literal:** 3.2

**Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

no se acoge y se aclara, infraestructura se refiere a infraestructura en general

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO, DENOMINADA: ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE PROMOCIÓN DE ARTE, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN - OPACDR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

Ruc/código :	20542543346	Fecha de envío :	03/06/2023
Nombre o Razón social :	ZOCARUDA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	12:32:05

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, SE SOLICITA INCLUIR EN LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:

SERVICIOS U OBRAS....

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** B.4      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, se esta incluyendo experiencia en proyectos como residente o supervisor de obra en construcción, mantenimiento y/o acondicionamiento y/o adecuación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o refacción y/o remodelación de edificios públicos y/o privados y toda infraestructura en general

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO, DENOMINADA: ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE PROMOCIÓN DE ARTE, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN - OPACDR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

Ruc/código :	20455120374	Fecha de envío :	04/06/2023
Nombre o Razón social :	L Q S EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES S.C.R.L.	Hora de envío :	12:31:34

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE. FORMACION ACADEMICA.

En este punto se establece que el personal que desempeñara el cargo de RESPONSABLE DEL SERVICIO, debera ser profesional en Ingenieria Civil.

A este respecto teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos a realizar, en merito a lo establecido en el art. 179.1 del D.S. 344-2018-EF, solicitamos que se permita presentar a profesional ARQUITECTO para poder desempeñar dicho cargo.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** B.3    **Literal:** B 3.1.    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 2 de LCE D.S. 344-2018-EF

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El personal clave responsable del servicio deberá ser profesional en ingeniería civil o arquitecto

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO, DENOMINADA: ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE PROMOCIÓN DE ARTE, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN - OPACDR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

Ruc/código :	20455120374	Fecha de envío :	04/06/2023
Nombre o Razón social :	L Q S EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES S.C.R.L.	Hora de envío :	12:31:34

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

FORMACION ACADEMICA:

En este punto se establece que el Ingeniero Civil se desempeñara como Responsable del Servicio y al Ingeniero Electricista como Responsable de la Seguridad en construccion.

en el Item de CAPACITACION, los requerimientos solicitados resultan confusos, por lo que solicitamos se sirvan confirmar:

el RESPONSABLE DEL SERVICIO, debera acreditar capacitacion solo en residencia de obras y el INGENIERO ELECTRICISTA QUE DESEMPEÑARA EL CARGO DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCION, debera acreditar capacitacion en temas de seguridad ocupacional en construccion y ademas en sistemas electricos de potencia?

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** B.3    **Literal:** B 3.1    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge parcialmente

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se aclara que el responsable del servicio deberá acreditar capacitación en residencia o supervisión de obras. El especialista en instalaciones eléctricas deberá acreditar capacitación en sistemas eléctricos de potencia. Cualquiera de los dos deberá acreditar la capacitación en temas de seguridad salud ocupacional.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO, DENOMINADA: ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE PROMOCIÓN DE ARTE, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN - OPACDR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

Ruc/código :	20455120374	Fecha de envío :	04/06/2023
Nombre o Razón social :	L Q S EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES S.C.R.L.	Hora de envío :	12:31:34

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE.

En este punto se solicita que el Responsable del Servicio acredite Dos años como responsable en proyectos como residente o supervisor de OBRA....

Al respecto y teniendo en cuenta que el proyecto a ejecutar se trata de un SERVICIO, solicitamos que se acepte la experiencia del profesional clave como Residente o Supervisor en Servicios u Obras.....

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** B    **Literal:** B.4    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se está incluyendo experiencia e proyectos como residente o supervisor de obra en construcción, mantenimiento y/o acondicionamiento y/o adecuación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o refacción y/o remodelación de edificios públicos y/o privados y toda infraestructura en general

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO, DENOMINADA: ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE PROMOCIÓN DE ARTE, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN - OPACDR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

Ruc/código :	20455120374	Fecha de envío :	04/06/2023
Nombre o Razón social :	L Q S EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES S.C.R.L.	Hora de envío :	12:31:34

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE. en este punto se estable que el Ingeniero electricista acredite dos años como responsable de SEGURIDAD EN CONSTRUCCION, de revisar las actividades a ejecutar, entendemos que el Ingeniero Electricista desarrollara específicamente y prioritariamente labores inherentes al su perfil profesional y tambien desarrollara actividades como responsable de seguridad en la construccion; por todo ello solicitamos que la experiencia solicitada a este personal sea como Responsable en Instalaciones electricas y/o Seguridad en construccion

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** B    **Literal:** B.4    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El ingeniero electricista se desempeña como especialista en instalaciones eléctricas. Sin embargo el responsable del servicio o el especialista en instalaciones eléctricas deberán acreditar la experiencia en temas de seguridad o salud ocupacional

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO, DENOMINADA: ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE PROMOCIÓN DE ARTE, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN - OPACDR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

Ruc/código :	20455120374	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	L Q S EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES S.C.R.L.	Hora de envío :	11:32:47

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

CALIFICACIONES DE PERSONAL CLAVE. FORMACION ACADEMICA.

EN este punto se indica que se debera contar con la participacion de Ingeniero Electricista como responsale de seguridad en construccion, al respecto debemos indicar que de revisar la documentacion alcanzada, vemos que en la partida de Gastos Generales en el item 01.01 se considera dentro del personal PROFESIONAL Y TECNICO solo al RESPONSABLE TECNICO, mas no al RESPONSABLE DE SEGURIDAD, teniendo en cuenta la envergadura del proyecto y que la participacion de otro profesional no se ha incluido en el presupuesto del mismo, solicitamos que se omita la exigencia de contar con Ingeniero Electricista, puesto que estas actividades pueden ser asumidas por el Responsable o Residente del servicio.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** B.3    **Literal:** B 3.1    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge parcialmente

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

la naturaleza de este proyecto requiere la participación de un ingeniero civil o arquitecto y un ingeniero electricista. Por lo tanto, solo se modifica el requerimiento de ingeniero electricista o mecanico-electricista como especialista en instalaciones eléctricas. También, se aclara que no se requerirá responsable de seguridad, ya que tanto el responsable del servicio o el especialista en instalaciones eléctricas deberán acreditar capacitación en temas de seguridad y salud ocupacional

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO, DENOMINADA: ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE PROMOCIÓN DE ARTE, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN - OPACDR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

Ruc/código : 20455370991

Nombre o Razón social : MULTIACCESO S.A.C.

Fecha de envío : 06/06/2023

Hora de envío : 10:32:02

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

En los ¿Requisitos de Calificación¿ solicitan UN INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD; sin embargo, en los documentos técnicos proporcionados a los postores NO ESTA CONSIDERADO dicho profesional en el desgregado de GASTOS GENERALES, es decir NO CUMPLE con el Art. 2 de La Ley de Contrataciones con el Estado y el principio de ¿c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente¿¿, por lo que este profesional debería ser retirado para proteger el equilibrio económico del proyecto, responsabilidad de la Entidad; y dichas funciones recaerán en el Responsable del Servicio.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 19    **Literal:** B.3.1    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

el monto que se consideró en el desagregado de gastos generales abarca ambos especialistas



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO, DENOMINADA: ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE PROMOCIÓN DE ARTE, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN - OPACDR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

Ruc/código :	20455370991	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	MULTIACCESO S.A.C.	Hora de envío :	10:32:02

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En los ¿Requisitos de Calificación¿ específicamente en ¿CAPACITACION¿ solicitan UN RESPONSABLE ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS; sin embargo, en los documentos técnicos proporcionados a los postores NO ESTA CONSIDERADO dicho profesional en el desgregado de GASTOS GENERALES, es decir NO CUMPLE con el Art. 2 de La Ley de Contrataciones con el Estado y el principio de ¿c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente¿¿, por lo que este profesional debería ser retirado para proteger el equilibrio económico del proyecto, responsabilidad de la Entidad, y estas funciones puedan ser desarrolladas por el Responsable del Servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 19 Literal: B.3.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el monto que se consideró en el desagregado de gastos generales abarca ambos especialistas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO, DENOMINADA: ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE PROMOCIÓN DE ARTE, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN - OPACDR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

Ruc/código : 20455370991

Nombre o Razón social : MULTIACCESO S.A.C.

Fecha de envío : 06/06/2023

Hora de envío : 10:32:02

**Consulta: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Existe una discrepancia entre las Bases del Proceso, en relación a la designación del personal clave, en el numeral B.3.1 FORMACION ACADEMICA, requieren un ¿Ingeniero electricista o mecánico-electricista¿ como responsable de ¿seguridad en la construcción¿, situación que no es compatible. Luego en el numeral B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, requieren ¿Ingeniero electricista o mecánico-electricista¿ como responsable de ¿seguridad en la construcción¿, igualmente es incompatible. Aclarar si solicitarán tres profesionales como personal clave: 1) Responsable del servicio, 2) Responsable especialista en instalaciones eléctricas; y 3) Responsable de seguridad, aclarando sus funciones, capacitación y experiencia.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 19    **Literal:** B.3.1    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se requiere un ingeniero electricista como especialista en instalaciones eléctricas. Sin embargo, el responsable del servicio también puede cumplir la función de responsable de seguridad

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO, DENOMINADA: ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE PROMOCIÓN DE ARTE, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN - OPACDR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

Ruc/código :	10296125844	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	YUCRA ARCE JOSE LUIS	Hora de envío :	15:52:33

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

En el literal B Capacidad técnica y profesional, B.3.1 Formación académica se solicita título profesional como ingeniero electricista o mecánico electricista del personal clave requerido como responsable de seguridad en la construcción, se observa que el ingeniero electricista o mecánico electricista sea solicitado como responsable de seguridad en la construcción cuando por su profesión le corresponde el cargo de responsable especialista en instalaciones eléctricas como se ha considerado en el literal B.3.2. capacitación, por tanto, el ingeniero electricista o mecánico electricista debe ser como responsable especialista en instalaciones eléctricas a efectos de no contravenir el principio de transparencia del TUO de la LCE.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 19    **Literal:** B.3.1    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

principio de transparencia del TUO de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se solicita ingeniero electricista o mecánico - electricista como especialista en instalaciones eléctricas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO, DENOMINADA: ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE PROMOCIÓN DE ARTE, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN - OPACDR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

Ruc/código : 10296125844

Nombre o Razón social : YUCRA ARCE JOSE LUIS

Fecha de envío : 06/06/2023

Hora de envío : 15:52:33

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

En el literal B.3.2 Capacitación se observa que se están solicitando capacitaciones a 03 profesionales: i) responsable del servicio, ii) responsable de seguridad en la construcción y iii) responsable especialista en instalaciones eléctricas, siendo incongruente con el literal B.3.1 formación académica donde se considera solo 02 profesionales: el responsable del servicio y el responsable de seguridad en la construcción, que por su profesión de ingeniero electricista o mecánico electricista, en realidad debe ser el responsable especialista en instalaciones eléctricas, por tanto deben realizarse las aclaraciones respectivas de las incongruencias a efectos de cumplir con el principio de transparencia del TUO de la LCE. Asimismo, corregir dicha denominación del ingeniero electricista en el literal B.4 donde se le menciona también como responsable de seguridad en la construcción.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 19      **Literal:** B.3.2      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

principio de transparencia del TUO de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se solicitan 03 capacitaciones y 02 profesionales. La capacitación en seguridad y salud ocupacional puede ser ocupada por el ingeniero civil o arquitecto, o por el ingeniero electricista o mecánico - electricista