

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SALA DE ECOGRAFIA 1, 2, 3, 4 Y SERVICIO HIGIÉNICO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HNHU - RM N°218-2023/MINSA (PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS - LEY NACIONAL DEL CANCER LEY N°31336)

Nro. Item : 1

Descripción del Item: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SALA DE ECOGRAFIA 1, 2, 3, 4 Y

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO INDIGO	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS Y	Valido	Admitida	100.0	Calificada
TOP EMPRESARIAL E.I.R.L.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSTRUCTORA CUSA S.A.C. CONTRATISTAS GE	Valido	Admitida	100.0	Calificada
ELIASOFI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
INVERSIONES ALPAS SRL	Valido	Admitida	100.0	Calificada
VARGAS AGUIRRE FERNANDO SIGIFREDO	Valido	Admitida	100.0	Calificada
LINAVIC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO URANO	Valido		NO	
INVERSIONES NORSA S.A.C.	Valido		NO	
H & S GENERAL SERVICE SOCIE DE RESP.LTDA	Valido		NO	
REM INGENIERIA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -	Valido		NO	