

## REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDCC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOC. DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS, ZONA C DEL CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2179925

Nro. Item : 1

Descripción del Item: CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DEL CAMPO

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO ZETA	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO SUPERVISOR VILLA CERRILLO	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO SEÑOR DE QOYLLURITY	Valido		NO	
CONSORCIO SUPERVISOR J&D	Valido		NO	