

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : REPARACIONES POR EMERGENCIA Y OTRAS ACTIVIDADES PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE FUERTES LLUVIAS, EN LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS CHIRICONGA, BUENOS AIRES Y GUINEAMAYO DE ELECTRONORTE S.A.

Nro. Item : 1

Descripción del Item: REHABILITACION DEL CAMINO Y PUENTE DE ACCESO DE LA CH CHIRICONGA

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO APURLEC	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO CHIRICONGA	Valido	Admitida	100.0	Calificada
V & A BUILDING SAC	Valido	Admitida	100.0	Calificada

Nro. Item : 2

Descripción del Item: EJECUCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA DE LA CH BUENOS AIRES

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO BUENOS AIRES	Valido	Admitida	100.0	Calificada
V & A BUILDING SAC	Valido	Admitida	100.0	Calificada