



Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios						
1	Datos del documento	Número de informe		0530-2023-EPS-M/GG/GAYF/OL		
		Fecha de informe		25/04/2023		
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE MADERA PARA LA REHABILITACION DEL PASE AEREO DE LA LINEA DE ADUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO TRAMO RIO MAYO			
3	Antecedentes					
REQUERIMIENTO DE INFORME N° 0138-2023-EPS-M/GG/GO/ODYR, ADQUISICIÓN DE MADERA PARA LA REHABILITACION DEL PASE AEREO DE LA LINEA DE ADUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO TRAMO RIO MAYO						
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general				¿Cumple con la condición?	
					Sí Cumple	No Cumple
	a. Disponibilidad inmediata.				X	
	LA VENTA DE LOS PRESENTESE EQUIPOS ES COMERCIALIZADO POR DIVERSAS EMPRESAS, NO REQUIRIENDOSE ADECUACIÓN ALGUNA PARA USO.					
	b. Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad.				X	
	SE ADVIERTE QUE LA VENTA DE LOS PRESENTESE EQUIPOS ES COMERCIALIZADO POR DIVERSAS EMPRESAS DEL MERCADO LOCAL Y NACIONAL.					
	c. Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.				X	
	LOS BIENES CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL MERCADO Y ES BRINDADO POR DIVERSOS PROVEEDORES					
d. Que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad contratante				x		
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.						
5	Observaciones					
Ninguna.						
6	 Henry Juárez Pérez Analista en Contrataciones de la Oficina de Logística y Control Patrimonial					
	 Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					



Anexo N° 2


Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	25-2023			
		Fecha	25/04/2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	EPS MOYOBAMBA S.A			
		RUC	20162275012			
		Dirección	Cal. San Lucas Nro. S/n (Espaldas del Hospital General Cuadra01)			
		Teléfono(s)	042 562201 - 921482310			
		Correo electrónico	Logisticaeps2022@gmail.com			
		Persona de contacto	Tec. Henry Juárez Pérez			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	MADERA "RIVA" DE: RIVA VILLACORTA AMORING			
		RUC	10008348656			
		Dirección	JR. NICOLAS DE PIEROLA MZ 44 LT 86 HABANA – MOYOBAMBA – MOYOBAMBA – SAN MARTIN			
		Teléfono(s)	927095628			
		Correo electrónico	-----			
		Representante o persona de contacto	RIVA VILLACORTA AMORING			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE MADERA PARA LA REHABILITACION DEL PASE AEREO DE LA LINEA DE ADUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO TRAMO RIO MAYO			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">   <p>Henry Juárez Pérez</p> <p>Especialista en Contrataciones de la Oficina de Logística y Control Patrimonial</p> <p>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</p> </div>					

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	25-2023			
		Fecha	25/04/2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	EPS MOYOBAMBA S.A			
		RUC	20162275012			
		Dirección	Cal. San Lucas Nro. S/n (Espaldas del Hospital General Cuadra01)			
		Teléfono(s)	042 562201 - 921482310			
		Correo electrónico	Logisticaeps2022@gmail.com			
		Persona de contacto	Tec. Henry Juárez Pérez			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	CARPINTERIA LOS ANGELES DE: ANGEL OCAMPO CACHAY			
		RUC	10008167635			
		Dirección	CAR. FERANDO BELAUNDE TERRY KM 503 – MOYOBAMBA – MOYOBAMBA – SAN MARTIN			
		Teléfono(s)	942620115			
		Correo electrónico	-----			
		Representante o persona de contacto	ANGEL OCAMPO CACHAY			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE MADERA PARA LA REHABILITACION DEL PASE AEREO DE LA LINEA DE ADUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO TRAMO RIO MAYO			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">   Henry Juárez Pérez Especialista en Contrataciones de la Oficina de Logística y Control Patrimonial </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	25-2023			
		Fecha	25/04/2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	EPS MOYOBAMBA S.A			
		RUC	20162275012			
		Dirección	Cal. San Lucas Nro. S/n (Espaldas del Hospital General Cuadra01)			
		Teléfono(s)	042 562201 - 921482310			
		Correo electrónico	Logisticaeps2022@gmail.com			
		Persona de contacto	Tec. Henry Juárez Pérez			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	CARPINTERIA PADILLA DE: PADILLA ROMERO ARCIDO			
		RUC	10032327431			
		Dirección	CAL. SIN NOMBRE LOTE 04 – MOYOBAMBA – MOYOBAMBA – SAN MARTIN			
		Teléfono(s)	950056424			
		Correo electrónico	-----			
		Representante o persona de contacto	PADILLA ROMERO ARCIDO			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE MADERA PARA LA REHABILITACION DEL PASE AEREO DE LA LINEA DE ADUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO TRAMO RIO MAYO			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  Henry Juárez Pérez Especialista en Contrataciones de la Oficina de Logista y Control Patrimonial </div> <div style="text-align: right;">  </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

INFORME N°138-2023-EPS-M/GG/GO/ODyR

Señor : Ing. Samuel López Chávez
Gerente de Operaciones

Asunto : Requerimiento de materiales para rehabilitación de pase aéreo

Fecha : Moyobamba 19 de abril de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo mediante el presente hacerle llegar el requerimiento de los materiales para la rehabilitación del pase aéreo de la línea de Aducción Juninguillo – Sector Río Mayo.

1. Antecedentes:



La Construcción del pase aéreo obedece a la ejecución de la obra Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable de la Ciudad de Moyobamba, alrededor del año 2010.

Se ha tomado conocimiento que el pase aéreo con longitud aproximada de 100 metros lineales, no ha tenido mantenimiento preventivo alguno. El 18.04.2023 se ha reportado una fuga en la línea de aducción de agua potable, en el pase aéreo que cruza el Río Mayo, específicamente en el accesorio Tee de la Válvula de aire que se encuentra instalada en la tubería colgante.



2. Del desabastecimiento:

Los operarios de la Oficina de Distribución de Agua Potable se han apersonado al lugar de la incidencia donde ha identificado, el origen de la fuga, sin embargo no han llegado al punto exacto debido al mal estado del puente colgante de madera, que no brinda las condiciones de seguridad para que el personal realice las actividades, lo que esta originado el desabastecimiento de agua potable en el Sector Operacional N°1 (Barrio de Zaragoza, Sector Huastilla, Sector Puerto de Tahuishco, Sector Metoyacu).

3. De las medidas de contingencia

Con respecto al abastecimiento de agua potable en el sector afectado, como primera medida de contingencia:

- Se destinó el Camión Cisterna con Placa EAC-233, con capacidad de 11m3, iniciando el abastecimiento a los centros educativos ubicados en la zona alta del Sector Operacional N°1, Serafín Filomeno, Áreas Técnicas, COAR, Annie Soper.
- Así mismo se está operando una válvula de sectorización ubicado en el Cruce de los Jirones Alonso de Alvarado con 20 de Abril, teniendo el siguiente horario de abastecimiento:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Denominación de la Adquisición

Adquisición de Madera para la rehabilitación del pase aéreo de la Línea de Aducción del Sistema de abastecimiento de agua potable Juninguillo – Tramo Río Mayo.

2. Finalidad pública

La adquisición de la Madera, tiene como finalidad realizar los trabajos correctivos de rehabilitación del pase aéreo donde se ha originado la fuga de agua potable en la Línea de Aducción del Sistema de abastecimiento de agua potable Juninguillo, con la finalidad de restablecer del servicio de agua potable al Sector Operacional N°01.

3. Antecedentes

La Oficina de Distribución y Recolección es la unidad orgánica que depende de la Gerencia de Operaciones responsable de planificar, formular, proponer, dirigir, ejecutar y controlar los programas de operación de las redes de distribución primarias y secundarias, así como desarrollar acciones de control de las pérdidas físicas no visibles (gestión de perdidas) en el sistema de distribución; siendo también responsable de planificar, formular, proponer, dirigir, ejecutar y controlar los programas de operación de las redes de colectores primarios y secundarios.

4. Objetivo de la contratación

4.1. Objetivo general

Adquisición Madera, tiene como finalidad realizar los trabajos correctivos de rehabilitación del pase aéreo donde se ha originado la fuga de agua potable en la Línea de Aducción del Sistema de abastecimiento de agua potable Juninguillo, con la finalidad de restablecer del servicio de agua potable al Sector Operacional N°01.

5. Alcances y descripción de los bienes a contratar

5.1. Características y Condiciones

5.1.1. Características Técnicas.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Madera Tornillo 0.2m x 3m x 2m	Unidad	100
Madera Tornillo 4" x 8" x 16"	Unidad	150
Madera Tornillo 2" x 25" x 1m	Unidad	500
Madera Tornillo 4" x 4" x 1.35m	Unidad	100
Madera Tornillo 2" x 4" x 2.60m	Unidad	50
Madera Tornillo 1" x 25" x 3m	Unidad	30

5.1.2. Condiciones de operación.

No aplica.

5.1.3. Embalaje y rotulado.

5.1.3.1 Embalaje: El proveedor deberá proteger el bien mediante embalaje pudiendo este descartarse al momento del uso, pudiendo ser: Caja de Cartón ondulado, entre otros que provea el proveedor más conveniente para la protección del bien.

5.1.4. Reglamento técnico, norma metrológica y/o sanitarias, reglamento y Nacionales.

No aplica

5.1.5. Normas técnicas.

No aplica

5.1.6. Impacto Ambiental.

No aplica

5.1.7. Acondicionamiento, montaje o instalación



- El plazo de entrega será hasta (3) días calendarios, contados desde el siguiente día del perfeccionamiento del contrato o la recepción de la orden de compra.

5.4. Entregables.

El proveedor deberá entregar el bien según las características técnicas del numeral 5.1.1.

5.5. Otras obligaciones del proveedor

El proveedor es el responsable directo y absoluto de la calidad del bien entregado, debiendo responder por cualquier falla y/o pérdida.

5.6. Adelantos

No se otorgarán adelantos.

5.7. Subcontratación

No se permite la sub contratación.

5.8. Confidencialidad

No Aplica.

5.9. Propiedad intelectual

No aplica.

5.10. Medidas de control durante la ejecución contractual

- **Áreas que coordinarán con el proveedor:** Oficina de Logística de la EPS Moyobamba S.A.
- **Área responsable de las medidas de control:** Oficina de Logística de la EPS Moyobamba S.A. y la Oficina de Distribución y Recolección.
- **Área que recepcionará y brindará la conformidad:**

El área que recepcionará los bienes será la unidad de Almacén.

El área que verificará y dará la conformidad es la Oficina de Distribución y Recolección de la EPS Moyobamba S.A.

En conformidad del artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N°344-2018-EF y modificada mediante D.S. N°168-2020-EF.



5.11. Forma de pago.

El pago se efectuará tal como se muestra a continuación:

Nº de pago	Condición para el pago	Monto a pagar
Único	Siete (07) días después de emitida la conformidad de la compra	100 % del monto de la O/C.

De conformidad del artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N°344-2018-EF y modificada mediante D.S. N°168-2020-EF.

5.12. Fórmula de reajuste

No se efectuará ningún reajuste.

5.13. Penalidad por mora y otras penalidades aplicables

Penalidad por mora

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de servicio, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: