

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDEM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL AM 539 EL VALOR - EMP. PE 5NC (PUENTE EL VALOR) EN LA QUEBRADA EL VALOR DISTRITO DE EL MILAGRO, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Nro. Item : 1

Descripción del Item: Supervisión de la Obra: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL AM 539 EL VALOR - EMP. PE 5NC

| Postor | Estado de registro de propuesta | Estado de admisión | Puntaje técnico | Estado de calificación |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| CONSORCIO SUPERVISOR VALOR | Valido | Admitida | 100.0 | Calificada |