

REPORTE DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA TECNICA DENOMINADA DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA CURLATA EN EL SECTOR PUENTE CURLKATA CASERIO NUEVO PROGRESO DISTRITO DE SONDOR-PROVINCIA DE HUANCABAMBA-PIURA

Nro. Item :	1	Cantidad Solicitada	1.0	Valor Referencial :	S/ 150,985.00	Resultado	Adjudicado
Descripción del	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA TECNICA DENOMINADA DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA CURLATA EN EL SECTOR PUENTE CURLKATA CASERIO NUEVO PROGRESO DISTRITO DE SONDOR-PROVINCIA DE HUANCABAMBA	Unidad de Medida :	Servicio	Cantidad Desierta :	0.0		

Nombre o Razón Social	Integrante del Consorcio	Cantidad Adjudicada	Monto Adjudicado
20526650434-CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES VIRGEN DE LA PUERTA S.R.L.		1.0	150985