

## REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

**Entidad convocante :** SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

**Nomenclatura :** AS-SM-4-2025-SEDACHIMBOTE S.A.-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Servicio

**Descripción del objeto :** CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTROL; EN EL (LA) EN EL RESERVORIO II-A DE SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI N°2647740

**Nro. Item :** 1

**Descripción del Item:** CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTROL; EN EL (LA) EN EL RESERVORIO II-A DE SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO DEL NORTE	Valido	Admitida	100.0	Calificada
ADMIN GROUP S.A.C.	Valido	Admitida	100.0	Calificada