

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código : 20600883063

Fecha de envío : 03/01/2025

Nombre o Razón social : ISITEL-EVOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 16:19:26

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Señores del Comité de Selección, en referencia a la Experiencia del Postor en la Especialidad, sírvase evaluar la rebaja del monto de facturación para los proveedores que tengan la condición de micro y pequeña empresa a S/ 40,000.00 (CUARENTA MIL CON 00/100 SOLES), a fin de ampliar la participación de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.2      **Página:** 48

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se considera la reducción del monto mínimo de facturación

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20553372411	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	DOBLE A CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	16:26:08

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto a los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. Se consulta si se considera la reducción del monto mínimo de facturación para proveedores con la condición de micro y pequeña empresa a Cuarenta mil Soles (S/ 40,000.00). Esta con la medida de buscar ampliar la participación de postores y fomentar la inclusión de las MYPEs en el proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera la reducción del monto mínimo de facturación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	10478675262	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	CASTAÑEDA SALDAÑA ANTHONY GIAN PIER	Hora de envío :	08:37:49

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto a: En el capitulo II 2.2.2 se reconoce los beneficios de las microempresas y pequeñas empresas. Pero no se ha tomado en cuenta en lo referente al capitulo iii punto 3.2 Experiencia del Postor en la especialidad, en el cual la experiencia del postorque acredite ser micro o pequeña empresa, su experiencia será sustentada hasta con el 25% del valor referencial, Es decir, los postores con la condición de MYPES, deben acreditar como experiencia en la especialidad el monto facturado acumulado de S/50,000.00 (Cincuenta mil con 00/100 soles). En tal sentido se solicita corregir el monto facturado en condición de MYPES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases estandarizadas articulo 2 de la ley de contrataciones, literal a), c) d) e).

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera la reducción del monto mínimo de facturación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20602561284	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	TECHNOLOGY SUPPLIERS PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:08:04

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos la eliminación de la exigencia de 'personal colegiado CIP y habilitado' en los términos de referencia. Consideramos que este requisito es innecesario para el cumplimiento de los objetivos del contrato, ya que no guarda una relación directa con la naturaleza del servicio a contratar. Esto restringe injustificadamente la participación de otros profesionales capacitados, en contravención a los principios de libertad de concurrencia y competencia establecidos en el artículo 2 de la Ley N.º 30225. En su lugar, sugerimos valorar criterios de experiencia y certificaciones técnicas específicas que permitan garantizar la idoneidad del proveedor.

**1. Fundamentación Legal:**

**Artículo 2 (Principios de las Contrataciones):**  
**Libertad de Concurrencia:** Las entidades deben evitar requisitos o formalidades que limiten el acceso de proveedores. Exigir colegiatura CIP y habilitación puede restringir la participación de profesionales igualmente capacitados que no pertenezcan al CIP pero que cumplen con el perfil técnico requerido.  
**Competencia:** La inclusión de requisitos innecesarios o desproporcionados afecta la competencia efectiva, contraviniendo los principios de igualdad y objetividad en el proceso.  
**Eficiencia y Eficacia:** Los requisitos deben garantizar la mejor relación costo-calidad, sin limitar la selección de propuestas igualmente viables pero menos costosas por razones administrativas.

**2. Argumentación Técnica:**

La colegiatura CIP no siempre garantiza la calidad técnica del personal. En muchos casos, la experiencia comprobada y certificaciones específicas son criterios más relevantes para evaluar la capacidad del profesional. Para tareas técnicas específicas (por ejemplo, supervisión, consultoría o diseño), existen profesionales con formación equivalente o superior que no necesariamente están registrados en el CIP, lo que amplía el rango de opciones para la entidad.

**3. Impacto Negativo de la Restricción:**

**Competencia Limitada:** Reducir la base de proveedores potenciales limita la posibilidad de obtener mejores ofertas, tanto en precio como en calidad.  
**Costo Incrementado:** Al restringir la participación a profesionales CIP habilitados, se podría excluir opciones más económicas que cumplan con los mismos estándares técnicos.  
**Potencial Discriminación:** La exigencia de colegiatura sin una justificación técnica podría interpretarse como un criterio discriminatorio, contrario al espíritu inclusivo de la Ley de Contrataciones.

**4. Recomendación Alternativa:**

En lugar de exigir la colegiatura CIP y habilitación como requisito obligatorio, se sugiere valorar la experiencia técnicas específicas relacionadas con el objeto del contrato.  
Si la entidad considera indispensable la colegiatura, justificar técnicamente la razón.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5    **Literal:** 5.4.2    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de la Ley N.º 30225

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDINO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

---

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20602561284	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	TECHNOLOGY SUPPLIERS PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:08:04

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

4.0 OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Objetivo general: Adquirir e instalar un sistema de audio y video wall para el Auditorio del hospital II "Manuel de Torres Muñoz" - Mollendo de la Red Aistencial Arequipa

¿Podrían aclarar por qué no se está solicitando el uso de cámaras como parte de los requisitos para el sistema de videoconferencia en esta licitación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 0 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el requerimiento técnico está plasmado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20602561284	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	TECHNOLOGY SUPPLIERS PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:08:04

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Considerando que los equipos amplificador y mezclador pueden ser instalados adecuadamente en un gabinete de 12 RU, sugerimos modificar la solicitud para que se requiera un gabinete de 12 RU de piso en lugar de uno de 42 RU. Este cambio permitirá optimizar el espacio disponible, reducir los costos asociados con la adquisición de un gabinete de mayor tamaño y mejorar la eficiencia en términos de ventilación y mantenimiento, sin comprometer la funcionalidad ni el rendimiento de los equipos.

Un gabinete de 12 RU es suficiente para albergar los equipos necesarios y garantizar un funcionamiento adecuado, al tiempo que ofrece un entorno más compacto y accesible para el mantenimiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que deberá entregar un gabinete de 42RU, considerando un crecimiento a futuro, se irán integrando más equipos en su interior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:09:56

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

La especificación de impedancia de entrada del amplificador, indicada como un rango de 10k ohm - 25k ohm, debe interpretarse como un valor único dentro de dicho rango. Es decir, el amplificador ofertado puede tener una impedancia de entrada de 10k ohm, 20k ohm, o cualquier otro valor específico comprendido entre 10k ohm y 25k ohm. Cabe señalar que los amplificadores disponibles en el mercado generalmente especifican un valor fijo para la impedancia de entrada, y no un rango. Por lo tanto, se aceptarán ofertas que indiquen un valor único de impedancia dentro del rango especificado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que el valor de la impedancia de entrada del amplificador podrá ser un valor específico dentro del rango solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :  
Nomenclatura :  
Nro. de convocatoria :  
Objeto de contratación :  
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD  
AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1  
1  
Bien  
ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:09:56

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Tras la revisión del mezclador de 8 canales, se consulta si es posible presentar mezcladores en los que la entrada de auriculares especificada como 2x 1/4", también pueda ser mencionada como 6.3 mm, dado que ambos valores representan la misma medida. Esto se debe a que algunos mezcladores utilizan la especificación en pulgadas (1/4") mientras que otros emplean la medida en milímetros (6.3 mm). Por lo tanto, ambas formas de especificar la entrada deben ser aceptadas como equivalentes.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3    Literal: 3.1    Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que se aceptarán mezcladores de 8 canales que especifiquen conectores de 1/4" o 6.3 mm, ya que ambas medidas son equivalentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:09:56

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

La especificación del phantom power del mezclador de audio, indicada como un rango de +12 a +48 VDC, debe interpretarse como un valor único dentro de dicho rango. Es decir, el mezclador ofertado puede tener un phantom power de +12 VDC, +48 VDC, o cualquier otro valor específico comprendido entre +12 y +48 VDC.

Cabe señalar que la mayoría de los mezcladores de 8 canales disponibles en el mercado especifican valores fijos de +12 VDC o +48 VDC, y no un rango variable. Por lo tanto, se aceptarán mezcladores que cumplan con cualquiera de estos valores fijos dentro del rango especificado.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3    Literal: 3.1    Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que el phantom power del mezclador de audio podrá ser un valor específico que se encuentre dentro del rango solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDINO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:09:56

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

La especificación de impedancia del micrófono de cuello de ganso, indicada como un rango de 100 ohm a 600 ohm, debe interpretarse como un valor único dentro de dicho rango. Es decir, el micrófono ofertado puede tener una impedancia de 100 ohm, 600 ohm, o cualquier otro valor específico comprendido dentro de este intervalo. Cabe destacar que los micrófonos de cuello de ganso disponibles en el mercado suelen especificar un valor fijo de impedancia, y no un rango. Por lo tanto, se aceptarán ofertas que presenten un valor único de impedancia dentro del rango especificado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que la impedancia del micrófono de cuello de ganso podrá ser un valor específico que se encuentre dentro del rango solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:09:56

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Tras la revisión del monitor de video wall de 55", se observa una inconsistencia en la especificación. Mientras que el título del equipo menciona un video wall 3x3, en el cuadro de especificaciones se indica una cantidad de 4 monitores. Se solicita aclarar cuál es la cantidad exacta de monitores requerida para el video wall.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que la cantidad de monitores será de 9 unidades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:09:56

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

CONSULTA:

Tras la revisión del contenido de la oferta, se consulta si será necesario presentar las fichas técnicas de los equipos para validar que los equipos ofertados cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en las bases.

Acápite de las bases :      Sección: Especifico      Numeral: 2      Literal: 2.2      Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que, para la presentación de la oferta de los postores, deberán incluir las fichas técnicas de los bienes ofertados con el fin de validar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDINO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:09:56

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Tras la revisión de las condiciones de operación, se observa que se solicita un gabinete metálico de piso de 42U. Se solicita que se proporcionen las especificaciones detalladas del gabinete, ya que es necesario contar con las medidas exactas para verificar si los equipos ofertados podrán ser instalados en el mismo. Adicionalmente, se requiere la presentación de la ficha técnica del gabinete para validar que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, aclara que se dará las especificaciones técnicas del gabinete de 42 RU que serán las siguientes:  
Profundidad: mínimo 0.80 mts - ancho:  
mínimo 0.60 mts -alto mínimo 2.06 mts.  
estructura acero laminado al frio de 2mm -  
puerta frontal abatible marco metálico con centro  
de vidrio de 4.00 mm -puerta posterior abatible y  
puerta lateral desmontable con chapa -techo 4  
ranuras para ventiladores, se deberá presentar  
ficha técnicas del gabinete a fin de validar las  
especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:09:56

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Tras la revisión de las condiciones de operación, se consulta si la entidad ya dispone de un pozo a tierra, ya que los equipos de audio que se instalarán requieren estar conectados a tierra para su protección contra corrientes parasitas. En caso de que no exista un pozo a tierra, se pregunta si el postor deberá realizar la instalación del mismo para garantizar el aterramiento adecuado de los equipos. Además, se solicita aclarar si es necesario especificar en la propuesta la realización del pozo a tierra en caso de ser requerido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que la entidad cuenta con un sistema de pozo a tierra para su sistema eléctrico, el cual cumple con el Reglamento del Código Nacional de Electricidad (CNE), específicamente con la regla 060-712, que establece que el valor de resistencia de puesta a tierra convencional para un solo electrodo no debe superar los 25Ω. Este sistema podrá ser utilizado por el postor para los equipamientos de audio. Sin embargo, si los equipos de audio requieren un pozo a tierra con una resistencia menor, el postor deberá instalar el pozo a tierra correspondiente. Por ello, los postores deberán indicar en su oferta si el pozo a tierra existente en la entidad cumple con los requisitos para proteger los equipos de audio o, en caso contrario el postor, instalará un nuevo pozo a tierra para garantizar dicha protección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:09:56

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Respecto a la Capacitación y/o entrenamiento, se consulta se considera que el profesional asignado para realizar las capacitaciones y/o entrenamiento tanto a nivel administrador como soporte técnico, pueda ser el personal clave propuesto, a fin de que las capacitaciones sean realizadas por un profesional que cuente con el conocimiento necesario para realizar dicha actividad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que la capacitación podrá ser impartida por el mismo personal clave propuesto siempre que cumpla con el perfil requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:25:16

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Tras la revisión de las condiciones de operación, se consulta si la entidad ya dispone de un pozo a tierra, ya que los equipos de audio que se instalarán requieren estar conectados a tierra para su protección contra corrientes parasitas. En caso de que no exista un pozo a tierra, se pregunta si el postor deberá realizar la instalación del mismo para garantizar el aterramiento adecuado de los equipos. Además, se solicita aclarar si es necesario especificar en la propuesta la realización del pozo a tierra en caso de ser requerido.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que la entidad cuenta con un sistema de pozo a tierra para su sistema eléctrico, el cual cumple con el Reglamento del Código Nacional de Electricidad (CNE), específicamente con la regla 060-712, que establece que el valor de resistencia de puesta a tierra convencional para un solo electrodo no debe superar los 25Ω. Este sistema podrá ser utilizado por el postor para los equipamientos de audio. Sin embargo, si los equipos de audio requieren un pozo a tierra con una resistencia menor, el postor deberá instalar el pozo a tierra correspondiente. Por ello, los postores deberán indicar en su oferta si el pozo a tierra existente en la entidad cumple con los requisitos para proteger los equipos de audio o, en caso contrario el postor, instalará un nuevo pozo a tierra para garantizar dicha protección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20546436595	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	AP SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	17:52:47

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Luego de revisar el contenido de la oferta, se solicita aclarar si será requerido presentar las fichas técnicas de los equipos con el fin de verificar que los productos ofertados cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en las bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que, para la presentación de la oferta de los postores, deberán incluir las fichas técnicas de los bienes ofertados con el fin de validar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20546436595	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	AP SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	17:52:47

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Tras revisar las condiciones de operación, se advierte que se especifica un gabinete metálico de piso de 42U. Se solicita brindar las especificaciones detalladas del gabinete, incluyendo dimensiones exactas, a fin de verificar la compatibilidad con los equipos ofertados. Asimismo, se requiere la presentación de la ficha técnica del gabinete para confirmar el cumplimiento de las características técnicas exigidas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria, aclara que se dara las especificaciones tecnicas del gabinete de 42 RU que seran las siguientes:  
Profundidad: minimo 0.80 mts - ancho: minimo 0.60 mts -alto minimo 2.06 mts  
.estructura acero laminado al frio de 2mm - puerta frontal abatible marco metalico con centro de vidrio de 4.00 mm -puerta posterior abatible y puerta lateral desmontable con chapa -techo 4 ranuras para ventiladores, se debera presentar ficha tecnicas del gabinete a fin de validar las especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20546436595	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	AP SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	17:52:47

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar si la entidad dispone de un pozo a tierra operativo, considerando que los equipos de audio a instalar requieren una conexión a tierra para garantizar su protección contra interferencias eléctricas. En caso de no contar con dicho sistema, se requiere precisar si la instalación del pozo a tierra será responsabilidad del postor. Además, se solicita aclarar si debe incluirse esta instalación como parte de la propuesta técnica en caso de ser necesaria.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que la entidad cuenta con un sistema de pozo a tierra para su sistema eléctrico, el cual cumple con el Reglamento del Código Nacional de Electricidad (CNE), específicamente con la regla 060-712, que establece que el valor de resistencia de puesta a tierra convencional para un solo electrodo no debe superar los 25 $\Omega$ . Este sistema podrá ser utilizado por el postor para los equipamientos de audio. Sin embargo, si los equipos de audio requieren un pozo a tierra con una resistencia menor, el postor deberá instalar el pozo a tierra correspondiente. Por ello, los postores deberán indicar en su oferta si el pozo a tierra existente en la entidad cumple con los requisitos para proteger los equipos de audio o, en caso contrario el postor, instalará un nuevo pozo a tierra para garantizar dicha protección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20546436595	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	AP SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	17:52:47

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

La especificación del phantom power del mezclador de audio, descrita como un rango de +12 a +48 VDC, debe entenderse como un valor fijo ubicado dentro de dicho intervalo. Es decir, el mezclador propuesto puede contar con un phantom power de +12 VDC, +48 VDC o cualquier otro valor específico comprendido en ese rango. Cabe mencionar que la mayoría de los mezcladores de 8 canales disponibles en el mercado indican valores fijos, como +12 VDC o +48 VDC, en lugar de un rango ajustable. Por lo tanto, se considerarán aceptables las propuestas que presenten valores fijos de phantom power dentro del intervalo especificado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que el phantom power del mezclador de audio podra ser un valor específico que se encuentre dentro del rango solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20546436595	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	AP SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	17:52:47

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Al revisar las especificaciones del monitor para video wall de 55", se detecta una discrepancia en la información. El título del equipo hace referencia a un video wall 3x3, pero en el cuadro de especificaciones se menciona que se requieren 4 monitores.

Se solicita aclarar cuántos monitores son realmente necesarios para configurar el video wall.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que la cantidad de monitores será de 9 unidades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :  
Nomenclatura :  
Nro. de convocatoria :  
Objeto de contratación :  
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD  
AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1  
1  
Bien  
ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20553372411	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	DOBLE A CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	18:28:33

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

La especificación del phantom power del mezclador de audio, que se establece dentro de un rango de +12 a +48 VDC, debe interpretarse como un valor único dentro de ese intervalo. Es decir, el mezclador ofertado puede tener un phantom power de +12 VDC, +48 VDC o cualquier valor específico que se encuentre entre ambos. Es importante señalar que la mayoría de los mezcladores de 8 canales en el mercado ofrecen valores fijos de +12 VDC o +48 VDC, y no un rango variable. Por lo tanto, se aceptarán mezcladores que presenten cualquiera de estos valores fijos dentro del rango indicado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que el phantom power del mezclador de audio podra ser un valor específico que se encuentre dentro del rango solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20553372411	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	DOBLE A CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	18:28:33

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Después de revisar las condiciones de operación, se consulta si la entidad ya cuenta con un sistema de puesta a tierra, dado que los equipos de audio que se instalarán deben estar conectados a tierra para su protección contra corrientes no deseadas. En caso de no contar con un sistema de puesta a tierra, se pregunta si el oferente deberá encargarse de la instalación del mismo para asegurar un aterrizaje adecuado de los equipos. Asimismo, se solicita que se aclare si es necesario incluir en la propuesta la instalación del sistema de puesta a tierra en caso de que se requiera.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que la entidad cuenta con un sistema de pozo a tierra para su sistema eléctrico, el cual cumple con el Reglamento del Código Nacional de Electricidad (CNE), específicamente con la regla 060-712, que establece que el valor de resistencia de puesta a tierra convencional para un solo electrodo no debe superar los 25Ω. Este sistema podrá ser utilizado por el postor para los equipamientos de audio. Sin embargo, si los equipos de audio requieren un pozo a tierra con una resistencia menor, el postor deberá instalar el pozo a tierra correspondiente. Por ello, los postores deberán indicar en su oferta si el pozo a tierra existente en la entidad cumple con los requisitos para proteger los equipos de audio o, en caso contrario el postor, instalará un nuevo pozo a tierra para garantizar dicha protección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20553372411	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	DOBLE A CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	18:28:33

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Luego de revisar el contenido de la oferta, se consulta si será necesario incluir las fichas técnicas de los equipos para confirmar que los productos ofrecidos cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en las bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que, para la presentación de la oferta de los postores, deberán incluir las fichas técnicas de los bienes ofertados con el fin de validar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20553372411	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	DOBLE A CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	18:28:33

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Luego de revisar las especificaciones del monitor para video wall de 55", se ha identificado una discrepancia en la información. Mientras que el título del equipo menciona un video wall 3x3, en el cuadro de especificaciones se indica un total de 4 monitores. Se solicita una aclaración sobre la cantidad exacta de monitores requerida para conformar el video wall.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que la cantidad de monitores sera de 9 unidades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20553372411	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	DOBLE A CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	18:28:33

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En relación con la capacitación y/o entrenamiento, se consulta si se considera viable que el profesional asignado para llevar a cabo las capacitaciones tanto a nivel administrativo como de soporte técnico sea el mismo personal clave propuesto. Esto con el fin de asegurar que las capacitaciones sean impartidas por un profesional con los conocimientos adecuados para desarrollar correctamente esta actividad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que la capacitación podrá ser impartida por el mismo personal clave propuesto siempre que cumpla con el perfil requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20553372411	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	DOBLE A CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	18:28:33

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Tras revisar las condiciones operativas, se observa que se ha solicitado un gabinete metálico de piso de 42U. Se requiere que se proporcionen las especificaciones completas del gabinete, ya que es necesario contar con las medidas precisas para asegurar que los equipos ofertados puedan ser correctamente instalados. Asimismo, se solicita la entrega de la ficha técnica del gabinete para verificar que cumple con los requisitos técnicos establecidos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria, aclara que se dara las especificaciones tecnicas del gabinete de 42 RU que seran las siguientes:  
Profundidad: minimo 0.80 mts - ancho: minimo 0.60 mts -alto minimo 2.06 mts  
.estructura acero laminado al frio de 2mm -  
puerta frontal abatible marco metalico con centro de vidrio de 4.00 mm -puerta posterior abatible y  
puerta lateral desmontable con chapa -techo 4 ranuras para ventiladores, se debera presentar ficha tecnicas del gabinete a fin de validar las especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20553372411	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	DOBLE A CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	18:28:33

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

La especificación de la impedancia de entrada del amplificador, establecida como un rango de 10k ohm a 25k ohm, debe entenderse como un valor fijo dentro de ese intervalo. Es decir, el amplificador ofertado puede tener una impedancia de entrada de 10k ohm, 20k ohm o cualquier otro valor específico dentro de ese rango. Cabe destacar que la mayoría de los amplificadores en el mercado suelen indicar un valor único para la impedancia de entrada, en lugar de un rango. Por lo tanto, se aceptarán ofertas que especifiquen un valor único de impedancia dentro del rango

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que el valor de la impedancia de entrada del amplificador podra ser un valor específico dentro del rango solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	19:27:12

**Consulta:** Nro. 29

**Consulta/Observación:**  
Que distancia tendrán los 20 parlantes de pared, en que habitación se ubicaran dichos parlantes?

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** II      **Literal:** 1      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
La distancia sera equidistante entre los veinte parlantes a instalar en el Auditorio y en coordinacion con el personal designado por la Red la Jefatura de Soporte Informatico de la Red Arequipa

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	19:27:12

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Para una mejor oferta se pide al jurado si nos pueden brindar los planos en autocad.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se cuenta con planos en formato AutoCAD. Sin embargo, el postor podrá realizar una visita técnica para el dimensionamiento adecuado. Se brindarán las facilidades necesarias para dichas visitas, las cuales estarán a cargo del responsable designado, Vladimir Cardenas, Jefe de Soporte Informatico de la Red Arequipa. Para coordinar la visita técnica, se deberá enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: pquiroz@essalud.gob.pe, para iniciar las coordinaciones internas, con 24h de anticipacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDINO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	19:27:12

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Se va a considerar un dispositivo de ordenamiento de canales para los componentes del sistema de audio y videowall

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor podrá considerar equipamientos adicionales como mejoras técnicas al requerimiento mínimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLEND DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	19:27:12

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Para el gabinete de piso se incluirá ventiladores

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 1      Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que el gabinete debera incluir ventiladores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	21:57:25

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En la experiencia del postor indican: Venta de Sistemas de Video Wall, Controlador de Video.  
Aclarar que el Sistema comprende el Video Wall con Controlador de Video.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en el requerimiento tecnico no se esta pidiendo controlador de video como un equipamiento independiente, sin embargo los monitores deberan de permitir la configuracion en arreglo video wall como minimo 9 pantallas en arreglo 3x3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLEND DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	21:57:25

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En Recursos a ser provisto por el Proveedor del personal clave: Para tener mayor pluralidad de postores, considerar la carrera de Electromecánico o Mecánico Electricista.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.4.2 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge, los profesionales solicitados estan acorde a la especialidad requerida al equipamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20543884201	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANDINA COMERCIALIZADORA S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

**Observación: Nro. 35**

**Consulta/Observación:**

las especificaciones tecnicas de este proceso son ilegibles

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5    **Literal:** 5.1    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ley 30225, principios: libertad de concurrencia, Transparencia, Publicidad, Competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las EETT se encuentran en formato pdf No se especifica la ilegibilidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20509916871	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	UNIDEN ELECTRONICS S.R.L.	Hora de envío :	23:57:35

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Capítulo III - literal 5.1.7 pag. 30

Con la finalidad de que el PROVEEDOR tenga conocimiento pleno del alcance del proyecto, durante el proceso de selección hasta un día antes de la presentación de oferta, ¿.

- Con la finalidad de obtener información del alcance de la implementación, es necesario realizar una inspección técnica, por favor confirmar el nombre, apellido del contacto, área usuaria, teléfono y correo para gestionar las coordinaciones respectivas de acceso a sus instalaciones.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.1.7 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si se brindaran los accesos para la visitas tecnicas  
siendo como responsable Vladimir Cardenas,  
Jefe de Soporte Informatico de la Red  
Asistencial Arequipa, debiendo enviar un correo  
electronico a la siguiente direccion  
pquiroz@essalud.gob.pe para iniciar las  
coordinacion con 24h de anticipacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDINO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20509916871	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	UNIDEN ELECTRONICS S.R.L.	Hora de envío :	23:57:35

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Capítulo III - literal 5.1.7 pag. 30

Con la finalidad de que el PROVEEDOR tenga conocimiento pleno del alcance del proyecto, durante el proceso de selección hasta un día antes de la presentación de oferta, ¿.

- La modalidad del presente proceso es por Suma Alzada, que es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva respectiva. Por principio de transparencia y de Igualdad de trato, es indispensable contar con pleno conocimiento, por lo que se solicita adjuntar los planos con sus respectivas ubicaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.1.7 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se cuenta con planos en formato AutoCAD. Sin embargo, el postor podrá realizar una visita técnica para el dimensionamiento adecuado. Se brindarán las facilidades necesarias para dichas visitas, las cuales estarán a cargo del responsable designado, Vladimir Cardenas, Jefe de Soporte Informatico de la Red Arequipa .

Para coordinar la visita técnica, se deberá enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: pquiroz@essalud.gob.pe, para iniciar las coordinaciones internas con 24h de anticipacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO WALL PARA EL HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ-MOLLENDO DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

Ruc/código :	20509916871	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	UNIDEN ELECTRONICS S.R.L.	Hora de envío :	23:57:35

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Capítulo III - literal V pag. 28

MONITOR PARA VIDEO WALL DEBE INCLUIR SOPORTE METÁLICO COMPLETO PARA ARREGLO 3X3.

- Se le solicita al comité de selección puedan aclarar si se va a requerir un controlador de video wall para el arreglo de video de los monitores o un dispositivo para realizar arreglo de ventanas de monitores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: V Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que no se va requerir un controlador de video wall adicional, sin embargo los monitores deberan de permitir la configuracion en arreglo video wall como minimo 9 pantallas en arreglo 3x3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null