




INTERVENCIÓN




INTERVENCIÓN



INTERVENCIÓN




INTERVENCIÓN




DETALLE TIPICO REJA PROTECTOR

ESC: 1/25



PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA

ESC: 1/25



DETALLE DE FIJACION

ESC: 1/10

MEDIDAS EN MM

LEYENDA	
	RUTAS DE EVACUACION
	SEÑALÉTICA DE SALIDA (ADHESIVO)
	DETECTOR DE HUMO
	CROQUIS DE UBICACION Y ORIENTACION
	SEÑALÉTICA DE AFORO DE PERSONAS (ADHESIVO)
	SEÑAL DE PELIGRO RIESGO ELECTRICO DE 20X30CM H = SEGUN UBICACION DE TABLERO



DIRINC-PNP / U.E. N°026
DIREICAJ - ADMINISTRACION

PROYECTO / SERVICIO :

"SERVICIO DE ADECUACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES
OPERATIVOS PERTENECIENTES A LA
DIRECCION CONTRA EL TERRORISMO
PNP, UBICADO EN EL COMPLEJO
POLICIAL GRal. PNP MANUEL TUMBA
ORTEGA, SITO EN LA AV. ESPAÑA N
"400 - CERCADO DE LIMA"

UBICACION : CERCADO DE LIMA
DIRECCION : AV. ESPAÑA N° 400
DISTRITO : CERCADO DE LIMA
PROVINCIA : LIMA

PROFESIONALES RESPONSABLES :

PLANO : ARQ.-3ER NIVEL
COMP 05
"INTERVENCIÓN"

LAMINA : A-14

ESCALA : 1/75
FECHA : ABRIL 2023