

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-7-2023-GR.LAMB/GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE DENOMINADO "SERVICIO LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE BORDOS Y COLOCACIÓN DE ROCA AL VOLTEO EN EL RIO ZAÑA AMBAS MARGENES - 2660 MTS, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Nro. Item : 1

Descripción del Item: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CHANCAFE REYES JOSE ALEXANDER	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO SUPERVISOR ZAÑA	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO SCYLLA	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO SUPERVISOR MATEO	Valido		NO	