



LISTA DE INSUMOS

**SERVICIO DE “MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL
PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE OLMOS – DISTRITO DE OLMOS -
PROVINCIA LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE”**

FEBRERO 2025


Ivan Y. Saavedra Serrato
INGENIERO CIVIL AMBIENTAL
REG. CIP.: 278709



Precios y cantidades de recursos requeridos

Obra 1103006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL PUESTO DE SALUD
SANTA ROSA DE OLMOS - DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Fecha 01/02/2024

Lugar 140308 LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - OLMOS

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0240010001	PINTURA LATEX	gal	0.2000		
0240010011	PINTURA LATEX LAVABLE	gal	3.1900		
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	8.3200		
0240070003	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE ZINC CROMATO	gal	6.3800		
0240150001	IMPRIMANTE	gal	3.1900		
0240150004	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO	gal	1.4800		
02410500010002	CINTA SEÑALIZADORA PARA CABLES ELECTRICOS	m	71.1400		
02460200020002	SUMIDERO DE BRONCE DE 3"	und	1.0000		
02460200020007	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE REDES EXISTENTES	qlb	1.0000		
0246030002	TUBO DE ACERO NEGRO 2" X 3 MM X 6 M	und	53.4400		
0246030005	TUBO DE ACERO NEGRO 1 1/2" X 3 MM X 6 M	und	11.3300		
0246080002	TRAMPA P 2"	und	1.0000		
02480100010008	TANQUE DE AGUA DE POLIETILENO DE 1500 LITROS INCLUYE ACCESORIOS INTERNOS	und	1.0000		
02490300010010	NIPLE DE PVC 1" Ø	und	2.0000		
0253020003	VALVULA CHECK 1"	und	2.0000		
0253020028	VALVULA CHECK DE BRONCE 1/2"	und	6.0000		
0253020029	VALVULA CHECK DE BRONCE 1"	und	1.0000		
0253080005	VALVULA DE PIE BRONCE DE 1"	und	1.0000		
0253100011	VALVULA ESFERICA BRONCE DE 3/4"	und	1.0000		
0253100012	VALVULA ESFERICA BRONCE DE 1"	und	1.0000		
0253120007	VALVULA FLOTADORA DE 1" CON BOYA	und	1.0000		
02531800080002	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	und	1.0000		
0255080018	SOLDADURA 1/8	kq	37.8400		
0258040022	ELECTROBOMBA 0.85 HP	und	1.0000		
02620400010043	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 16 A	und	1.0000		
0262170005	PUERTA REJA METALICA	qlb	1.0000		
0263030001	CRUCETAS	und	2.5200		
0268260005	CAJA LLAVE TERMICA EMPOTRABLE PVC 1 POLOS	und	1.0000		
0270190009	CABLE NH-80 DE 4 MM2	m	46.5000		
0270190010	CABLE NH-80 DE 2.5 MM2	m	23.2800		
02720100060008	CANDADO DE BRONCE 70 mm	und	1.0000		
0272010121	TUERCA DE 1/2"	und	20.0000		
0276010010	WINCHA METALICA	und	0.0700		
02770100010003	FILTRO PARA TANQUE DE AGUA	pza	1.0000		
0279010057	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kq	0.0700		
0290130022	AGUA.	m3	7.0100		
0290130024	REGLA DE MADERA	p2	1.8700		

EQUIPOS

03010000110001	TEODOLITO	día	0.1600		
0301000022	MIRA TOPOGRAFICA	hm	1.3200		
0301000025	JALONES	he	2.6300		
0301000030	GPS	día	0.1600		
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			
03010600020006	REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"	und	0.3000		
0301100007	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	3.3400		
0301120002	EQUIPO DE PINTURA	hm	16.1700		
03011400020002	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	5.7300		
03011400060002	COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP	hm	2.8700		
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3	hm	0.1700		
03011600020004	MINI CARGADOR	hm	0.3800		
0301220010	CAMION VOLQUETE 140-210 HP X 6 M3	hm	4.6800		
0301220011	CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 15 M3	hm	0.1700		
0301230002	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRIC PORTABLE	día	45.0000		
03012700010003	MAQUINA DE SOLDAR	hm	126.1300		
0301270005	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP	hm	5.3000		
03012900030007	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11-13 P3	hm	13.6500		
0301290005	VIBRADOR PARA CONCRETO DE 4 HP 1.50"	hm	13.1400		
03013300020002	CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO	hm	67.2800		



Guido Alarcón Pejerrey
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 257545

Precios y cantidades de recursos requeridos

Obra 1103006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL PUESTO DE SALUD
SANTA ROSA DE OLMOS - DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Fecha 01/02/2024
Lugar 140308 LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - OLMOS

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0301340001	ANDAMIO METALICO	día	4.0400		

TOTAL



Guido Alarcón Pejerrey
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 257545



ANEXOS

**SERVICIO DE “MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL
PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE OLMOS – DISTRITO DE OLMOS -
PROVINCIA LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE”**

FREBRERO 2025


Ivan Y. Saavedra Serrato
INGENIERO CIVIL AMBIENTAL
REG. CIP.: 278709






REGISTRO FOTOGRÁFICO

SERVICIO DE “MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL
PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE OLMOS – DISTRITO DE OLMOS -
PROVINCIA LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE”

FEBRERO 2025


Juan Y. Saavedra Serrato
INGENIERO CIVIL AMBIENTAL
REG. CIP.: 278709





PANEL FOTOGRÁFICO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE OLMOS – DISTRITO DE OLMOS – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Fig.01. y 02. El puesto de salud cuenta con un tanque elevado y cisterna inutilizables por antigüedad



Fig.03. y 04. Cajas de registro y aparatos sanitarios en mal estado

