

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código : 20517373185

Fecha de envío : 15/08/2023

Nombre o Razón social : ASCENSORES DELTA S.A.C.

Hora de envío : 17:59:48

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Consultamos a la entidad en cuanto a la forma de pago, si se podría considerar adelantos, a fin de facilitar la ejecución de la prestación y evitar que los contratistas deban recurrir a fuentes externas de financiamiento las cuales solo incrementarían los costos de la contratación.

Es preciso indicar que el artículo 38 de la Ley establece que la Entidad puede entregar adelantos al contratista con la finalidad de otorgarle financiamiento y/o liquidez para la ejecución del contrato, siempre que ello haya sido previsto en los documentos del procedimiento de selección.

Ante esto solicitamos se considere el brindar adelantó y se incluya en las bases objeto de la contratación.

De ser así se debería considerar un adelantó del 20%

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: II

Literal: 2.5

Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Se aclara que la forma de pago queda establecida como se indica en e en el numeral XIV. FORMA DE PAGO, por tanto no se considera otorgar un adelanto.

Asimismo, Se aclara, que no se ha considerado el pago por adelantado debido que en la indagación de mercado para la entrega de los bienes o la prestación de servicios, el mismo; no ha reflejado condiciones existentes en el mercado que hubiese determinado de realizar un pago antes de ejecutada la prestacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20517373185	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES DELTA S.A.C.	Hora de envío :	17:59:48

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En cuanto a la Garantía de Fiel Cumplimiento, consultamos si serán validas las Cartas Fianzas por Fiel Cumplimiento otorgadas por compañías de Seguros, las cuales cuentan con autorización de la SBS .

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.3 **Literal:** a **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Se aclara que se aceptaran garantías emitidas por empresas que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos y Pensiones a emitir cartas fianzas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20517373185	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES DELTA S.A.C.	Hora de envío :	17:59:48

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

De incluir el otorgar adelanto, consultamos si serán validas las Cartas Fianzas por adelantó otorgadas por Compañías Aseguradoras Autorizadas ante la SBS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.5 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Se aclara, que en el requerimiento del area usuaria no ha considerado incluir ningun tipo de adelanto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20517373185	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES DELTA S.A.C.	Hora de envío :	18:51:40

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo indicado por la entidad se solicita que el Ascensor 2 esté siempre operativo mientras que se realizan trabajos de implementación en el Ascensor 1 y viceversa, por lo cual solo se ha considerado el plazo de instalación de 30 días calendarios, y de acuerdo a su requerimiento se requeriría días adicionales para la instalación e implementación del ascensor 2, toda vez que se trabajaría en una vez finalizado y puesto operativo el ascensor 1.

En merito a lo requerido se debería considerar ampliar el plazo de instalación a 30 días más, a fin de cumplir con lo requerido por la entidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: VIII Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Se precisa que la condición N° 4 obedece a los trabajos de implementación previa y estará sujeto a la programación y cronograma de trabajo remitido por el contratista y aprobado por la entidad en concordancia a las especificaciones técnicas pag. 17 de 23.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20517373185	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES DELTA S.A.C.	Hora de envío :	18:51:40

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En cuanto a la mejora solicitada, se debería optar por otro requerimiento, toda vez que solicitar un menor plazo de entrega pondría en riesgo el cumplimiento contractual.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el factor de evaluación, de plazo de entrega se ha establecido en la asignación de puntajes rangos que guardan razonabilidad, vinculación y proporcionalidad con el objeto de la contratación acorde a la necesidad de la Entidad, por tanto, No se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20517373185	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES DELTA S.A.C.	Hora de envío :	19:01:09

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

De acuerdo a su requerimiento se solicita trabajos de implementación del sistema eléctrico de la sala de tableros existente ubicados en el sótano del SAT, hacia la sala de máquinas.

Es preciso mencionar que dichos trabajos tomarían un promedio de 07 a 18 días adicionales a los trabajos netamente de instalación. por lo cual se debería considerar ampliar el plazo de instalación o en su defecto se consideré un plazo adicional por los trabajos indicados en la pagina 4 de los Términos de referencia

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
Estas tareas de IIEE, son específicas e independientes y pueden y deben de ser realizadas de manera paralela, en horarios nocturnos y/o diurnos, ya que solo involucran desenergizar el ITM general en la Sala de Tableros y adecuar el Tablero de Fuerza existente en el sótano de donde nacen las montantes. Por lo tanto al ser grupos de trabajo diferentes, consideramos que no se va a requerir mayores plazos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20517373185	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES DELTA S.A.C.	Hora de envío :	19:05:57

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Consultamos a la entidad si serán validos como experiencia del personal clave los trabajos como supervisor de Obras en el departamento de instalación, siempre en cuando estas se hayan realizado en el rubro de ascensores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Se precisa que la experiencia del personal clave esta estipulado de manera clara en el punto A.2 "EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20515579991	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES GS&F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-ASCENSORES GS&F S.A.C.	Hora de envío :	22:47:34

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se requiere las especificaciones de los ductos (medidas de frente, fondo, altura de piso a piso, cuartos de máquina, etc.)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 2 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

favor de evaluar y confirmar

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Se les informa que este Proyecto para Nuevos Ascensores es para una edificación existente, por lo que la empresa, debe de comunicarse con el SAT, para que como parte de sus Alcances previos, realice un levantamiento de los existente, en la SEDE del SAT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20515579991	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES GS&F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-ASCENSORES GS&F S.A.C.	Hora de envío :	22:47:34

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Confirmar si es un reposición de ascensores existentes o adquisición de ascensores nuevos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 3 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

favor de evaluar y confirmar

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
Sírvanse revisar las Especificaciones Técnicas de la documentación que se les ha enviado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20515579991	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES GS&F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-ASCENSORES GS&F S.A.C.	Hora de envío :	22:47:34

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

planteamos la siguiente forma de pago:

a la firma de contrato 30%

al ingreso a los almacenes 50%

a la entrega final 20%

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 4 **Página:** 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

favor de evaluar y confirmar

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Se aclara que la forma de pago queda establecida como se indica en e en el numeral XIV. FORMA DE PAGO, por tanto no se considera otorgar un adelanto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20515579991	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES GS&F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-ASCENSORES GS&F S.A.C.	Hora de envío :	22:47:34

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se debe confirmar que todas las servicios civiles y de adecuación de ductor, serán por cuenta de la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 5 **Página:** 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

favor de evaluar y confirmar

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

La Obra es a Todo Costo. Sírvanse revisar las Especificaciones Técnicas de la documentación que se les ha enviado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20515579991	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES GS&F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-ASCENSORES GS&F S.A.C.	Hora de envío :	22:47:34

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se debe confirmar que todas los servicioss eléctricas, incluyendo el pozo a tierra para los ascensores, serán por cuenta de la entidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 6 Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

favor de evaluar y confirmar

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
La Obra es a Todo Costo. Sirvanse revisar las Especificaciones Técnicas de la documentación que se les ha enviado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20515579991	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES GS&F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-ASCENSORES GS&F S.A.C.	Hora de envío :	22:47:34

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se debe confirmar el plazo de entrega de los ascensores, ya que en las EE.TT indican 120 días totales (4 meses).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 7 **Página:** 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

favor de evaluar y confirmar

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Sirvanse ceñirse a lo indicado en las Bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20515579991	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES GS&F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-ASCENSORES GS&F S.A.C.	Hora de envío :	22:47:34

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar el área en donde se almacenarán los equipos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7 **Literal:** 8 **Página:** 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

favor de evaluar y confirmar

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

La empresa adjudicada coordinara con el SAT la ubicación de los almacenes externos y/o los espacios interiores al SAT, en donde se almacenaran los equipos / cajas, dependiendo de sus pesos y volúmenes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20515579991	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES GS&F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-ASCENSORES GS&F S.A.C.	Hora de envío :	22:47:34

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Confirmar la ubicación y el metraje del espacio asignado para la descarga de los equipos nuevos (cajas).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 9 Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

favor de evaluar y confirmar

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
La empresa adjudicada coordinara con el SAT la ubicación de los almacenes externos y/o los espacios interiores al SAT, en donde se almacenaran los equipos / cajas, dependiendo de sus pesos y volúmenes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20515579991	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES GS&F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-ASCENSORES GS&F S.A.C.	Hora de envío :	22:47:34

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Confirmar si el almacén para nuestras herramientas de trabajo, lo provee la entidad o el contratista.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 9 **Literal:** 10 **Página:** 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

favor de evaluar y confirmar

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

El lugar para el almacenaje, de las herramientas para el trabajo, lo indicara el SAT, en el interior de sus instalaciones, incluyendo de ser necesario en la Sala de Maquinas existente en la Azotea

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20515579991	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES GS&F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-ASCENSORES GS&F S.A.C.	Hora de envío :	22:47:34

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Es posible hacer una visita a la entidad para tomar medidas a los pozos existentes

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 10 **Literal:** 11 **Página:** 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

favor de evaluar y confirmar

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

De acuerdo a las Bases del Concurso, los ofertantes, tienen todas las facilidades y deben de realizarlo como paso previo a realizar su oferta. hasta dos días hábiles antes de la presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto VIII. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA, se indica que el plazo para la entrega del ascensor, instalación y puesta en funcionamiento será de 120 días calendario.

Según normativa local para transporte vertical, los ascensores a instalarse en territorio Nacional deben cumplir con la Norma Internacional Europea EN81 o similares.

Desafortunadamente nuestro país no cuenta con industria dedicada a la fabricación de ascensores, por tanto, los ascensores deben importarse. Los ascensores fabricados en el exterior del País, cuentan con certificado de garantía y cumplen con todos los estándares de seguridad indicados en la norma EN 81, lo que respalda su correcto funcionamiento. Para instalar un ascensor importado se requieren plazos mayores a los indicados en las bases.

Si la entidad requiere cumplir plenamente con la normativa técnica vigente en salvaguarda de la integridad de sus usuarios, debe considerar la instalación de ascensores fabricados en el exterior.

Solicitamos a la entidad considerar un plazo de entrega no menor que 270 días calendarios, periodo en el que se ejecutarán la fabricación, transporte, desmontaje, adecuación de ducto del ascensor, trabajos de obra civil y trabajos eléctricos complementarios más la instalación, pruebas y ajustes de los dos nuevos ascensores en simultaneo.

Por favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: VIII Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

No se acoge la observación debido a que en las especificaciones técnicas se precisa en la condición N° 1 la base normativa vigente para ascensores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 2. Marco Normativo aplicable, menciona que los ascensores deben cumplir con las siguientes normas, entre otras:

- ¿ Normas MERCOSUR, NM 207 y NM 195.
- ¿ Norma EN 81-20/50, ASME A17.1, GB 7588.
- ¿ Norma EN81-58 y UL 10B.
- ¿ Norma ASME A.17.1-2010.

Se hace saber a la Entidad que la Norma Mercosur, norma NM207, norma EN81-20/50, norma ASME A.17.1-2010 y el código GB7588 son reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Por lo antes expuesto no es posible cumplir con las cinco normas a la vez, por no ser complementarias. Se solicita a La Entidad indicar que los Postores pueden elegir cumplir cualquiera de estas cinco (05) normativas. Por favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
Se acoge la observación parcialmente, a fin de evitar interpretaciones distorsionadas se van a suprimir de las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 2. Marco Normativo aplicable, menciona que los ascensores deben cumplir con las siguientes normas, entre otras:

- ¿ Normas MERCOSUR, NM 207 y NM 195.
- ¿ Norma EN 81-20/50, ASME A17.1, GB 7588.
- ¿ Norma EN81-58 y UL 10B.
- ¿ Norma ASME A.17.1-2010.

Se hace saber a la Entidad que la Norma NM195 está orientada a la seguridad para la construcción é instalación de escaleras mecánicas y no tiene nada que ver con ascensores por lo cual se solicita retirar de las bases esta normativa. Por favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
Se acoge la observación parcialmente, a fin de evitar interpretaciones distorsionadas se van a suprimir de las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 2. Marco Normativo aplicable, menciona que los ascensores deben cumplir con las siguientes normas, entre otras:

- ¿ Normas MERCOSUR, NM 207 y NM 195.
- ¿ Norma EN 81-20/50, ASME A17.1, GB 7588.
- ¿ Norma EN81-58 y UL 10B.
- ¿ Norma ASME A.17.1-2010.

Se hace saber a la Entidad que la Norma EN81-58 y UL 10B, ambas están orientadas a la resistencia al fuego de las puertas para ascensores, por lo tanto, no son complementarias. Por lo antes indicado, no es posible cumplir con las dos normas a la vez por no ser complementarias. Se solicita a La Entidad indicar que los Postores cumplan con una de las normas antes mencionadas. Por favor confirmar.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** V **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
Se acoge la observación parcialmente, a fin de evitar interpretaciones distorsionadas se van a suprimir de las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, vemos que existen planos de la zona de ascensores; sin embargo, no se llegan a visualizar de manera nítida.

Observación: Se solicita a la Entidad enviar los planos en formato DWG. Se requieren los planos de Arquitectura y estructura para visualizar mejor el área donde se instalarán los ascensores. Por favor enviar.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 0 **Literal:** 0 **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

No se acoge la observación, el postor deberá ceñirse a la condición N° 3, En tanto el plano en PDF adjunto corresponde A Planta y cortes de la zona de ascensores lamina A-01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONESTÉCNICAS, vemos que en los planos se visualizan 03 ascensores; sin embargo, en las bases solo se requieren 02 ascensores.

Observación: Por favor confirmar e indicar en los planos, cuáles son los ascensores requeridos.

Por favor enviar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
No se acoge la observación; dado que que el plano al que se hace referencia corresponde al plano de Planta y cortes de zona de ascensores N° A-01, y en las especificaciones técnicas se precisa 02 ascensores simplex de ocho paradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 1. 02 SISTEMA DE ASCENSOR SIMPLEX, en el apartado ARQUITECTURA DE ASCENSORES, tanto en la parte de CABINA como en la parte de HALL TÍPICO DE ASCENSORES, se indica lo siguiente:

¿ Acabado: Acero inoxidable (1/16 o 1.5 mm).

Consulta: Los espesores indicados no son estándar para todos los fabricantes, por lo tanto, se solicita a la Entidad permitir que los Postores ofrezcan acabados en acero inoxidable satinado con el espesor y calidad que corresponda al estándar de sus fábricas de origen, siempre y cuando cumplan con la Normativa Internacional Europea EN81, a la que hace referencia el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Por favor confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 1-2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
Se precisa a la consulta que la arquitectura de los ascensores y en especifico de la cabina esta definida de acuerdo a nuestra necesidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 1. 02 SISTEMA DE ASCENSOR SIMPLEX, en el apartado ARQUITECTURA DE ASCENSORES, en la parte de CABINA, se indica lo siguiente:

¿ Iluminación: Decorativa Led blanco Spot Line (06 unidades) de encendido automático.

Consulta: Observamos este punto ya que no todos los fabricantes tienen como estándar la iluminación con esta terminología (Spot Line debe ser terminología de un fabricante específico). Por lo tanto, se solicita a la Entidad especificar a qué se refiere con el término ¿Spot Line¿, y se permita a los postores ofrecer acabados de cabina provistos de iluminación según estándares de fábrica de origen instalados en el falso techo de cabina. Especificar cuantos lúmenes requieren para la iluminación de cabina

Por favor aclarar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
Se precisa a la consulta que las luminarias son spot para empotrar y los lúmenes deberán ser acorde a la normatividad vigente y en concordancia a las condiciones de las Especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 1. 02 SISTEMA DE ASCENSOR SIMPLEX, en el apartado ARQUITECTURA DE ASCENSORES, en la parte de CABINA, se indica lo siguiente:

¿ Pasamanos: Tres (3) laterales y fondo.

Consulta: Entendemos que se trata de un error de tipeo.
La cabina cuenta con dos paneles laterales, un frente y un panel ubicado al fondo. Confirmar si la cabina debe contar con dos pasamanos laterales y un pasamanos al fondo.
Por favor aclarar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
Se precisa a la consulta que cada cabina debe llevar tres (3) pasamanos en total: 01 pasamano lateral derecho de cabina, 01 pasamano lateral izquierdo de cabina y 01 pasamano en fondo de cabina.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 1. 02 SISTEMA DE ASCENSOR SIMPLEX, en el apartado ARQUITECTURA DE ASCENSORES, en la parte de CABINA, se indica lo siguiente:

¿ Modo carga: Protectores de paredes de cabina para carga.

En la descripción del ascensor se indica que será del tipo pasajeros; sin embargo, en este punto se solicita protectores ¿para carga¿.

Consulta: Por favor se requiere el detalle de materiales, dimensiones, cantidad y ubicación de los protectores solicitados. Confirmar que los ascensores serán utilizados para el traslado de personas mas no de carga.

Por favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Se precisa que en la condición N° 4 se detalla el uso resaltado en negrita "USO DE PASAJEROS Y CARGA".por lo que el proveedor debiera cotizar para proveer e instalar todo aquello que sea necesario, para proteger sus interiores, protegiendo las barandas, espejos, y otros cuando el SAT transporte carga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 1. 02 SISTEMA DE ASCENSOR SIMPLEX, en el apartado ARQUITECTURA DE ASCENSORES, en la parte de CONDICIONES / REQUISITOS, se menciona en la CONDICIÓN 1 la Base Normativa siguiente: ASCENSORES UTILIZACIÓN-010-SECCIÓN 010-2002-05-31.

Consulta: Por favor aclarar a qué norma se refieren con ASCENSORES UTILIZACIÓN-010-SECCIÓN 010-2002-05-31.

Por favor aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** V **Página:** 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

A la consulta se precisa la referencia: CNE -CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD - UTILIZACION SECCIÓN 200: ASCENSORES, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y EQUIPOS SIMILARES - 200-010 Secciones de Conductores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 1. 02 SISTEMA DE ASCENSOR SIMPLEX, en el apartado ARQUITECTURA DE ASCENSORES, en la parte de CONDICIONES / REQUISITOS, se menciona en la CONDICIÓN 1 que para poseer un ascensor más amigable en el SAT, se incluirá un sistema de sonido.

Consulta: Se solicita a la Entidad aclarar a qué se refieren con un ¿sistema de sonido¿. Por favor dar mas detalles.

Por favor aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** V **Página:** 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Se precisa a la consulta que el SISTEMA DE SONIDO.- Hace referencia a que tenga Musica Ambiental de fondo al interior, para dar un estado de comfort a los usuarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 1. 02 SISTEMA DE ASCENSOR SIMPLEX, en el apartado ARQUITECTURA DE ASCENSORES, en la parte de CONDICIONES / REQUISITOS, se menciona en la CONDICIÓN 2 que se considerará el mejoramiento del Sistema Eléctrico.

Consulta: Se solicita a la Entidad brindar mayor detalle de lo solicitado. Especificar exactamente lo que se requiere cuando indican ¿mejoramiento del sistema eléctrico¿.

Por favor aclarar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
A la actualidad el SAT posee Ascensores de tecnologia antigua, con cableado que fue mejorado en la montante del sotano a la azotea, que cumple con las normativas y las capacidades de amperaje y caidas de tension, pero el Tablero Electrico existente, debe de ser modernizado acorde a la Normativa vigente. En la Sala de Maquinas ubicada en la azotea, todo debe de ser nuevo, incluyendo Motores, Tableros Electricos y Sistemas de Control, lo cual debe de ser proveido e implementado, para cumplir con la Normativa vigente y con los nuevos equipos y componentes ofertados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 1. 02 SISTEMA DE ASCENSOR SIMPLEX, en el apartado ARQUITECTURA DE ASCENSORES, en la parte de CONDICIONES / REQUISITOS, se menciona en la CONDICIÓN 2 que se deberá verificar in Situ el tipo de los elementos eléctricos existentes, la ruta y otros.

Consulta: Se solicita a la Entidad enviar los planos eléctricos en formato DWG para poder revisarlas previamente antes de coordinar la visita para la verificación de los elementos respectivos. Asimismo, indicar la persona de contacto para las coordinaciones del caso y considerarlo dentro del cronograma del proceso de licitación.

Por favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** V **Página:** 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Se precisa que en la condición dos (2) se indica que el postor considerará en su propuesta el mejoramiento del sistema eléctrico y ello implica que en la visita tecnica se realicen las actividades que permitan lograr el objetivo de la condición.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 1. 02 SISTEMA DE ASCENSOR SIMPLEX, en el apartado ARQUITECTURA DE ASCENSORES, en la parte de CONDICIONES / REQUISITOS, se menciona en la CONDICIÓN 3 que los ascensores serán desmontados y trasladados por la Contrata a donde el SAT lo indique.

Consulta: Por favor indicar el lugar exacto y a que distancia del ducto actual de ascensores se trasladarán los ascensores desmontados. Esta información es relevante para dimensionar los alcances de los trabajos de acarreo. Especificar si los materiales desmontados se encajonarán y rotularán.

Por favor confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
Se precisa a la consulta que el traslado sera al DMV ATE II (Lote 43-B-1 y lote 44 B-1 Lotización - Parcelación la estrella, Distrito de ATE).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 1. 02 SISTEMA DE ASCENSOR SIMPLEX, en el apartado ARQUITECTURA DE ASCENSORES, en la parte de CONDICIONES / REQUISITOS, se menciona en la CONDICIÓN 4 lo siguiente: Implementar Controles Independientes en los ascensores y en las áreas externas de los ascensores.

Consulta: Por favor aclarar a qué se refieren con ¿Implementar Controles Independientes en los ascensores y en las áreas externas de los ascensores¿, brindar mayor detalle.

Por favor aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** V **Página:** 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

A la actualidad, en el sistema de ascensores existentes, en el area externa de cada piso, entre los Ascensores No 1 y el No 2, solo se posee un panel de Controles Comunes para ambos ascensores y que son comandados por una programacion electronica para sistema Duplex. Lo que se desea es tener en cada area externa de cada piso, BOTONERAS INDEPENDIENTES para cada uno de los Ascensores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 1. 02 SISTEMA DE ASCENSOR SIMPLEX, en el apartado ARQUITECTURA DE ASCENSORES, en la parte de CONDICIONES / REQUISITOS, se menciona en la CONDICIÓN 4 debe de preverse que, finalizada la instalación por etapas de los ascensores, entre ellos exista la facilidad de programación local y remota de atención a pisos, de ser requerido, aunque funcionen como Simplex.

Consulta: Por favor aclarar a qué se refieren con ¿exista la facilidad de programación local y remota de atención a pisos, de ser requerido, aunque funcionen como Simplex¿, brindar mayor detalle. Los ascensores funcionan de forma autónoma y se configuran durante la etapa de instalación.

Por favor aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
El Sistema de Ascensores se plantea como un sistema Simplex que funcione de manera independiente, pero bajo un CONTROL DE RIESGO, se requiere prever, que de manera fisica presencial y/o por medio remoto por Sistema Computarizado (Internet) desde la empresa que haya realizado la nueva implementacion, sea posible que su personal, pueda re programar cuando el SAT se los solicite, el que ambos Ascensores puedan trabajar como un Sistema Duplex, de darse condiciones en el SAT que ameriten la necesidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 1. 02 SISTEMA DE ASCENSOR SIMPLEX, en el apartado ARQUITECTURA DE ASCENSORES, en la parte de CONDICIONES / REQUISITOS, se menciona en la CONDICIÓN 4 que se deberá instalar un sistema para aislar los ductos de los ascensores colindantes mientras uno esté operativo y en servicio.

Consulta: Se solicita a la Entidad aclarar a qué se refieren con ¿sistema para aislar los ductos de los ascensores colindantes mientras uno esté operativo y en servicio¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** V **Página:** 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Arquitectónicamente y Estructuralmente el pozo o foso para los dos ascensores es comun, SIN SEPARACION INTERMEDIA, por loque se deben de tomar las precauciones de SEGURIDAD, para evitar accidentes, consioderando que de manera alternada durante la implementacion, uno de los ascensores va a estar operativo (al lado delotro) y no se cuenta con uan SEPARACION FISICA, la cual hay que plantearla e implementarla, pudiendo ser de un tipo de estructura metalica temporal y/o con malla u otro que la Contrata plantee.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 1. 02 SISTEMA DE ASCENSOR SIMPLEX, en el apartado ARQUITECTURA DE ASCENSORES, en la parte de CONDICIONES / REQUISITOS, se menciona en la CONDICIÓN 8 que se incluirá dos equipos de aire acondicionado en la sala de máquinas.

Hacemos saber a La Entidad que la tecnología para fabricación de ascensores ha evolucionado mucho en los últimos años y actualmente los ascensores modernos están dotados con máquinas de imán permanente, altamente eficientes y con certificación tipo VDI 4707 de eficiencia energética clasificación tipo A, por lo tanto, ninguna de estas máquinas requieren algún tipo de ventilación forzada en sus salas de máquinas. Instalar sistemas de AC en el cuarto de máquinas consumirá mayor cantidad de energía eléctrica.

Consulta: Por favor confirmar que los postores podrán ofrecer ascensores con tecnología moderna según el estándar de sus fábricas de origen, sin necesidad de requerir equipos de aire acondicionado en la sala de máquinas.

Por favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** V **Página:** 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
Este requerimiento del SAT no se refiere específicamente a los los motores electricos. En Base a las Normas EM-30 - Ventilacion y el Reglamento Nacional de Edificaciones - Arquitectura - A40, referentes al Confort de las Personas, el numero de cambios de volúmenes de aire por hora y el porcentaje de disipacion de calor considerando las Areas de Piso de los Ambientes, los Volúmenes de los mismos y los equipos en su interior, se requiere un sistema de ventilacion, mas aun cuando en estacion de verano, el techo de la Sala de Maquinas, ubicada en la azotea, se recalienta y eleva la temperatura en el interior, que afecta los componentes de los Tableros Autosoportados de Control Electronico y sus componentes, cuya temperatura de operacion debe de ser de 24 Grados Centigrados, mas / menos 02 Grados Centigrados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Consulta: Por favor confirmar cuántos años de garantía se requieren, ya que por un lado solicitan 05 años, y por otro solo 02 años. Y entendemos también que será el mismo para el mantenimiento.

Por favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0 **Página: 0**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Se aclara que el periodo de garantía es por dos (02) años, en ese sentido en la etapa de integración de bases se realizara la modificación en la condición N° 9 de las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 1. 02 SISTEMA DE ASCENSOR SIMPLEX, en el apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LABORES A CONSIDERAR, en el ítem 3 RECORRIDO, se menciona que el SAT podrá solicitar que su programación de atención de pisos sea variada y/o coordinada con el resto de los Ascensores.

Consulta: Por favor aclarar a qué se refieren con ¿programación de atención de pisos sea variada y/o coordinada con el resto de los Ascensores¿, brindar mayor detalle.

Por favor aclarar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
El SAT de acuerdo a su carga linterna y de visitantes / usuarios, puede requerir modificar las prioridades de los ascensores a los pisos, dependiendo de sus actividades, por lo que es necesario prever, el poder re programar por Software sus funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 1. 02 SISTEMA DE ASCENSOR SIMPLEX, en el apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LABORES A CONSIDERAR, en el ítem 6 TECNOLOGÍA DE CONTROL, se menciona que el variador será de Tecnología de Voltaje y Frecuencia variables, basados en microprocesadores del tipo PLC ¿ Programable Logical Circuits.

Hacemos saber a la Entidad que las tecnologías modernas no usan PLC, están contraindicados. Los controles de ascensores utilizan microcontroladores por ser más estables y confiables.

Consulta: Por lo indicado anteriormente, se solicita a la entidad permitir que los postores ofrezcan sistemas modernos de control de acuerdo a los estándares de sus fábricas de origen. Tanto la etapa de potencia y de control deben contar con tecnología de última generación.

Por favor confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
En Sistemas de Control - Control Systems, un PLC - Programmable Logical Circuits o Circuitos Logicos Programables, es un elemento fisico tangible, que se genera de un estudio basado en un Sistema Logico de Control, que es utilizado en Electronica, para programar todo tipo de procesadores, basados en la Teoria de Boole, las Tablas de Verdad y en los esquemas de retro alimentacion de Loop cerrado y/o abierto, incluyendo a los Micro Procesadores, Nano Procesadores u otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 1. 02 SISTEMA DE ASCENSOR SIMPLEX, en el apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LABORES A CONSIDERAR, en el ítem 6 TECNOLOGÍA DE CONTROL, se menciona que se considerará el suministrar una tarjeta electrónica de programación de llamadas para horas de mayor tránsito.

Consulta: Por favor aclarar a qué se refieren con ¿tarjeta electrónica de programación de llamadas para horas de mayor tránsito¿, brindar mayor detalle. Indicar cuales son las horas de mayor tránsito y que se quiere conseguir haga el equipo en este horario.

Por favor aclarar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
Se aclara que se trata de una tarjeta de programación que permita como realizar la programación de atención de llamadas y de esta manera optimizar el uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 1. 02 SISTEMA DE ASCENSOR SIMPLEX, en el apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LABORES A CONSIDERAR, en el ítem 7 OPERACIÓN, se menciona que los ascensores poseerán control programable de acceso a piso.

Consulta: Por favor aclarar a qué se refieren con ¿control programable de acceso a piso¿, brindar mayor detalle.

Por favor aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** V **Página:** 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Es el poder tener la opción de manera programable, que al Ascensor, se le pueda dar la opción de llegar y/o atender determinado piso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 1. 02 SISTEMA DE ASCENSOR SIMPLEX, en el apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LABORES A CONSIDERAR, en el ítem 7 OPERACIÓN, se menciona que en el funcionamiento ¿colectivo¿ (si el SAT solicita que la programación sea del Tipo Duplex) los dos ascensores que denominamos No 1 y No 2 seguirán trabajando repartiéndose las funciones bajo control electrónico, dependiendo de las llamadas efectuadas o pisos seleccionados en la cabina generando el menor tiempo de espera y el menor consumo de energía eléctrica.

Consulta: Por favor aclarar a qué se refieren con ¿si el SAT solicita que la programación sea del Tipo Duplex¿, ya que en la primera parte en la descripción se indica que estos ascensores serán del tipo Simplex. ¿Confirmar si los ascensores funcionarán independientemente (simplex) o interconectados (dúplex).

Por favor aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V **Página:** 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

El SAT de acuerdo a su carga linterna y de visitantes / usuarios, puede requerir modificar las prioridades de los ascensores a los pisos, dependiendo de sus actividades, por lo que es necesario prever, el poder re programar por Software su funcionamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 1. 02 SISTEMA DE ASCENSOR SIMPLEX, en el apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LABORES A CONSIDERAR, en el ítem 8 MOTOR, se menciona que será de Corriente Alterna 220 V ¿ Trifásica / Delta.

Consulta: Aclaremos a La Entidad que las principales marcas de ascensores fabrican sus equipos para funcionar con 380 VAC, para conseguir mayor ahorro energético. Si la red de suministro es 220 VAC, los fabricantes suministran transformador elevador de tensión. Permitir a los postores suministrar equipos que funcionen a 380 VAC. Por favor confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
Se aclara que la Tension que posee el SAT es 220 Voltios Trifasico en configuracion DELTA y la tension de su motor debe de adecuarse a esta especificacion electrica, mas aun cuando plantean proveer e instlar Transformadores de 220 Voltios, Delta a 380 Estrella mas Neutro, lo cual muy por el contrario de generar un Ahorro Energetico, generara mas perdidas en dichos transformadores por Perdidas en el Cobre y Perdidas en el Hierro por la Ley de Foucoult, de manera permanente durante 24 horas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 1. 02 SISTEMA DE ASCENSOR SIMPLEX, en el apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LABORES A CONSIDERAR, en el ítem 10 PUERTAS se menciona que se suministrará e instalará foto ruptores en el techo de la cabina para dar la información del pozo y la nivelación de la cabina.

Consulta: Por favor aclarar a qué se refieren con ¿foto ruptores en el techo de la cabina para dar la información del pozo y la nivelación de la cabina¿, brindar mayor detalle.

Permitir que los postores utilicen dispositivos electrónicos estandarizados por sus fábricas de origen.

Por favor aclarar.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** V **Página:** 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Emisores Laser y Sensores / Interruptores para emitir una señal al sistema nivelador de piso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto V. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, en el punto 1. 02 SISTEMA DE ASCENSOR SIMPLEX, en el apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LABORES A CONSIDERAR, en el ítem 19 GANCHOS / ANCLAJES / APOYO SOBRE LOSA CIMENTACIONES se menciona que la Contrata es responsable del y aislamiento contra vibraciones y/o sonidos que pudieran afectar la operación del SAT.

Consulta: Por favor confirmar que niveles de vibración son considerados normales ya que toda máquina en movimiento generará sonidos y vibraciones al haber movimiento mecánico.

Por favor aclarar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
Durante el horario diurno está prohibido superar los 35-40 decibelios y durante el nocturno, los 25-30

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto XVI. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, en el punto A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL, se solicita Supervisor (01) y Personal técnico (03), mas no se menciona Prevencionista de Riesgo

Consulta: Por favor confirmar si los Postores deben considerar Prevencionista de Riesgo para el proyecto. Confirmar además se el prevencionista estará a tiempo completo o realizará visitas inopinadas.

Por favor confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
Se precisa que la condición del PDR esta contemplado en la condición N° 7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

En ninguna parte de las Bases se indica por cuenta de quién serán realizados todos los trámites de los permisos municipales y autorizaciones requeridas.

Consulta: Por favor confirmar que la Entidad se encargará por su cuenta y costo de todas las autorizaciones y permisos municipales que se requieran para la ejecución del proyecto.

Por favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
Se precisa que la consulta esta contemplada en la condición N° 6

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

En las bases no se indica que la Entidad proveerá un lugar para almacenamiento de los equipos y herramientas necesarias en la instalación de los ascensores.

Consulta: Por favor confirmar que la Entidad proveerá en el lugar de instalación de los equipos, un espacio cerrado, techado e iluminado, para almacenar nuestras herramientas y equipos, mientras dure la instalación, y que dicho almacén y seguridad será por cuenta y costo de la Entidad.

Por favor confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
Se precisa que el SAT, proporcionara un espacio en el sótano de aprox. 40 m2, para los equipos, en cuanto a las herramientas una vez se haga entrega la sala de maquinas de la azotea con llave y chapa para uso exclusivo del contratista bajo su responsabilidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

En ninguna parte de las Bases se indica la ubicación del o los espejos.

Consulta: Por favor confirmar si el espejo será instalado en el panel del fondo y si el espejo será de medio cuerpo instalado sobre el pasamanos.

Por favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Se precisa que en las Especificaciones Técnicas en la parte de arquitectura de ascensores para la Sede Central del SAT, en el detalle de cabina se tiene la precisión consultada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Consulta: Por favor confirmar si podremos reutilizar las vigas divisorias existentes o debemos retirarlas y considerar vigas nuevas.

Por favor confirmar.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 0 **Literal:** 0 **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Se precisa que la indicación se encuentra estipulada en las especificaciones técnicas y labores a considerar en el numeral 16 "RIELES"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Hacemos saber a la Entidad que en nuestra visita técnica realizada a sus instalaciones se verificó que las puertas existentes para los dos ascensores actualmente son de 1100 mm de ancho por 2100 mm de altura; en la inspección realizada se verificó también que la altura del dintel existente es de 2120 mm, lo cual no permite la instalación de puertas de altura iguales a las existentes.

Consulta: La estructura de los dinteles existentes se encuentra actualmente a una altura 2120 mm, esto solo permite instalar puertas de altura de 2000 mm. Si la Entidad solicita altura de puertas de 2100 mm, entonces deberá realizar adecuaciones estructurales para dejar los dinteles a una altura de 2200mm que es lo mínimo para instalar puertas con altura 2100 mm, de no poder hacer esto. Confirmar si la Entidad permitirá a los postores ofrecer puertas de altura 2000 mm.

Por favor confirmar.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 0 **Literal:** 0 **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
Se precisa que deben cenirse a la condición N° 3 y el numeral 10 de especificaciones técnicas y labores a considerar en "PUERTAS"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Se observa que no se indica nada sobre las jambas o marcos de las puertas de hall.

Consulta: Por favor confirmar que las jambas o marcos de las puertas de todos los ascensores en todos los pisos deben ser del tipo delgado estándar de acuerdo a la fábrica de origen del postor ganador.

Por favor confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
Se precisa que deben cenirse a la condición N° 3 y el numeral 10 de especificaciones técnicas y labores a considerar en "PUERTAS"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Se observa que no se indica nada sobre si las botoneras e indicadores de posición deberán ser del tipo integradas (combinadas) o separadas.

Consulta: Se solicita a la entidad aclarar si las botoneras e indicadores de posición irán integradas o separadas, y en caso sea esto último, indicar si irán en la parte horizontal superior más alta de la puerta (dintel) o a un lateral de la puerta, las mismas que irán montados en el muro (pared) en todos los pisos. La entidad debe confirmar si el postor puede instalar botoneras de pasillo con señalización combinada integrando pulsadores de llamado, indicador de posición y flechas direccionales, montados en un sola unidad.

Por favor confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que deberá ceñirse a la condición N° 3 así como el detalle de cabina y hall típico de ascensores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código : 20100057523

Nombre o Razón social : ASCENSORES S A

Fecha de envío : 15/08/2023

Hora de envío : 23:14:13

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

De nuestra visita técnica realizada a las instalaciones de la Entidad, se observó que solo existe una (01) carrera de botones para los dos ascensores. Sin embargo, al requerirse en las Bases dos (02) carreras de botones (pulsadores), se entiende que los nuevos huecos pasantes necesarios deberán ser adecuados para ambas carreras de botones (pulsadores).

Consulta: Por favor confirmar que La Entidad permitirá adecuar a los Postores los nuevos huecos pasantes en las moquetas del ingreso a los ascensores.

Por favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 0 **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
Se precisa que debiera ceñirse a la condición N° 3 así como el detalle de cabina y hall típico de ascensores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

De nuestra visita técnica realizada a las instalaciones de la Entidad, se observó que no existe una puerta de inspección ni una puerta trampa, necesarias para poder instalar correctamente el ascensor.

Consulta: Por favor confirmar que la Entidad habilitará estas puertas y se encargará de las obras civiles necesarias para la adecuación según la ubicación y dimensiones solicitadas por el Postor ganador.

Por favor confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
Se precisa que debiera ceñirse a la condición N° 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

De nuestra visita técnica realizada a las instalaciones de la Entidad, se observó que el área de cabina existente corresponde a una capacidad de 1600 kg, lo cual no se condice con la capacidad de 1000 kg solicitada en las Bases.

Consulta: Por favor confirmar que la capacidad de carga que los postores deben considerar es la indicada en las Bases, es decir de 1000 kg con dimensiones de cabina según el estándar de sus fábricas de origen y norma EN81 para esta capacidad de carga o indicar que las dimensiones interiores de cabina serán de acuerdo a las dimensiones que los ductos existentes permitan.

Por favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0 **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Se precisa que deben cenirse a las Especificaciones Técnicas, ítem 2 "capacidad y velocidad, así como a la condición N° 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20100057523	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	ASCENSORES S A	Hora de envío :	23:14:13

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

El tamaño de puertas existentes es de 1100 x 2100 mm (ancho por altura libre). Las bases no indican el tamaño y tipo de puertas solicitadas. Entendemos que los Postores deben considerar como mínimo las dimensiones de puertas existentes. Por favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0 **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Se precisa que deben cenirse a las Especificaciones Técnicas, ítem 10 "capacidad y velocidad, así como a la condición N° 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20545604435	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	G & R INVERSIONES Y ELEVADORES S.A.C	Hora de envío :	23:52:14

Observación: Nro. 58

Consulta/Observación:

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

Se consideran bienes similares a los siguientes: servicio de modernización de ascensores, servicios de acondicionamiento o adecuaciones o remodelaciones de carácter público y/o privado sobre escaleras mecánicas para centros comerciales y/o montacargas para edificaciones, adquisición de repuestos, accesorios para equipamiento de ascensores.

OBSERVACION:

El objeto de la convocatoria es BIENES para la

Adquisición de dos (02) ascensores para la sede Central del SAT.

Cabe señalar que, el término similar, de conformidad con la Opinión N° 001-2017/DTN, es aquello que guarda semejanza o parecido, es decir, que compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras. Así mismo la definición está determinada en base al objeto de la contratación; tal como lo precisa las Bases Estandarizadas aprobadas con la Directiva 001-2019-OSCE/CD vigente; que define para contratación de bienes: bienes similares; y para contratación de servicios: servicios similares.

Se solicita por lo tanto el comité considere servicios similares como: venta de ascensores u/o instalación y suministro de ascensores.

Solicitamos se elimine: servicio de modernización de ascensores, servicios de acondicionamiento o adecuaciones o remodelaciones de carácter público y/o privado sobre escaleras mecánicas para centros comerciales y/o montacargas para edificaciones, adquisición de repuestos, accesorios para equipamiento de ascensores. No guarda relación con el objeto de la convocatoria.

Confirmar.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 30225.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

No se acoge la observación; debido a que en la denominación de la contratación de las especificaciones técnicas se detalla: "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS (02) ASCENSORES SIMPLEX DE OCHO (8) PARADAS PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT", las mismas que han sido formuladas por el área usuaria siguiendo los lineamientos del Artículo N° 29 "Requerimiento" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20545604435	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	G & R INVERSIONES Y ELEVADORES S.A.C	Hora de envío :	23:52:14

Observación: Nro. 59

Consulta/Observación:

El parrafo hace mension:

Se considerara que su diseño y equipamiento cumplan con los principios de ahorro energetico.

Observacion:

A fin de que esta informacion sea verdad por parte del postor y lo presente en su oferta. No garantiza que los equipos ofertados cuenten con esta tecnologia.

A fin de no transgiversar la norma y a favor de area usuria recomendamos que los ascensores cuenten con certificado Norma ISO 50001: SISTEMA DE GESTION DE ENERGIA y/o Certificado de EFICIENCIA ENERGETICA, Lo cual garantizaria las garantias del caso. Sea presentado el certificado en la presentacion de oferta.

Confirmar.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 30225.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Se precisa que deberá ceñirse a la condición N° 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20545604435	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	G & R INVERSIONES Y ELEVADORES S.A.C	Hora de envío :	23:52:14

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

En la condición N° 4, se menciona 03 sensores: N° 1, ° 2 y N°3.

Confirmar cuales son los 02 ascensores que se realizara cambio y adquisicion.

Confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 30225.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Se Precisa que la condición N° 4, indica Ascensor N° 3 DENOMINADO VIP DE SER REQUERIDO, en tanto se menciona que la adquisición, instalación y puesta en servicio esta relacionado al ascensor 1y 2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20545604435	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	G & R INVERSIONES Y ELEVADORES S.A.C	Hora de envío :	23:52:14

Observación: Nro. 61

Consulta/Observación:

En el parrafo que indica: PARADAS Y APERTURAS.

Se menciona acensor: N° 1, N°2 y N°3. EL CUAL EL OBJETO DE LA CONVOCATIA ES 02 ASCENSORES Y NO GUARDA RELACION.

Confirmar

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 30225.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Se acoge la observación, se realizara la modificación en la integración de bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS (02) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20545604435	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	G & R INVERSIONES Y ELEVADORES S.A.C	Hora de envío :	23:52:14

Observación: Nro. 62

Consulta/Observación:

Marco normativo aplicable.

Hacemos mencion que no se menciona las principales Nornas de calidad y seguridad que ofrescan garantia a los ascensores propuestos.

Se recomienda considerar las Norma ISO:
9001: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
14001: SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.
50001: SISTEMA DE GESTION DE LA ENERGIA.
NORMA EN 81.1: REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE ASCENSORES.

Confirmar.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 30225.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:
No se acoge la observación debido a que se ha planteado de manera fehaciente en la condición N° 1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null