

## REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

**Entidad convocante :** GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE

**Nomenclatura :** AS-DU-032-2023-SM-4-2023-GR.LAMB/GRA-2

**Nro. de convocatoria :** 2

**Objeto de contratación :** Servicio

**Descripción del objeto :** SERVICIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE DENOMINADO ¿LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO SECTOR POTRERO, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" - 800 MTS

**Nro. Item :** 1

**Descripción del Item:** SERVICIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE DENOMINADO ¿LIMPIEZA,

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO EL VALLE	Valido	Admitida	100.0	Calificada
INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO NORTE	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO HIDRAULICO LAMBAYEQUE	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO RIOS	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO REQUE	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO H&O INGENIEROS	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO LAMBAYEQUE	Valido		NO	
CONSORCIO UNION	Valido		NO	