

# REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-EP/UO 0802-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA MEDIANTE POZO SUBTERRÁNEO DEL BATALLÓN DE MATERIAL DE GUERRA N 111 - CEMUNE GONGORA Y SERVICIO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POZO DE AGUA MATRÍZ Y TANQUE ELEVADO DEL AGRUPAMIENTO DE ARTILLERIA CRL JOSE JOAQUIN INCLAN

Nro. Item : 1

Descripción del Item: SERVICIO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA MEDIANTE POZO SUBTERRANEO DEL BATALLON DE

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
--------	------------------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------------

NO SE PRESENTARON PROPUESTAS

Nro. Item : 2

Descripción del Item: SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL POZO DE AGUA MATRIZ Y TANQUE ELEVADO DEL

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
--------	------------------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------------

CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO	Valido	Admitida	100.0	Calificada
ESPINOZA MORALES MARLON MANUEL	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSTRUCTORA AXL EMPRESA INDIVIDUAL DE	Valido		NO	