

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAMD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TERCEROS A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

Ruc/código : 20611570121

Nombre o Razón social : AGS INGENIEROS E.I.R.L

Fecha de envío : 09/09/2024

Hora de envío : 22:10:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN ESPECIALIDAD: SE OBSERVA QUE EL POSTOR DEBE ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO A S/ 100,000.00 Y EN LETRAS EXPRESA DOSCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES, POR LO TANTO, CUÁL DE LOS MONTO EXPRESADO ES VÁLIDO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** C **Literal:** C.1 **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al análisis de la Consulta realizada por el participante AGS INGENIEROS E.I.R.L., el Comité de Selección en pleno en coordinación con el área usuaria resuelve Aclarar la Consulta, precisando que con la finalidad de evitar confusión se establecerá la experiencia del postor en la especialidad conforme lo señalan las bases estándar emitidas por el OSCE, por lo tanto, deberán remitirse a lo establecido en las bases integradas como reglas definitivas del procedimiento.

Es oportuno indicar, que sobre la base del requerimiento (Términos de Referencia y requisitos de calificación) se efectuó el estudio de posibilidades que ofrece el mercado evidenciándose la existencia de pluralidad de postores que cumplen los TDR; no advirtiendo ninguna vulneración a los principios que rigen las contrataciones públicas, más aún cuando la entidad ha fomentado en todas las fases de contratación la pluralidad y la libertad de concurrencia, a fin de obtener la oferta más ventajosa para la entidad basada en el principio de eficacia y eficiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

monto facturado acumulado equivalente a S/. 350,000.00 Trescientos Cincuenta Mil con 00/100 soles

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAMD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TERCEROS A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20611570121	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	AGS INGENIEROS E.I.R.L	Hora de envío :	22:15:07

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se observa que, para poder evaluar las características de los materiales de cada partida, el comité de selección debe agregar, a las bases las especificaciones técnicas de cada partida, con la finalidad de poder terminar los costó de cada partida.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al análisis de la Observación realizada por el participante AGS INGENIEROS E.I.R.L., el Comité de Selección en pleno en coordinación con el área usuaria resuelve No Acoger la Observación, precisando que los materiales se encuentran descritos explícitamente en la denominación de cada partida, así como en los planos, por lo tanto, deberán remitirse a lo establecido en las bases integradas como reglas definitivas del procedimiento.

Es oportuno indicar, que sobre la base del requerimiento (Términos de Referencia y requisitos de calificación) se efectuó el estudio de posibilidades que ofrece el mercado evidenciándose la existencia de pluralidad de postores que cumplen los TDR; no advirtiendo ninguna vulneración a los principios que rigen las contrataciones públicas, más aún cuando la entidad ha fomentado en todas las fases de contratación la pluralidad y la libertad de concurrencia, a fin de obtener la oferta más ventajosa para la entidad basada en el principio de eficacia y eficiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAMD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TERCEROS A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20611570121	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	AGS INGENIEROS E.I.R.L	Hora de envío :	22:16:43

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se observa en la partida 06.01.04 confección e instalación de señaléticas de identificación, advertencia, emergencia, evacuación, y otros, no hay detalles como dimensiones alto, ancho, diseño y de que material es, además no hay un plano donde indique la ubicación de la señalización ni la cantidad, por lo cual no se podría determinar el costo de partida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al análisis de la Observación realizada por el participante AGS INGENIEROS E.I.R.L., el Comité de Selección en pleno en coordinación con el área usuaria resuelve Acoger en parte la Observación, precisando que el postor deberá ceñirse a lo establecido en la Norma técnica Peruana NTP 399.010-1:2016 ¿Señales de Seguridad¿, por lo tanto, deberán remitirse a lo establecido en las bases integradas como reglas definitivas del procedimiento.

Es oportuno indicar, que sobre la base del requerimiento (Términos de Referencia y requisitos de calificación) se efectuó el estudio de posibilidades que ofrece el mercado evidenciándose la existencia de pluralidad de postores que cumplen los TDR; no advirtiendo ninguna vulneración a los principios que rigen las contrataciones públicas, más aún cuando la entidad ha fomentado en todas las fases de contratación la pluralidad y la libertad de concurrencia, a fin de obtener la oferta más ventajosa para la entidad basada en el principio de eficacia y eficiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAMD-1
1
Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TERCEROS A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20611570121	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	AGS INGENIEROS E.I.R.L	Hora de envío :	22:18:59

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:
Se observa en los planos que no hay detalla de típico de conexión con la red de oxígeno medicinal ni tampoco indica que los accesorios deben ir, generando que no se pueda definir el costo de la partida ni tampoco no se ha agregado a las bases las especificaciones técnicas de las partidas,

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al análisis de la Observación realizada por el participante AGS INGENIEROS E.I.R.L., el Comité de Selección en pleno en coordinación con el área usuaria resuelve Aclarar la Observación, precisando que, si existe detalle de la red de oxígeno en el plano IE-01, además se aclara que cada punto de salida deberá contar con una toma de pared oxigeno medicinal (DISS) la cual deberá contar con flujómetro de salida de una vía. finalmente se recomienda al postor tome en consideración la normatividad vigente en cuanto al sector salud y la normativa internacional NFPA 99, por lo tanto, deberán remitirse a lo establecido en las bases integradas como reglas definitivas del procedimiento.

Es oportuno indicar, que sobre la base del requerimiento (Términos de Referencia y requisitos de calificación) se efectuó el estudio de posibilidades que ofrece el mercado evidenciándose la existencia de pluralidad de postores que cumplen los TDR; no advirtiendo ninguna vulneración a los principios que rigen las contrataciones públicas, más aún cuando la entidad ha fomentado en todas las fases de contratación la pluralidad y la libertad de concurrencia, a fin de obtener la oferta más ventajosa para la entidad basada en el principio de eficacia y eficiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAMD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TERCEROS A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20611570121	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	AGS INGENIEROS E.I.R.L	Hora de envío :	22:37:29

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EN EL PLANO A-01 EL CORTE A-A, INDICANDO QUE LAS CALAMINAS DEL NUEVO AMBIENTE ESTÁN ENCIMADO Y SEPARADO POR APROXIMADAMENTE 10 CM CON LAS CALAMINAS DE EMERGENCIA, MIENTRA TANTO EN EL PLANO A-03 EL CORTE B-03, LAS MISMA CALAMINA DEL NUEVO AMBIENTE SE ENCUENTRA DEBAJO DE LAS CALAMINAS DE EMERGENCIA, ADEMAS NO INDICA LA LONGITUD DEL TRASLAPE QUE DEBE TENER, POR LO TANTO DEBE INDICAR EN EL PLANO LA LONGITUD DE TRASLAPE ENTRE AMBAS CALAMINA DE LOS AMBIENTES PARA EVITAR POSIBLE INFILTRACIONES, ADEMAS DEBEN DEFINIR CUAL DE LOS CORTES ES VALIDO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al análisis de la Observación realizada por el participante AGS INGENIEROS E.I.R.L., el Comité de Selección en pleno en coordinación con el área usuaria resuelve Dilucidar la Observación, precisando que el plano A-01 representa la situación actual del ambiente a intervenir; por lo cual dicho plano en su rotulo se describe como "Arquitectura situación actual", y el plano A-03 representa las principales características de lo proyectado, por ende existe diferencias respecto a la longitud de traslape entre calaminón y calaminón es de 2.20 m, por lo tanto, deberán remitirse a lo establecido en las bases integradas como reglas definitivas del procedimiento.

Es oportuno indicar, que sobre la base del requerimiento (Términos de Referencia y requisitos de calificación) se efectuó el estudio de posibilidades que ofrece el mercado evidenciándose la existencia de pluralidad de postores que cumplen los TDR; no advirtiendo ninguna vulneración a los principios que rigen las contrataciones públicas, más aún cuando la entidad ha fomentado en todas las fases de contratación la pluralidad y la libertad de concurrencia, a fin de obtener la oferta más ventajosa para la entidad basada en el principio de eficacia y eficiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAMD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TERCEROS A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20601845327	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DIRECCION, EJECUCION, CONSULTORIA DE OBRAS Y ASESORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:20:44

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

EN LA PARTIDA 05.02.02 VENTILADOR PARA TECHO, SE OBSERVA QUE NO TIENE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, POR LO CUAL NO SE PODRÍA CUANTIFICAR EL COSTO DE LA PARTIDA A NO TENER LAS CARACTERÍSTICAS DEL VENTILADOR REQUERIDO, POR LO CUAL SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN AGREGAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PARTIDA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al análisis de la Observación realizada por el participante DIRECCION, EJECUCION, CONSULTORIA DE OBRAS Y ASESORES S.R.L., el Comité de Selección en pleno en coordinación con el área usuaria resuelve Aclarar la Observación, precisando que, los ventiladores de techo deberán ser de 3 paletas, de 5 velocidades y con una potencia mínima de 75 watts, por lo tanto, deberán remitirse a lo establecido en las bases integradas como reglas definitivas del procedimiento.

Es oportuno indicar, que sobre la base del requerimiento (Términos de Referencia y requisitos de calificación) se efectuó el estudio de posibilidades que ofrece el mercado evidenciándose la existencia de pluralidad de postores que cumplen los TDR; no advirtiendo ninguna vulneración a los principios que rigen las contrataciones públicas, más aún cuando la entidad ha fomentado en todas las fases de contratación la pluralidad y la libertad de concurrencia, a fin de obtener la oferta más ventajosa para la entidad basada en el principio de eficacia y eficiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAMD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TERCEROS A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20601845327	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DIRECCION, EJECUCION, CONSULTORIA DE OBRAS Y ASESORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:23:07

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

EN LA PARTIDA 05.02.01 LUZ DE EMERGENCIA, SE OBSERVA QUE NO TIENE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, POR LO CUAL NO SE PODRÍA CUANTIFICAR EL COSTO DE LA PARTIDA HA NO TENER LAS CARACTERÍSTICA DE LA LUZ DE EMERGENCIA REQUERIDO, POR LO CUAL SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN AGREGAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PARTIDA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al análisis de la Observación realizada por el participante DIRECCION, EJECUCION, CONSULTORIA DE OBRAS Y ASESORES S.R.L., el Comité de Selección en pleno en coordinación con el área usuaria resuelve Aclarar la Observación, precisando que, las luces de emergencia deberán tener 2 faros direccionales; con una autonomía de 9 hrs, área cubierta de 150 m2, 32 leds 6500k 16/16 en cada faro, los equipos deberán ser de fácil instalación, por lo tanto, deberán remitirse a lo establecido en las bases integradas como reglas definitivas del procedimiento.

Es oportuno indicar, que sobre la base del requerimiento (Términos de Referencia y requisitos de calificación) se efectuó el estudio de posibilidades que ofrece el mercado evidenciándose la existencia de pluralidad de postores que cumplen los TDR; no advirtiendo ninguna vulneración a los principios que rigen las contrataciones públicas, más aún cuando la entidad ha fomentado en todas las fases de contratación la pluralidad y la libertad de concurrencia, a fin de obtener la oferta más ventajosa para la entidad basada en el principio de eficacia y eficiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAMD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TERCEROS A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20601845327	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DIRECCION, EJECUCION, CONSULTORIA DE OBRAS Y ASESORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:25:39

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

EN LA PARTIDA 05.01.03 SALIDA DE TOMACORRIENTE MIXTO COMPUESTO (TOMACORRIENTE TIPO 3 LÍNEAS Y OTRO SHUKO DE 10/16 AMPERIOS), SE OBSERVA QUE NO TIENE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, POR LO CUAL NO SE PODRÍA CUANTIFICAR EL COSTO DE LA PARTIDA HA NO TENER LAS CARACTERÍSTICAS DEL TOMACORRIENTE REQUERIDO, POR LO CUAL SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN AGREGAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PARTIDA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al análisis de la Observación realizada por el participante DIRECCION, EJECUCION, CONSULTORIA DE OBRAS Y ASESORES S.R.L., el Comité de Selección en pleno en coordinación con el área usuaria resuelve Aclarar la Observación, precisando que, las características del tomacorriente se encuentran expresadas explícitamente en su propia denominación: " tomacorriente tipo 3 líneas y otro shuko de 10/16 amperios¿, adicionalmente se indica que deberán tener tapa blanca. de lo mencionado anteriormente se recomienda al postor guiarse de la NTS-110 MINSA/DGIEM-V0, y demás normatividad vigente que corresponda, por lo tanto, deberán remitirse a lo establecido en las bases integradas como reglas definitivas del procedimiento.

Es oportuno indicar, que sobre la base del requerimiento (Términos de Referencia y requisitos de calificación) se efectuó el estudio de posibilidades que ofrece el mercado evidenciándose la existencia de pluralidad de postores que cumplen los TDR; no advirtiendo ninguna vulneración a los principios que rigen las contrataciones públicas, más aún cuando la entidad ha fomentado en todas las fases de contratación la pluralidad y la libertad de concurrencia, a fin de obtener la oferta más ventajosa para la entidad basada en el principio de eficacia y eficiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAMD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TERCEROS A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20601845327	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DIRECCION, EJECUCION, CONSULTORIA DE OBRAS Y ASESORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:27:05

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

EN LAS PARTIDAS 05.01.03 SALIDA DE TOMACORRIENTE DE TIPO COMPUESTO EL METRADO REFERENCIAL ES DE 18 PTO Y EN LA PARTIDA 05.01.04 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON SALIDA A TIERRA EL METRADO REFERENCIAL ES DE 11 PTO, SIENDO UN TOTAL DE 29 PTO, EN EL PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS SE PUEDE CONTABILIZAR 32 PUNTOS, CORREGIR EL METRADO DE LA PARTIDA EN CUESTIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al análisis de la Observación realizada por el participante DIRECCION, EJECUCION, CONSULTORIA DE OBRAS Y ASESORES S.R.L., el Comité de Selección en pleno en coordinación con el área usuaria resuelve Puntualizar la Observación, precisando que, para la partida 05.01.03, la cantidad de salida de tomacorrientes de tipo compuesto (tomacorrientes tipo tres en líneas y otro tipo shuko de 10/16 amperios) es de 18 puntos, y para la partida 05.01.04 salida de tomacorriente doble con salida tierra es de 11 pto se aclara que se adicionara un metrado de 03 pto para lo que es tomacorriente doble con toma a tierra horquilla universal a prueba de agua. sobre 1.20 m de la mesa de trabajo y/o lavatorio según corresponda en los planos. se adjunta plano ie-01 con diferenciación de tomacorrientes en su representación en el plano, por lo tanto, deberán remitirse a lo establecido en las bases integradas como reglas definitivas del procedimiento.

Es oportuno indicar, que sobre la base del requerimiento (Términos de Referencia y requisitos de calificación) se efectuó el estudio de posibilidades que ofrece el mercado evidenciándose la existencia de pluralidad de postores que cumplen los TDR; no advirtiendo ninguna vulneración a los principios que rigen las contrataciones públicas, más aún cuando la entidad ha fomentado en todas las fases de contratación la pluralidad y la libertad de concurrencia, a fin de obtener la oferta más ventajosa para la entidad basada en el principio de eficacia y eficiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAMD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TERCEROS A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20601845327	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DIRECCION, EJECUCION, CONSULTORIA DE OBRAS Y ASESORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:29:08

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

SE OBSERVA LA NUEVA RED ELÉCTRICA DE LA AMPLIACIÓN SE CONECTA CON EL TABLERO EXISTENTE DE EMERGENCIA, CON 5 LÍNEAS NUEVAS, INDICAR SI EL TABLERO EXISTENTE VA SOPORTAR LA CARGA DEL NUEVO AMBIENTE DE EMERGENCIA, CON LA FINALIDAD QUE NO EXISTA CAÍDA DE TENSIÓN E INDICAR EN LOS PLANOS EL CUADRO DE CARGAS Y EL DIAGRAMA UNIFILAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al análisis de la Observación realizada por el participante DIRECCION, EJECUCION, CONSULTORIA DE OBRAS Y ASESORES S.R.L., el Comité de Selección en pleno en coordinación con el área usuaria resuelve Dilucidar la Observación, precisando que, para el caso de cargas y diagrama unifilar, dicha información serán entregados posterior a la suscripción del contrato, por lo tanto, deberán remitirse a lo establecido en las bases integradas como reglas definitivas del procedimiento.

Es oportuno indicar, que sobre la base del requerimiento (Términos de Referencia y requisitos de calificación) se efectuó el estudio de posibilidades que ofrece el mercado evidenciándose la existencia de pluralidad de postores que cumplen los TDR; no advirtiendo ninguna vulneración a los principios que rigen las contrataciones públicas, más aún cuando la entidad ha fomentado en todas las fases de contratación la pluralidad y la libertad de concurrencia, a fin de obtener la oferta más ventajosa para la entidad basada en el principio de eficacia y eficiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAMD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TERCEROS A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20601845327	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DIRECCION, EJECUCION, CONSULTORIA DE OBRAS Y ASESORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:31:31

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

EN LA PARTIDA 04.06.01, RECONEXIÓN DEL HIDRANTE A PUNTO DE RED CONTRA INCENDIOS EXISTENTE (INC. TUBERÍAS, ACCESORIOS Y OTROS), SE OBSERVA QUE NO SE PUEDE DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL A NO TENER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PARTIDA, ADEMÁS EN LOS PLANOS NO HAY DETALLE DE LA RECONEXIÓN DEL HIDRANTE CON LA NUEVA TUBERÍA, NO SE PUEDE DEFINIR SI LA TUBERÍA ES DE PVC O DE FIERRO GALVANIZADO O FIERRO FUNDIDO. POR LO CUAL SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN AGREGAR EL DETALLE DESCRITO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PARTIDA

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al análisis de la Observación realizada por el participante DIRECCION, EJECUCION, CONSULTORIA DE OBRAS Y ASESORES S.R.L., el Comité de Selección en pleno en coordinación con el área usuaria resuelve Puntualizar la Observación, precisando que, para la reubicación del hidrante se encuentra graficada en el plano de is-01 el cual se adjunta, y para la selección de materiales deberá utilizar como mínimo: codo con rosca 4" o 110 mm, uniones universales 4" o 110 mm, 01 und de válvula de operación, 04 und niple, los cuales deberán de ser de material resistente a altas presiones y a la corrosión del óxido, se podrá optar por fierro galvanizado u otro de mejores características que la normatividad vigente indique en la norma técnica peruana NTP 350.102 hidrante de cuerpo seco para incendio, todo ello con la finalidad de evitar discrepancias en la selección de materiales y/o procedimiento de instalación, por lo tanto, deberán remitirse a lo establecido en las bases integradas como reglas definitivas del procedimiento.

Es oportuno indicar, que sobre la base del requerimiento (Términos de Referencia y requisitos de calificación) se efectuó el estudio de posibilidades que ofrece el mercado evidenciándose la existencia de pluralidad de postores que cumplen los TDR; no advirtiendo ninguna vulneración a los principios que rigen las contrataciones públicas, más aún cuando la entidad ha fomentado en todas las fases de contratación la pluralidad y la libertad de concurrencia, a fin de obtener la oferta más ventajosa para la entidad basada en el principio de eficacia y eficiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAMD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TERCEROS A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20601845327	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DIRECCION, EJECUCION, CONSULTORIA DE OBRAS Y ASESORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:33:07

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

SE OBSERVAR EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA EN PLANTA QUE NO SE COLOCADO LOS NIVELES DE PISO ACABADO EN EL AMBIENTE DE EMERGENCIA CON LA FINALIDAD DE SABER LA DIFERENCIA DE ALTURA A DEMOLER. POR LO QUE SOLICITAR AL COMITÉ DE SELECCIÓN AGREGAR LOS NIVELES DE LOS AMBIENTES EN LOS PLANOS DE PLANTA EN ARQUITECTURA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al análisis de la Observación realizada por el participante DIRECCION, EJECUCION, CONSULTORIA DE OBRAS Y ASESORES S.R.L., el Comité de Selección en pleno en coordinación con el área usuaria resuelve Puntualizar la Observación, precisando que, los niveles del piso terminado si se encuentran expresados en el plano de arquitectura A-02, de igual manera en el plano de arquitectura A-01 se encuentran expresados los niveles de piso terminado actuales, por lo tanto, deberán remitirse a lo establecido en las bases integradas como reglas definitivas del procedimiento.

Es oportuno indicar, que sobre la base del requerimiento (Términos de Referencia y requisitos de calificación) se efectuó el estudio de posibilidades que ofrece el mercado evidenciándose la existencia de pluralidad de postores que cumplen los TDR; no advirtiendo ninguna vulneración a los principios que rigen las contrataciones públicas, más aún cuando la entidad ha fomentado en todas las fases de contratación la pluralidad y la libertad de concurrencia, a fin de obtener la oferta más ventajosa para la entidad basada en el principio de eficacia y eficiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAMD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TERCEROS A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20601845327	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DIRECCION, EJECUCION, CONSULTORIA DE OBRAS Y ASESORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:35:28

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

EN LA PARTIDA 06.01.03 TRASLADO, UBICACIÓN Y REUBICACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO BIOMÉDICO Y OTROS, SE OBSERVA QUE EL METRADO REFERENCIAL ES GLOBAL, POR LO CUAL NO SE PUEDE CUANTIFICAR LAS CANTIDADES DE MOBILIARIOS Y EQUIPO BIOMÉDICOS A REUBICAR O TRASLADAR. POR LO CUAL SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE AGREGAR UNA CUADRO DE LOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS A TRASLADAR, CON LA FINALIDAD DE PODER CUANTIFICAR LA PARTIDA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al análisis de la Observación realizada por el participante DIRECCION, EJECUCION, CONSULTORIA DE OBRAS Y ASESORES S.R.L., el Comité de Selección en pleno en coordinación con el área usuaria resuelve No Acoger la Observación, precisando que, la cantidad de mobiliarios, equipos biomédicos y demás se encuentran expresados en los Planos, por lo tanto, deberán remitirse a lo establecido en las bases integradas como reglas definitivas del procedimiento.

Es oportuno indicar, que sobre la base del requerimiento (Términos de Referencia y requisitos de calificación) se efectuó el estudio de posibilidades que ofrece el mercado evidenciándose la existencia de pluralidad de postores que cumplen los TDR; no advirtiendo ninguna vulneración a los principios que rigen las contrataciones públicas, más aún cuando la entidad ha fomentado en todas las fases de contratación la pluralidad y la libertad de concurrencia, a fin de obtener la oferta más ventajosa para la entidad basada en el principio de eficacia y eficiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAMD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TERCEROS A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20611570121	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	AGS INGENIEROS E.I.R.L	Hora de envío :	23:39:31

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

EN LA PARTIDA 05.02.03 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DE BTU 24000 DE, SE OBSERVA QUE NO TIENE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, POR LO CUAL NO SE PODRÍA CUANTIFICAR EL COSTO DE LA PARTIDA HA NO TENER LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DE BTU 24000 REQUERIDO, POR LO CUAL SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN AGREGAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PARTIDA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al análisis de la Observación realizada por el participante AGS INGENIEROS E.I.R.L, el Comité de Selección en pleno en coordinación con el área usuaria resuelve Puntualizar la Observación, precisando que, los equipos de aire acondicionado de 24000 BTU serán tipo SPLIT e incluyen su instalación, asimismo deberán ceñirse a lo establecido en la Normativa NTS-110, NTS-113, por lo tanto, deberán remitirse a lo establecido en las bases integradas como reglas definitivas del procedimiento.

Es oportuno indicar, que sobre la base del requerimiento (Términos de Referencia y requisitos de calificación) se efectuó el estudio de posibilidades que ofrece el mercado evidenciándose la existencia de pluralidad de postores que cumplen los TDR; no advirtiendo ninguna vulneración a los principios que rigen las contrataciones públicas, más aún cuando la entidad ha fomentado en todas las fases de contratación la pluralidad y la libertad de concurrencia, a fin de obtener la oferta más ventajosa para la entidad basada en el principio de eficacia y eficiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAMD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TERCEROS A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20611570121	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	AGS INGENIEROS E.I.R.L	Hora de envío :	23:40:59

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

EN LAS PARTIDAS 05.01.08 SALIDA VENTILADOR DE TECHO; 05.01.09 SALIDA PARA CONTROLADOR DE VENTILADORES, SE OBSERVA LO SIGUIENTES: EN LOS PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS NO HACE REFERENCIA LA UBICACIÓN DE LAS PARTIDAS MENCIONADAS, PORQUE SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN AGREGAR EN EL PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICAS LA UBICACIÓN DE DICHAS PARTIDAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al análisis de la Observación realizada por el participante AGS INGENIEROS E.I.R.L, el Comité de Selección en pleno en coordinación con el área usuaria resuelve Acoger en parte la Observación, precisando que, se adjunta plano IE-01; donde se indica la ubicación de la salida para controlador de ventiladores, por lo tanto, deberán remitirse a lo establecido en las bases integradas como reglas definitivas del procedimiento.

Es oportuno indicar, que sobre la base del requerimiento (Términos de Referencia y requisitos de calificación) se efectuó el estudio de posibilidades que ofrece el mercado evidenciándose la existencia de pluralidad de postores que cumplen los TDR; no advirtiendo ninguna vulneración a los principios que rigen las contrataciones públicas, más aún cuando la entidad ha fomentado en todas las fases de contratación la pluralidad y la libertad de concurrencia, a fin de obtener la oferta más ventajosa para la entidad basada en el principio de eficacia y eficiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAMD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TERCEROS A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20611570121	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	AGS INGENIEROS E.I.R.L	Hora de envío :	23:56:50

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE NO SE CONSIDERA LA PARTIDA MESA DE CONCRETO REVESTIDA CON PORCELANATO O CERÁMICA, UBICADO AL COSTADO DEL SERVICIO HIGIÉNICO DE VARONES, QUE CUMPLE LA FUNCIÓN DE RECIBIR LAS DOS POZAS DE ACERO INOX DESCRIPTA EN LA PARTIDA 04.01.03, POR QUE SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE AGREGUE LOS DETALLES DE LA MESA DE CONCRETO EN EL PLANO DE ARQUITECTURA Y LA NUEVA PARTIDA EN CUESTIÓN

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al análisis de la Observación realizada por el participante AGS INGENIEROS E.I.R.L, el Comité de Selección en pleno en coordinación con el área usuaria resuelve Acoger en parte la Observación, precisando que, se adjunta detalle de mesón de lavatorio metálico revestida con porcelanato en el plano A-02, por lo tanto, deberán remitirse a lo establecido en las bases integradas como reglas definitivas del procedimiento.

Es oportuno indicar, que sobre la base del requerimiento (Términos de Referencia y requisitos de calificación) se efectuó el estudio de posibilidades que ofrece el mercado evidenciándose la existencia de pluralidad de postores que cumplen los TDR; no advirtiendo ninguna vulneración a los principios que rigen las contrataciones públicas, más aún cuando la entidad ha fomentado en todas las fases de contratación la pluralidad y la libertad de concurrencia, a fin de obtener la oferta más ventajosa para la entidad basada en el principio de eficacia y eficiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna