

ADJUDICACIÓN SELECTIVA Nº SEL-0046-2023-OPS/PETROPERÚ

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE REFINACIÓN SELVA

PRIMERA CONVOCATORIA

EVALUACIÓN TÉCNICA - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Documentación que acredita el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM), señalados en el [numeral 8 de las Condiciones Técnicas](#)

POSTOR: OIL FLUSH SAC

RUC: 20604489734

DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 8 DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS

a) Experiencia del Postor en la Actividad:

Acreditar experiencia en la ejecución de servicios de mantenimiento y/o instalación de aires acondicionados, durante un período no mayor a ocho (08) años a la fecha de presentación de la propuesta, por un monto no menor de S/ 400,000.00.

El postor deberá acreditar la experiencia antes indicada mediante la presentación de:

- Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (Ej. Voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación); y/o
- Copia de Contratos con su respectiva conformidad de la prestación del servicio.

Nota: El postor podrá presentar su experiencia mediante el APENDICE Nº3 EXPERIENCIA DEL POSTOR (formato sugerido), en adición a la documentación acreditada.

POSTOR: OIL FLUSH SAC

Descripción del servicio	Documento	Entidad	Fecha	Monto
1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO SPLIT DUCTO MARCA YORK DE 48,000 SISTEMA DE DUCTERIA, REJILLAS DIFUSORAS, CONEXIONADO. 2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO SPLIT DECORATIVO MARCA GE DE 24,000.	1) ORDEN DE COMPRA OC N° 1215 2) ACTA DE ENTREGA	MIPE HOLDING PERU SAC RUC 20602731716	1) 28/02/2022 2) 21/03/2022	
1.- MANTENIMIENTO SPLIT DECORATIVO MARCA YORK DE 12,000 BTU. 2.- MANTENIMIENTO SPLIT DECORATIVO MARCA YORK DE 24,000 BTU. 3.- MANTENIMIENTO SPLIT DECORATIVO MARCA YORK DE 36,000 BTU.	1) ORDEN DE COMPRA 000001-000022 2) ACTA DE ENTREGA	EPC MASTER ENGINEERING SERVICES SAC RUC 20552531532	1) 20/01/2022 2) 27/01/2022	S/ 2,324.60
1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO SPLIT DUCTO MARCA CARRIER DE 60,000 BTU/H. INCLUYE SISTEMA DE DUCTOS Y ACCESORIOS. 2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO SPLIT DUCTO MARCA CARRIER DE 36,000 BTU/H. INCLUYE SISTEMA DE DUCTOS Y ACCESORIOS. 3.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO SPLIT DECORATIVO MARCA SAMSUNG DE 12,000 BTU/H	1) ORDEN DE COMPRA OC-150-2023 2) ACTA DE ENTREGA	VERSADI SAC RUC 20606114495	1) 15/11/2023 2) 21/12/2023	
			TOTAL	S/ 2,324.60

CUMPLIMIENTO

NO CUMPLE

Nota:

1) En la OC 1215 y Acta de Entrega no se detalla el costo de la instalación o el porcentaje que corresponde a dicho servicio, considerando que para la experiencia del postor en la actividad se requiere que acrediten servicios de mantenimiento y/o instalación de aires acondicionados.

2) En la OC-150-2023 y Acta de Entrega no se detalla el costo de la instalación o el porcentaje que corresponde a dicho servicio, considerando que para la experiencia del postor en la actividad se requiere que acrediten servicios de mantenimiento y/o instalación de aires acondicionados; asimismo el Acta de Entrega consigna otro numero de OC.

b) Requisitos mínimos CASS:

NIVEL DE RIESGO: ALTO

TIPO DE SERVICIO U OBRA: Operativo

CANTIDAD DE TRABAJADORES: < 20 trabajadores

Última Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (debe evidenciarse a través del informe de auditoría oficial).

Referencia: Art. 43 de la Ley 29783

Presenta

1) El Postor no presenta la última Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (debe evidenciarse a través del informe de auditoría oficial). Por lo cual no cumple con el Art. 43 de la Ley 29783.

CONCLUSIÓN:
No cumple con el Art. 43 de la Ley 29783.

CUMPLIMIENTO

NO CUMPLE

PROPUESTA TÉCNICA

NO CUMPLE