

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA:RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) I.E. MOLINOPAMPA DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, CUI 2661368

Ruc/código :	20612196690	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	HNSCH CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	15:45:44

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS SUBIDOS A PA PRESENTE CONVOCATORIA. EL EXPEDIENTE TECNICO CARECE DE COTIZACIONES, ESTO PODRIA CONLLEVAR A TENER UN EXPEDIENTE TECNICO INCOMPLETO. LAS COTIZACIONES FORMAN PARTE DE LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA ELABRACION DEL PRESUPUESTO Y EL VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

De acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica que el Expediente Técnico si cuenta con las tres cotizaciones correspondientes (las cuales no se han cargado) pero se presenta el cuadro comparativo de las cotizaciones en los folios 02, 03 y 04 del Expediente Técnico, por lo que NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA:RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) I.E. MOLINOPAMPA  
DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, CUI 2661368

Ruc/código :	20612196690	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	HNSCH CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:29

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS LOS COSTOS DE HORA HOMBRE NO CUMPLEN CON LOS COSTOS DE MANO DE OBRA (TABLA SALARIAL) ESTOS CAMBIOS PODRIAN PERJUDICAR LA CALIDAD DE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se verifica lo indicado por el participante, y se indica que los Precios Unitarios, han considerado los Costos Hora Hombre con los que trabaja la Entidad para la Elaboración de sus Expedientes Técnicos , por lo que NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA:RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) I.E. MOLINOPAMPA DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, CUI 2661368

Ruc/código :	20612196690	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	HNSCH CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	16:01:54

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN RELACION A PLANOS DE OBRA  
PRESENTAN 7 PLANOS DE LOS CUALES SE PUEDE EVIDENCIAR LOS SGUIENTE  
-DEFICIENTES PLANOS DE ARQUITECTURA (NO TIENEN LEYENDA)  
-NO SE EVIDENCIA PLANOS DE CALICATAS PARA EL ESTUDIO DE SUELOS  
-PLANOS SIN ESPECIFICACIONES DE TIPO DE SOLDADURA (ELECTRODO), TIPO DE ACERO.  
PLANOS DE ESTRUCTURAS SIN DETALLES DE CIMIENTOS, COLUMNAS.  
LA ZONA SISMICA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CORRESPONDE LA (ZONA 3 0.35) SIN EMBARGO EN  
LOS PLANOS INDICA UNA ZONA DIFERENTE.  
SE SUGIERE REPLANTEAR TODOS LOS PLANOS Y FORMULAR NUEVAMENTE EL E.T POR TENER  
INCOMPATIBILIDADES.  
NO INDICA EL TIPO DE LADRILLO A UTILIZAR SI ES LADRILLO STANDAR O NORMADO.  
NO HAY DETALLES DE CIMENTACION (CORTES, ELEVACIONES)  
NO SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACION TECNICA, DEL CERCO DE MALLA OLIMPICA.  
NO HAY DETALLES DEL PORTICO DE INGRESO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se verifica lo indicado por el participante y de la Relación de Planos presentados en el Expediente Técnico Aprobado se indica:

- De la falta de Leyenda en el Plano de Arquitectura, los demas detalles se presentan en los demas planos que conforman el Expediente Técnico. - La ubicación de la calicata (en coordenadas), se muestra en el Estudio de Mecánica de Suelos, por lo que su localización de la calicata se puede verificar. -
- El tipo de soldadura eléctrica es tipo arco, con electrodo ( que se muestra en los costos unitarios.
- La zona sísmica de la zona si efectivamente corresponde a la zona 3 (con Z=0.35).
- En la ejecución de la obra no se va a utilizar ladrillos, el muro perimétrico no es de ladrillos, es de Malla Olímpica.
- El detalle de las cimentaciones se observan en el plano C-01, Plano en Planta - Cimentación.
- El detalle del Cerco de Malla Olímpica se evidencia en el Plano: C-01, C-02 y A-02 del Expediente Técnico aprobado.
- El detalle del Pórtico se muestra en el Plano C-02.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null