

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024--ESSALUD-RASJUN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE

Ruc/código :	20607810932	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JSA INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:14:53

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS LO SIGUIENTE: ESTE CARGO MUY BIEN PUEDE SER ASUMIDO POR UN PROFESIONAL, BACHILLER O TECNICO O EGRESADO, EN LAS RAMAS DE ING. QUIMICA, AMBIENTAL, MECANICO ELECTRICISTA Y/O MECANICA. De esta manera se estaría dando lugar a mayor participación de profesionales. Dado que de otra forma se está restringiendo, máxime que a nivel técnico las carreras solicitadas no se dan particularmente en la región.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2, LCE Y SU REGLAMENTO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, ya que la consultas realizado por el postor no se encuentra clara dentro del punto B.3.1 existen dos (02) especialistas para el servicio; por lo tanto; se mantiene el perfil minimo solicitado para la prestación del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-6-2024--ESSALUD-RASJUN-1
1
Servicio
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE

Ruc/código :	20607810932	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JSA INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:14:53

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Instalación

- Instalación de 01 Unidad de Dosificador Mecánica para solución química en Cámara de contacto- Desinfección.
- Instalación de 08 Unidades de Retornos de Lodos en Cámara de Sedimentación.
- Instalación de 02 Unidades de Retornos de Lodos Desnatador SKIMMER en Cámara de Sedimentación.

CONSULTA: SI ESTOS EQUIPOS LO PROVEERAN EL CONTRATISTA O LO TIENE EN EXISTENCIA LA ENTIDAD, SIRVASE ACLARAR, EN TODO CASO REQUERIMOS DE MAYORES DATOS TECNICOS.

Acápite de las bases :
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Sección: General
Numeral: 5
Literal: 5.1.5
Página: 24

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa con el siguiente parrafo.
Datos:
BOMBA DOSIFICADORA: Lineal. 0.288 KW, 220V, RPM:1570
RETORNO DE LODOS: PVC Pesado 4""

Los equipos serán suministrados e instalados por el contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se precisa con el siguiente parrafo.
Datos:
BOMBA DOSIFICADORA: Lineal. 0.288 KW, 220V, RPM:1570
RETORNO DE LODOS: PVC Pesado 4""

Los equipos serán suministrados e instalados por el contratista.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024--ESSALUD-RASJUN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	18:22:34

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos Enviar análisis de calidad del agua de ingreso y salida de la PTAR.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta; Se incorpora a los Terminos de Referencia el punto 5.2.3 Anexo N° 01 adjuntando el Informes de Ensayos (Entrada-Salida).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la consulta; Se incorpora a los Terminos de Referencia el punto 5.2.3 Anexo N° 01 adjuntando el Informes de Ensayos (Entrada-Salida).

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024--ESSALUD-RASJUN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	18:22:34

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

solicitamos Confirmar si la instalación de los dos sopladores es para instalación nueva o reemplazo de sopladores existentes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta; La instalación corresponde a un reemplazo nuevo para los sopladores y serán suministrados e instalados por el contratista se aclara en el punto 5.1.2 del Terminos de Referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara la consulta; La instalación corresponde a un reemplazo nuevo para los sopladores y serán suministrados e instalados por el contratista se aclara en el punto 5.1.2 del Terminos de Referencia

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-6-2024--ESSALUD-RASJUN-1
1
Servicio
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	18:22:34

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
En caso de ser reemplazo de sopladores existentes; confirmar estado actual del tablero eléctrico de control y mando.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta; El estado actual del tablero electrico de contro y mando es Regular, precisando en el punto 3 del Termino de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara la consulta; El estado actual del tablero electrico de contro y mando es Regular, precisando en el punto 3 del Termino de Referencia.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024--ESSALUD-RASJUN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	18:22:34

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
Precisar Que accesorios adicionales se deben considerar para las instalaciones de los difusores de burbuja fina o si solamente es reemplazo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
"Se precisa; Serán suministrados e instalados el reemplazo de Tuberías y Accesorios de PVC Pesado.
Se adjunta plano de instalación actual y de la proyección ubicado en el punto 5.2.3 Anexo N.º 01"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
"Se precisa; Serán suministrados e instalados el reemplazo de Tuberías y Accesorios de PVC Pesado.
Se adjunta plano de instalación actual y de la proyección ubicado en el punto 5.2.3 Anexo N.º 01"

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024--ESSALUD-RASJUN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	18:22:34

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar si la bomba dosificadora es solo para reemplazo o instalación nueva. En caso de ser instalación nueva, indicar la capacidad del tanque de preparación de productos químicos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara la consulta; Será suministrado e instalado por el contratista.
Se adiciona la informacion en el punto 5.1.3 de los Terminos de Referencia Capacidad de tanque: 600Lts."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se aclara la consulta; Será suministrado e instalado por el contratista.
Se adiciona la informacion en el punto 5.1.3 de los Terminos de Referencia Capacidad de tanque: 600Lts."

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-6-2024--ESSALUD-RASJUN-1
1
Servicio
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	18:22:34

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
Con respecto a la automatización del sistema de bombeo-alternado de las aguas residuales de recolección y tanque de igualación; indicar si es necesario sensores de nivel.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara la consulta; Si es necesario, será el suministro e instalación de los sensores de nivel, descrito en el punto 5.1.3 del Termino de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se aclara la consulta; Si es necesario, será el suministro e instalación de los sensores de nivel, descrito en el punto 5.1.3 del Termino de Referencia.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024--ESSALUD-RASJUN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	18:22:34

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
Con respecto a la instalación del sistema de retorno de lodos; indicar que tipo de material se requiere (PVC C-10 o Fierro Galvanizado).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge la consulta; El material que se requiere es de PVC C-10 descrito en el punto 5.1.5 del Termino de Referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se acoge la consulta; El material que se requiere es de PVC C-10 descrito en el punto 5.1.5 del Termino de Referencia

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024--ESSALUD-RASJUN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	18:22:34

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

solicitamos Enviar el plano con las instalaciones sanitarias para el correcto metrado de los accesorios a instalar tanto para el retorno de lodos como para el desnatador Skimmer.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta; Se adjunta plano de instalaciones sanitarias descrito en el punto 5.2.3 Anexo N.º 01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la consulta; Se adjunta plano de instalaciones sanitarias descrito en el punto 5.2.3 Anexo N.º 01

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024--ESSALUD-RASJUN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	18:22:34

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Indicar el material de la línea de oxígeno disuelto para los difusores de burbuja fina.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta; El material que se requiere es de PVC Pesado descrito en el punto 5.1.3 del Termino de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la consulta; El material que se requiere es de PVC Pesado descrito en el punto 5.1.3 del Termino de Referencia.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024--ESSALUD-RASJUN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	18:22:34

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Indicar si la evacuación de lodos se va a requerir dispocion final hacia una EPS. De ser el caso indicar la cantidad en m3.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta; Los lodos serán dispuestos por la Institución el cual no incurre a costo adicional al servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara la consulta; Los lodos serán dispuestos por la Institución el cual no incurre a costo adicional al servicio.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024--ESSALUD-RASJUN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	18:22:34

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Enviar informe de su mantenimiento ultimo de ser el caso.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta; Se adjunta informe de actividades de mantenimiento descrito en el punto 5.1.3 del
Termino de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la consulta; Se adjunta informe de actividades de mantenimiento descrito en el punto 5.1.3 del
Termino de Referencia.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024--ESSALUD-RASJUN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	18:22:34

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:
solicitamos enviar planos y fotos de la PTAG.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta; Se adjunta plano y fotografías descrito en el punto 5.1.3 del Termino de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la consulta; Se adjunta plano y fotografías descrito en el punto 5.1.3 del Termino de Referencia.