



Lima, 26 de Mayo del 2025

INFORME N° 16-2025JQ-MINEM

SEÑORES : MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

AREA : COMITÉ DE SELECCIÓN LP N° 03-2025-MINEM

ATENCIÓN : Lic. ROBERTO FELIX, UCULMANA PINEDO
Presidente del Comité de Selección .

ASUNTO : Informe N° 16-2025JQ-MINEM con el resultado de la evaluación de las Muestras presentadas por los Postores a la LP N° 03-2025-MINEM “Adquisición de Uniformes de Verano para los trabajadores Damas y Varones del Ministerio de Energía y Minas”

REFERENCIA : Orden de Servicio N° 974 (Primer Entregable)

Estimados Srs.

Sirva la presente para saludarlos y al mismo tiempo Presentar el informe N° 16-2025JQ-MINEM con los Resultados de la Evaluación realizada a las muestras presentadas por las empresas Postoras a la LP N° 03-2025-MINEM “Adquisición de Uniformes para de verano para los trabajadores Damas y Varones del Ministerio de Energía y Minas”

Esta Evaluación se lleva a cabo como parte de la Orden de Servicio N° 974 (Primer Entregable), asignada a mi persona.

Sin otro particular, quedo agradecido por la confianza depositada.

Atentamente.,


JORGE LUIS
QUICAÑO ZEGARRA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP. N° 127301



Firmado digitalmente por:
QUICAÑO ZEGARRA JORGE
LUIS FIR 09753858 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 26/05/2025 18:28:49-0500



RESUMEN DE RESULTADOS

POSTOR	ITEM 1 (Item paquete)		ITEM 2	ITEM 3
	ACCESORIOS VERANO DAMAS (Carteras)	ACCESORIOS VERANO VARONES (Correas)	ACCESORIO DE VERANO DAMAS (Zapatos Damas)	ACCESORIO DE VERANO VARONES (Zapatos Varones)
EQUIPO LUIGI SAC	NO CUMPLE	SI Cumple	No Postula	No Postula
CREACIONES LAGUNA EIRL	No Postula	No Postula	NO CUMPLE	No Postula
SHOES LION'S CORPORATIION SA	No Postula	No Postula	No Postula	SI CUMPLE
G & F CUEROS Y DERIVADOS SAC	No Postula	No Postula	No Postula	NO CUMPLE
V&V VELUCCI SAC	No Postula	No Postula	NO CUMPLE	NO CUMPLE
JAROMI CORPORATION SAC	No Postula	No Postula	NO CUMPLE	CUMPLE CON OBSERVACIONES
KAPASO SRL	No Postula	No Postula	NO CUMPLE	NO CUMPLE


 JORGE LUIS
 QUICANO ZEGARRA
 INGENIERO INDUSTRIAL
 Reg. CIP. N° 127301



Firmado digitalmente por:
 QUICANO ZEGARRA JORGE
 LUIS FIR 09753858 hard
 Motivo: Soy el autor del
 documento
 Fecha: 26/05/2025 18:29:06-0500



EVALUACION DE MUESTRAS DEL POSTOR

"EQUIPO LUIGI SAC"

ITEM PAQUETE N°01

ACCESORIOS VERANO DAMAS (Carteras)

ACCESORIO VERANO VARONES (Correas)





**LP N° 03-2025-MINEM “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DE VERANO PARA
LOS TRABAJADORES DAMAS Y VARONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y
MINAS”**

ITEM PAQUETE N°01 – ACCESORIOS VERANO DAMAS Y VARONES

ENTIDAD	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	
DIRECCION	AV. Las Artes Sur 260 – SAN BORJA	
POSTOR	EQUIPO LUIGI SAC	
PRENDA	CARTERA VERANO DAMAS	
DESCRIPCION EE.TT	ENCONTRADO EN MUESTRA	RESULTADO
Modelo	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Cuero Vacuno grabado	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Color del cuero: Negro	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Forro 100% poliéster	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Color del Forro: Negro	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Acolchado tipo 1	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Acolchado tipo 2	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Cierre boca de cartera	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Cierre bolsillo exterior	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Cierre bolsillo interior	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Asa de mano	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Asa de hombro	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Accesorios metálicos en Asa	-No presenta accesorios metálicos decorativos	NO CUMPLE
Hilo	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Costuras a 5 puntadas cada 2 cm	Presenta costuras a 4 puntadas cada 2 cm	NO CUMPLE
Compartimientos	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Delantero forma Rectangular	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Delantero Dimensiones	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Posterior forma Rectangular	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Posterior Dimensiones	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Lateral forma Rectangular	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Lateral Dimensiones	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Media Luna Dorada Zamac	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Base forma Rectangular	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Base Dimensiones	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Bolsillo Externo	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Bolsillos Internos	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Marca del Proveedor en placa zamac	Cumple según EE.TT	CUMPLE



Firmado digitalmente por:
QUICANO ZEGARRA JORGE
LUIS FIR 09753858 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 26/05/2025 18:29:18-0500



Muestrario de Avios	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Empaque y presentación	Cumple según EE.TT	CUMPLE





OBSERVACIONES A MUESTRA DE CARTERA VERANO DAMAS

“EQUIPO LUIGI SAC”

1. MODELO:

-La EETT indican en el texto: “...con salida de Asas metálicas”.
La muestra presentada no tiene las salidas de las Asas metálicas.

2. ACCESORIOS METÁLICOS EN ASA:

-La EETT indica en el Texto: “Salida de Asa lateral: De forma recta en diseño metálico de 12 cm (15cm +/- 2mm de separación en salida de las asas)”.

-La muestra No presenta los accesorios metálicos solicitados en las salidas de las Asas de mano modificando con esto el diseño solicitado en las EETT e incumpliendo con el Requerimiento.

-Las sujeciones metálicas, solicitadas en el modelo, No se presentan en la muestra del Postor Equipo Luigui SAC. La imagen que complementa al texto expone claramente sujeciones metálicas, su no presentación modifica el diseño solicitado.

La muestra No Cumple lo solicitado en las Bases Integradas.


2.- CONFECCIÓN, COSTURAS A 5 PUNTADAS CADA 2 CM:

- La muestra presenta confección con calibración de maquina a 4 puntadas cada 2 cm, incumpliendo el requerimiento de las EETT que las solicitan a 5 puntadas cada 2 cm. Error de calibración de maquina. Una confección con mayor numero de puntadas por cm genera una costura más delicada.

NOTA:

Observaciones para consideracion del Comité de Selección.






PRESENTACION DE MUESTRA CARTERA





MUESTRA EN BOLSA DE TELA






MUESTRA DE CARTERA POSTOR LUIGI






NO PRESENTA METAL DECORATIVO EN BASE DE ASA DE MANO
NO PRESENTA SUJECIONES METALICAS SEGÚN DISEÑO





PRESENTA 4 PUNTADAS X CADA 2 CM (SE SOLICITA 5 PUNTADAS CADA 2 CM)





MUESTRARIO DE AVIOS COMPLETO





**LP N° 03-2025-MINEM “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DE VERANO PARA
LOS TRABAJADORES DAMAS Y VARONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y
MINAS”**

ITEM PAQUETE N°01 – ACCESORIOS VERANO DAMAS Y VARONES


ENTIDAD	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	
DIRECCION	AV. Las Artes Sur 260 – SAN BORJA	
POSTOR	EQUIPO LUIGI SAC	
PRENDA	CORREA VERANO VARONES	
DESCRIPCION EE.TT	ENCONTRADO EN MUESTRA	RESULTADO
Modelo	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Cuero	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Color	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Alma	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Hebilla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Ancho correa de cuero	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Confección	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Hilo	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Talla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Huecos de la correa	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Muestrario de Avios	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Empaque y Presentacion	Cumple según EE.TT	CUMPLE





PRESENTACION DE MUESTRA DE CORREA






MUESTRA DE CORREA EN SU CAJA





MUESTRA DE CORREA EN BOLSA INDIVIDUAL





MUESTRA EVALUADA





MUESTRARIO DE AVIOS COMPLETO





EVALUACION DE MUESTRAS DEL POSTOR

"CREACIONES LAGUNA EIRL"

ITEM PAQUETE N°02

ACCESORIOS VERANO DAMAS

(Zapatos Damas)





**LP N° 03-2025-MINEM “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DE VERANO PARA
LOS TRABAJADORES DAMAS Y VARONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y
MINAS”**

ITEM PAQUETE N°02 – ACCESORIOS DE VERANO DAMAS

ENTIDAD	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	
DIRECCION	AV. Las Artes Sur 260 – SAN BORJA	
POSTOR	CREACIONES LAGUNA EIRL	
PRENDA	CALZADO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA	
DESCRIPCION EE.TT	ENCONTRADO EN MUESTRA	RESULTADO
Modelo	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Cuero	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Color	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Horma	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Confección	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Cuero de Capellada (exterior)	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Suela o Firme	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Resistencia al despegue	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Costura de Aparado	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Hebillas	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Forro de Capellada	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Plantilla	Defecto de acabado	CUMPLE CON OBSERVACION
Falsa de montaje o Palmilla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Cambrillon metálico	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Plataforma	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Contrafuerte lateral	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Contrafuerte de puntera	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Taco	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Tapilla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Acabados de Capellada costados y talon	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Clavos	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Etiquetas	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Talla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Muestrario de Avios	Muestrario Incompleto	NO CUMPLE
Presentacion	Presentación Incompleta	CUMPLE CON OBSERVACION





OBSERVACIONES A MUESTRA DE CALZADO DE VESTIR VERANO DAMAS

“CREACIONES LAGUNA EIRL”

1. PLANTILLA:

-La muestra presenta Plantilla de Badana según lo solicitado, pero la misma presenta los bordes mal cortados, denotando poca atención a los acabados y mostrando mala calidad en el mismo. Cumple con presentar el insumo con el material solicitado, pero No Cumple en Calidad de Acabado.

2.- MUESTRARIO DE AVIOS:

- El Postor presenta Muestrario de Avíos incompleto, No presenta la Falza de Montaje con el Cambrillón Acerado. Siendo el Muestrario de Insumos una Declaración Jurada de los Materiales e Insumos con los que se confeccionara el Producto la No Presentación de alguno de los mismos impide su verificación. Para el Caso del Postor “Creaciones Laguna EIRL” no se puede verificar la calidad de la Falza de Montaje ni si el Cambrillón es Acerado o no Acerado. La muestra presentada No Cumple el Requerimiento de las EETT.

3.- PRESENTACION:

- El Postor no presenta la bolsa con Diseño y Asas solicitada en las EETT.


NOTA:


Observaciones para consideracion del Comité de Selección.





PRESENTACION DE MUESTRA CALZADO DAMA





MUESTRA EN CAJA CARTON CORRUGADO






VISTA GENERAL DE MUESTRA






MAL ACABADO DE BORDES DE PLANTILLA






MUESTRA EVALUADA





MUESTRARIO DE AVIOS INCOMPLETO. NO PRESENTA FALZA DE MONTAJE NI CAMBRILLON METALICO





EVALUACION DE MUESTRAS DEL POSTOR

"SHOES LION'S CORPORATION SA"

ITEM N°03

ACCESORIOS VERANO VARONES

(Zapatos Varones)





LP N° 03-2025-MINEM “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DE VERANO PARA LOS TRABAJADORES DAMAS Y VARONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS”


ITEM PAQUETE N°03– ACCESORIO DE VERANO VARONES

ENTIDAD	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	
DIRECCION	AV. Las Artes Sur 260 – SAN BORJA	
POSTOR	SHOES LION’S CORPORATION SA	
PRENDA	CALZADO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLEROS	
DESCRIPCION EE.TT	ENCONTRADO EN MUESTRA	RESULTADO
Modelo	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Horma	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Corte o Capellada	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Color	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Forro	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Forro de Talon	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Aparado	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Plantillas	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Puntera	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Contrafuerte	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Falza	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Firme: Suela, Suela con inserto o Planta de una sola pieza	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Resistencia al Despegue	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Costura de la Suela	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Cerco	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Taco	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Tapilla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Pasadores	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Clavos	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Etiquetado	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Acabado del Calzado	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Numeración o Talla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Muestrario de Avíos	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Presentación	Cumple según EE.TT	CUMPLE






PRESENTACION DE MUESTRA



Firmado digitalmente por:
QUICANO ZEGARRA JORGE
LUIS FIR 09753858 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 26/05/2025 18:29:12-0500



MUESTRA EN CAJA DE CARTON CORRUGADO






VISTA GENERAL DE PRESENTACION






VISTA FRONTAL DE LA MUESTRA





VISTA DE PLANTA





MUESTRA EVALUADA



Lima, 19 de MAYO de 2025

Señores:

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Av. de las Artes Sur N°260, distrito de San Borja.

Licitación Publica N°003-2025- MINEM-1

Atte. Comité de Selección

Denominación de la Convocatoria: Adquisición de accesorios para los uniformes de verano para los trabajadores Dama y Varones del Ministerio de Energía y Minas.

POSTOR: SHOES LION'S CORPORATION SA

ÍTEM N° 3: ACCESORIO DE VERANO VARONES

MUESTRA: ZAPATOS VARONES

EXPERIENCIA Y DISEÑO EN TU CALZADO



Firmado digitalmente por:
QUICANO ZEGARRA JORGE
LUIS FIR 09753858 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 26/05/2025 18:29:15-0500



Firmado digitalmente por:
QUICAÑO ZEGARRA JORGE
LUIS FIR 09753858 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 26/05/2025 18:29:16-0500



EVALUACION DE MUESTRAS DEL POSTOR

"G & F CUEROS Y DERIVADOS SAC"

ITEM N°03

ACCESORIOS VERANO VARONES

(Zapatos Varones)






**LP N° 03-2025-MINEM “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DE VERANO PARA
LOS TRABAJADORES DAMAS Y VARONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y
MINAS”**

ITEM PAQUETE N°03– ACCESORIO DE VERANO VARONES

ENTIDAD	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	
DIRECCION	AV. Las Artes Sur 260 – SAN BORJA	
POSTOR	G & F CUEROS Y DERIVADOS SAC	
PRENDA	CALZADO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLEROS	
DESCRIPCION EE.TT	ENCONTRADO EN MUESTRA	RESULTADO
Modelo	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Horma	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Corte o Capellada	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Color	Cumple segE.TT	CUMPLE
Forro	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Forro de Talon	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Aparado	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Plantillas	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Puntera	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Contrafuerte	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Falza	- Costuras interiores con observacion - No presenta Cambrillon Acerado.	NO CUMPLE
Firme: Suela, Suela con inserto o Planta de una sola pieza	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Resistencia al Despegue	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Costura de la Suela	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Cerco	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Taco	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Tapilla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Pasadores	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Clavos	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Etiquetado	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Acabado del Calzado	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Numeracion o Talla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Muestrario de Avios	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Presentacion	Cumple según EE.TT	CUMPLE





OBSERVACIONES A MUESTRA DE CALZADO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLEROS

“G & F CUEROS Y DERIVADOS SAC”

1. FALZA:

- La muestra presenta Falza de material Prefabricado según lo solicitado, pero al interior de la misma presenta Cambrillón metálico No Acerado que a la simple presión se deforma. El requerimiento de las EETT indica Cambrillón Acerado, el cual no se deforma a la simple presión de una persona.
- La muestra presenta Falza con hilos de costura sin recortar, lo cual denota falta de limpieza y mal acabado.

La Muestra No Cumple con el Requerimiento.

NOTA:


Observaciones para consideracion del Comité de Selección.






PRESENTACION DE LA MUESTRA














PRESENTA CAMBRILLON METALICO NO ACERADO, SE DOBLA CON FACILIDAD





COSTURAS INTERIORES CON HILOS SUELTOS SIN RECORTAR





MUESTRA EVALUADA





EVALUACION DE MUESTRAS DEL POSTOR

"V & V VELUCCI SAC"

ITEM N°02

ACCESORIOS VERANO DAMAS

(Zapatos Damas)

Y

ITEM N°03

ACCESORIOS VERANO VARONES

(Zapatos Varones)






LP N° 03-2025-MINEM “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DE VERANO PARA LOS TRABAJADORES DAMAS Y VARONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS”

ITEM PAQUETE N°02 – ACCESORIOS DE VERANO DAMAS

ENTIDAD	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	
DIRECCION	AV. Las Artes Sur 260 – SAN BORJA	
POSTOR	V & V VELUCCI SAC	
PRENDA	CALZADO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA	
DESCRIPCION EE.TT	ENCONTRADO EN MUESTRA	RESULTADO
Modelo	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Cuero	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Color	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Horma	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Confección	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Cuero de Capellada (exterior)	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Suela o Firme	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Resistencia al despegue	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Costura de Aparado	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Hebillas	Modelo diferente al solicitado	NO CUMPLE
Forro de Capellada	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Forro del Talon	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Plantilla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Falsa de montaje o Palmilla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Cambrillon metálico	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Plataforma	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Contrafuerte lateral	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Contrafuerte de puntera	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Taco	Modelo diferente al solicitado	CUMPLE CON OBSERVACION
Tapilla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Acabados de Capellada costados y talon	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Clavos	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Etiquetas	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Talla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Muestrario de Avios	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Empaque y Presentacion	Cumple según EE.TT	CUMPLE





OBSERVACIONES A MUESTRA DE CALZADO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMAS

“V & V VELUCCI SAC”

1. HEBILLAS:

-La muestra presenta Hebillas que Cumplen con el material solicitado en los requerimientos de las EETT (Hebilla y Traba dorado de Zamac). Las EETT indican que tanto la Hebilla como la Traba deben ser “Según Modelo”, lo cual implica comparación con la Imagen que sirve de complemento al Texto. En dicha imagen la Hebilla y Trabas tienen forma oval, mientras la Muestra presentada las tiene de forma Cuadrangular. El Puente de la Traba es delgado y difiere con el grosor del diseño de la Imagen de las EETT.

- La muestra presenta sujeciones de cuero para la Traba y Puente dorado, en forma Triangular Mientras que la imagen de las EETT indica que el diseño de las sujeciones de cuero sea de forma Cuadrangular.

La muestra No Cumple con los Requerimientos Tecnicos de Diseño de las Bases Integradas.

2. TACO:

-La muestra presentada Cumple con el Material solicitado en los requerimientos de las EETT (ABS resina acrílica nitrilo) y esta correctamente forrado en cuero. Las EETT indican que el taco forrado en cuero debe ser “Según Modelo” lo cual implica comparación con la Imagen que sirve de complemento al Texto. En dicha imagen el Taco solicitado es de base cuadrada ancha el cual difiere con el taco presentado en la muestra que tiene base cuadrada pequeña.

NOTA:



Observaciones para consideracion del Comité de Selección.






PRESENTACION DE LA MUESTRA







MANTENIMIENTO DE USO

Para limpiar, usar un paño suave ligeramente húmedo y posteriormente aplicar betún del color del cuero.

Evite mojar el zapato, en caso que esto ocurra deje secar naturalmente en la sombra, durante el secado mantenga la superficie plana y horizontal, no pretenda forzar el secado en estufa, horno u otro similar.

Para que el sudor absorbido por el cuero sea liberado, es recomendable un periodo de descanso para el zapato, por lo tanto evite el uso del mismo por días. Esto aumentará su duración.


Tenga cuidado al engrasar el zapato, haga pruebas preliminares en las áreas menos visibles para confirmar que el betún usado sea compatible con el color del cuero del calzado. Evite usar pomadas tipo "brillo instantáneo" (silicona) en los zapatos bicolors use betún neutral.







HEBILLA NO ES EL MODELO SOLICITADO (SE PIDE OVAL)





TRABA DORADA NO ES EL MODELO SOLICITADO





PUEENTE NO ES EL MODELO SOLICITADO






PRESENTA SUJECIONES DE CUERO TRIANGULAR (SE PIDE RECTANGULAR)





TACO NO ES EL DISEÑO SOLICITADO



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2025-MINEM-1
ITEM 2
CALZADO PARA DAMAS
POSTOR : V&V VELUCCI S.A.C



MUESTRARIO DE AVIOS COMPLETO






LP N° 03-2025-MINEM “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DE VERANO PARA LOS TRABAJADORES DAMAS Y VARONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS”

ITEM PAQUETE N°03– ACCESORIO DE VERANO VARONES

ENTIDAD	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	
DIRECCION	AV. Las Artes Sur 260 – SAN BORJA	
POSTOR	V & V VELUCCI SAC	
PRENDA	CALZADO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLEROS	
DESCRIPCION EE.TT	ENCONTRADO EN MUESTRA	RESULTADO
Modelo	No presenta acolchado en la parte del Talon.	NO CUMPLE
Horma	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Corte o Capellada	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Color	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Forro	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Forro de Talon	No presenta borde acolchado	CUMPLE CON OBSERVACION
Aparado	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Plantillas	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Puntera	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Contrafuerte	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Falza	No presenta Cambrillon Acerado	NO CUMPLE
Firme: Suela, Suela con inserto o Planta de una sola pieza	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Resistencia al Despegue	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Costura de la Suela	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Cerco	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Taco	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Tapilla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Pasadores	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Clavos	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Etiquetado	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Acabado del Calzado	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Numeracion o Talla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Muestrario de Avios	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Empaque y Presentacion	Cumple según EE.TT	CUMPLE





OBSERVACIONES A MUESTRA DE CALZADO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLEROS

“V & V VELUCCI SAC”

1. MODELO:

-Las EETT del Calzado de vestir de cuero para Caballeros solicitan textualmente: “De moda de vestir, con Acolchado en la parte del Talón”. La Muestra evaluada No presenta Acolchado en la parte del Talón. No cumple las EETT de las Bases Integradas.

2. FORRO DE TALON:

-La muestra presenta materiales y acabados en el Forro del Talón que Cumplen con el requerimiento de las Bases Integradas (Badana ovino de color natural colocado por el lado carne).

Las EETT indican: “NOTA: (Presentación de muestra igual a la foto)”,

En la imagen que complementa al Texto se observa que en el borde del forro del talón se presenta un acolchado que sirve para comodidad del usuario, dicho acolchado no se presenta en la Muestra del postor V & V Velucci SAC.

3. FALZA:

--La muestra presenta Falza de material Prefabricado según lo solicitado, pero al interior de la misma presenta Cambrillón Metálico No Acerado que a la simple presión se deforma. El requerimiento de las EETT indica Cambrillón Acerado, el cual no se deforma a la simple presión de una persona. La Muestra presentada No Cumple con el Requerimiento

El Cambrillon acerado evita la deformacion del calzado por el Peso de la persona y el frecuente uso. El Cambrillon metalico no acerado cede a la presion provocando “Bandeo” en al calzado al perderse la resistencia estructural, generando mala pisada y potenciales lesiones en los pies.

NOTA:

Observaciones para consideracion del Comité de Selección














BORDE DEL TALON NO PRESENTA ACOLCHADO





BORDE DEL TALON NO PRESENTA ACOLCHADO





PRESENTA CAMBRILLON NO ACERADO (SE DOBLA CON FACILIDAD)





MUESTRA EVALUADA





MUESTRARIO DE AVIOS COMPLETO





EVALUACION DE MUESTRAS DEL POSTOR
"JAROMI CORPORATION SAC"

ITEM N°02

ACCESORIOS VERANO DAMAS

(Zapatos Damas)

Y

ITEM N°03

ACCESORIOS VERANO VARONES

(Zapatos Varones)






LP N° 03-2025-MINEM “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DE VERANO PARA LOS TRABAJADORES DAMAS Y VARONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS”

ITEM PAQUETE N°02 – ACCESORIOS DE VERANO DAMAS

ENTIDAD	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	
DIRECCION	AV. Las Artes Sur 260 – SAN BORJA	
POSTOR	JAROMI CORPORATION SAC	
PRENDA	CALZADO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA	
DESCRIPCION EE.TT	ENCONTRADO EN MUESTRA	RESULTADO
Modelo	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Cuero	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Color	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Horma	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Confección	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Cuero de Capellada (exterior)	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Suela o Firme	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Resistencia al despegue	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Costura de Aparado	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Hebillas	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Forro de Capellada	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Forro del Talon	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Plantilla	Presenta defecto critico de pegado	NO CUMPLE
Falsa de montaje o Palmilla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Cambrillon metálico	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Plataforma	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Contrafuerte lateral	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Contrafuerte de puntera	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Taco	Presenta restos de pagamento	CUMPLE CON OBSERVACION
Tapilla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Acabados de Capellada costados y talon	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Clavos	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Etiquetas	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Talla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Muestrario de Avios	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Empaque y Presentacion	Cumple según EE.TT	CUMPLE





OBSERVACIONES A MUESTRA DE CALZADO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMAS

“JAROMI CORPORATION SAC”

1. CONFECCION:

-La muestra presenta en la Plantilla materiales que Cumplen con el requerimiento de las Bases Integradas (Badana de piel de ovino, plena flor de 1 mm de espesor color natural y látex antimicótico). **Sin embargo, el Pegado de los mismos presenta Defecto Critico**, puesto que no se ha realizado correctamente y la Plantilla se encuentra separada de la Palmilla dejando ver el látex de relleno. Las Bases indican: “...reforzar con pegamento punta, enfranje y talon”.

La muestra No Cumple en Calidad de Confeccion, presenta Defecto Critico de Pegado.

2. TACO:

--La muestra presenta Taco con el Modelo y los materiales solicitados en el requerimiento de las EETT (ABS Resina Acrílica de nitrilo y forrado en cuero). Al mismo tiempo presenta Restos de pegamento en su superficie, denotando descuido en el proceso de Acabados (limpieza final) que se le da a todo calzado antes de salir de Producción.

La muestra Cumple en Materiales.


La muestra No Cumple en Calidad de Acabados

NOTA:

Observaciones para consideracion del Comité de Selección
















TACO PRESENTA RESTOS DE PEGAMENTO





RESTOS DE PEGAMENTO EN TACO





PLANTILLA CON DEFECTO DE PEGADO





PLANTILLA CON DEFECTO DE PEGADO









**LP N° 03-2025-MINEM “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DE VERANO PARA
LOS TRABAJADORES DAMAS Y VARONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y
MINAS”**

ITEM PAQUETE N°03– ACCESORIO DE VERANO VARONES

ENTIDAD	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	
DIRECCION	AV. Las Artes Sur 260 – SAN BORJA	
POSTOR	JAROMI CORPORATION SAC	
PRENDA	CALZADO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLEROS	
DESCRIPCION EE.TT	ENCONTRADO EN MUESTRA	RESULTADO
Modelo	No presenta costuras decorativas en el talón	CUMPLE CON OBSERVACIONES
Horma	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Corte o Capellada	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Color	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Forro	Presenta resto de pegamento y manchas de pintura.	CUMPLE CON OBSERVACIONES
Forro de Talon	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Aparado	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Plantillas	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Puntera	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Contrafuerte	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Falza	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Firme: Suela, Suela con inserto o Planta de una sola pieza	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Resistencia al Despegue	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Costura de la Suela	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Cerco	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Taco	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Tapilla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Pasadores	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Clavos	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Etiquetado	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Acabado del Calzado	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Numeracion o Talla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Muestrario de Avios	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Empaque y Presentacion	Cumple según EE.TT	CUMPLE





OBSERVACIONES A MUESTRA DE CALZADO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLEROS

“JAROMI CORPORATION SAC”

1. MODELO:

-La muestra presenta materiales que Cumplen con el requerimiento de las Bases Integradas Sin embargo el Modelo presentado no tiene las costuras decorativas en la base del talón.


2. FORRO:


--La muestra presenta materiales solicitados en el requerimiento de las EETT (Badana ovino teñido y atravesado a la anilina, de color natural y 1 mm de espesor), pero en su superficie se observan Restos de pegamento y Mancha de pintura, denotando descuido en el proceso de Acabados (limpieza final) que se le da a todo calzado antes de salir de Producción.
La muestra Cumple en Materiales.

NOTA:

Observaciones para consideracion del Comité de Selección









MODELO NO PRESENTA COSTURAS DECORATIVAS EN TALON





FORRO CON RESTOS DE PEGAMENTO





FORRO CON MANCHA DE PINTURA





MUESTRA EVALUADA





MUESTRARIO DE AVIOS COMPLETO





EVALUACION DE MUESTRAS DEL POSTOR

"KAPASO SRL"

ITEM N°02

ACCESORIOS VERANO DAMAS

(Zapatos Damas)

Y

ITEM N°03

ACCESORIOS VERANO VARONES

(Zapatos Varones)





**LP N° 03-2025-MINEM “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DE VERANO PARA
LOS TRABAJADORES DAMAS Y VARONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y
MINAS”**

ITEM PAQUETE N°02 – ACCESORIOS DE VERANO DAMAS

ENTIDAD	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	
DIRECCION	AV. Las Artes Sur 260 – SAN BORJA	
POSTOR	KAPASO SRL	
PRENDA	CALZADO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA	
DESCRIPCION EE.TT	ENCONTRADO EN MUESTRA	RESULTADO
Modelo	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Cuero	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Color	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Horma	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Confección	Defecto Critico de Inestabilidad	NO CUMPLE
Cuero de Capellada (exterior)	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Suela o Firme	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Resistencia al despegue	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Costura de Aparado	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Hebillas	Diseño de sujeciones de cuero diferente al solicitado	CUMPLE CON OBSERVACION
Forro de Capellada	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Forro del Talon	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Plantilla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Falsa de montaje o Palmilla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Cambrillon metálico	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Plataforma	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Contrafuerte lateral	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Contrafuerte de puntera	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Taco	Mal insertado del taco.	CUMPLE CON OBSERVACION
Tapilla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Acabados de Capellada costados y talon	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Clavos	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Etiquetas	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Talla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Muestrario de Avios	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Presentación	Cumple según EE.TT	CUMPLE





OBSERVACIONES A MUESTRA DE CALZADO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMAS

“KAPASO SRL”

1. CONFECCION:

-La muestra presenta Defecto Critico de Inestabilidad Estructural. La Confección no tuvo Aseguramiento de la Calidad en el proceso de Aparado generando un Calzado con Forma defectuosa y Taco mal insertado.

La muestra Cumple en materiales.

La muestra no Cumple en Confección.

2. HEBILLAS:

-La muestra presenta Hebillas que Cumplen con el requerimiento de las Bases Integradas (Traba Dorada de Zamac de 7cm **sujetada con cuero y cosido**).

La instrucción de las EETT es que las Hebillas serán “Según Modelo” y “Según Diseño”. La Imagen complementaria muestra que las Hebillas deben tener Sujeciones de Cuero cosido de forma Rectangular. La muestra presenta sujeciones de cuero cosidas en forma Triangular.

La muestra Cumple en Materiales.

La muestra No Cumple en el diseño de las Sujeciones de cuero.

3. TACO:

--La muestra presenta Taco con materiales que Cumplen con lo solicitado en las EETT (ABS resina acrílica nitrilo forrado en cuero) y Diseño que Cumple con el Modelo de la Imagen complementaria. Sin embargo presenta defectuosa inserción del Taco en la Falza de montaje.

La muestra Cumple en Materiales.


La muestra No Cumple en Calidad de Acabado.

NOTA:

Observaciones para consideracion del Comité de Selección



Firmado digitalmente por:
QUICANO ZEGARRA JORGE
LUIS FIR 09753858 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 26/05/2025 18:28:51-0500











MALA CONFECCIÓN , CALZADO PRESENTA INESTABILIDAD ESTRUCTURAL





PRESENTA SUJECIONES DE CUERO TRIANGULARES (SE PIDE RECTANGULARES)





TACO MAL ENSAMBLADO PRODUCE INESTABILIDAD DE PISADA





MUESTRA EVALUADA





**LP N° 03-2025-MINEM “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DE VERANO PARA
LOS TRABAJADORES DAMAS Y VARONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y
MINAS”**

ITEM PAQUETE N°03– ACCESORIO DE VERANO VARONES

ENTIDAD	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	
DIRECCION	AV. Las Artes Sur 260 – SAN BORJA	
POSTOR	KAPASO SRL	
PRENDA	CALZADO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLEROS	
DESCRIPCION EE.TT	ENCONTRADO EN MUESTRA	RESULTADO
Modelo	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Horma	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Corte o Capellada	Presenta cuero grabado no solicitado en el diseño	NO CUMPLE
Color	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Forro	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Forro de Talon	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Aparado	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Plantillas	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Puntera	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Contrafuerte	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Falza	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Firme: Suela, Suela con inserto o Planta de una sola pieza	Presenta inserto antideslizante en modelo no solicitado. (se pide inserto de media suela)	NO CUMPLE
Resistencia al Despegue	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Costura de la Suela	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Cerco	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Taco	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Tapilla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Pasadores	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Clavos	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Etiquetado	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Acabado del Calzado	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Numeracion o Talla	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Muestrario de Avios	Cumple según EE.TT	CUMPLE
Empaque y Presentacion	Cumple según EE.TT	CUMPLE



Firmado digitalmente por:
QUICANO ZEGARRA JORGE
LUIS FIR 09753858 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 26/05/2025 18:28:57-0500



OBSERVACIONES A MUESTRA DE CALZADO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLEROS

“KAPASO SRL”

1. CORTE O CAPELLADA:

-La muestra presentada Cumple con los Materiales solicitados en las EETT para el Corte o Capellada (cuero guante liso y grabado, bovino, semi brillo, plena flor, teñido y atravesado a la anilina). La imagen Complementaria no presenta, en su Capellada, aplicación de cuero grabado, el calzado en su totalidad se muestra con cuero liso. La muestra del postor Kapaso SRL presenta cuero grabado en los laterales difiriendo de la imagen complementaria y de la indicación de las Bases Integradas de Presentar la muestra igual a la foto.

La muestra Cumple en materiales.

2. FIRME: SUELA, SUELA CON INSERTO O PLANTA DE UNA SOLA PIEZA:

-La muestra presenta Materiales que cumplen con los solicitado en las EETT (2.- Suela con inserto con planta antideslizante de caucho.

Las EETT indican: **(Nota: Presentación de muestra igual a la foto).**


La imagen complementaria de las Bases Integradas muestra una suela con inserto con planta antideslizante de caucho de Media Suela.

La muestra presentada por el Postor Kapaso SRL es un inserto parcial que no cubre la media suela del Calzado y por ende no es igual a la foto como se indica en las Bases Integradas.

La muestra No Cumple en el diseño del inserto antideslizante.

NOTA:

Observaciones para consideracion del Comité de Selección







Servicio
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
AV. DE LAS ARTES SUR N° 280, DISTRITO DE SAN BONA, LIMA
Adm. Comité Especial
LICITACION PUBLICA N°03-2025-AMEM-1 DENOMINACION DE CONVOCATORIA
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LOS UNIFORMES DE VERANO PARA LOS
TRABAJADORES DAMAS Y VARONES DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
ITEM N° 3.- ACCESORIOS DE VERANO VARONES - ZAPATOS VARONES
MUESTRA FISICA DE CALZADOS PARA VARONES
POSTOR: KAPASO S.R.L.
RUC: 20537157454

Kps
CALZADO EXCLUSIVO

Modelo: Nuevo verano

2



PRESENTA CUERO GRABADO NO SOLICITADO EN EL DISEÑO





DISEÑO DEL INSERTO NO ES EL SOLICITADO





MUESTRA EVALUADA



SEÑOR
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
MINISTERIO DE LAS ARTES
AV. DE LAS ARTES 201
Apto. Correo Especial
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2025-ANM/11-GERMINACIÓN DE CONOCIMIENTO
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LOS UNIFORMES DE VERANO Y INVERNO
TRABAJADORES DAMAS Y JÓVENES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
ITEM N° 3 - ACCESORIOS DE VERANO JÓVENES
MUESTRA FÍSICA DE CALZADOS PARA JÓVENES
POSTOR: KAPASO S.R.L.
RUC: 20537157454

KPS
CALZADO CASUAL



Firmado digitalmente por:
QUICANO ZEGARRA JORGE
LUIS FIR 09753858 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 26/05/2025 18:29:01-0500

MUESTRARIO DE AVIOS COMPLETO

