



DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



Lima; 23 de octubre del 2024

CARTA N° 039 REAL 2024**SEÑORES : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-SENCICO****ATENCIONES : DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS/ COMITÉ DE SELECCIÓN AS 06 2024 SENCICO-1****Referencia: O/S N°1326 2024**Presente. -

De mi consideración:

Mediante la presente hago llegar Mis saludos y a la vez hacerle entrega del Informe Técnico de la evaluación de las muestras de los postores participantes, a fin de verificar su cumplimiento según las Especificaciones Técnicas del proceso "ADQUISICIÓN DE CALZADOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVOS DEL SENCICO"

Sin más que comunicarles quedamos de Uds. Agradecidos por su confianza y la espera de atenderlos ante cualquier inquietud

Atentamente



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
- ESPECIALISTA TEXTIL Y CONFECCIONES

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS

RUC 10098210780

ESPECIALISTA TEXTIL


ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL Y CONFECCIONES



INFORME: N° 042 2024-REAL

A : DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DE : ROBERTO ALALUNA LAGOS

FECHA : 23/010/2024

ASUNTO : Resultado de Revisión y evaluación de muestras presentadas por los postores al procedimiento de selección: "ADQUISICIÓN DE CALZADOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVOS DEL SENCICO"

"


CRITERIOS PARA CONSIDERAR EN LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE MUESTRAS

En todas las muestras de cuero no debe presentar

1. Calidad del cuero y del forro: Material del cuero diferente al tipo especificado, con cortes, grietas, picaduras, arrugas o marcas observables a simple vista. Material en la suela del calzado de diferente tipo al especificado, suela cuarteada, arqueada o con deformaciones en la suela de un mismo par.
2. Medición e inspección de medidas y modelo según especificaciones técnicas: El producto físicamente no corresponde a lo solicitado (diseño diferente al especificado). Diferente color al especificado, pigmentación de diferente firmeza y/o no homogéneo en el corte,
3. Evaluación interna y externa: Bordes o protuberancias detectables al tacto que pueden lastimar la mano. Manchas de aceite, grasa, etc. Contaminación microbiana (hongos, bacterias, etc.) en el interior y exterior del calzado (forro y plantilla.). Contaminación microbiana (hongos, bacterias, etc.) en especial en el interior y exterior de las correas (cuero).
4. Acabado final de la pieza: Calzados mal emparejados y sus pares se encuentren confundidos (diseño diferente al especificado), con cortes grietas, picaduras, arrugas o manchas observables a simple vista, bordes o protuberancias detectables al tacto que puedan lastimar el pie. Sin forro. Elementos del corte separados en las costuras o sin costuras. Costuras chuecas, fruncidas, saltadas, o discontinuas. Armado del corte descentrado o con el pie invertido. Pares de calzado no etiquetados o mal etiquetados. Costuras chuecas, fruncidas, saltadas o discontinuas. Armado de correa descentrado Suela despegada por tramos. Hilos sobrantes en las costuras de los componentes del calzado que faltan recortar.
5. Calidad de accesorios
Accesorios despintados u oxidados

MUESTRAS SOLICITADAS:

ÍTEM	DETALLE CONTENIDO DEL PAQUETE	Unidad de medida	talla
1.1	Calzado de verano para el personal femenino (Modelo 1)	(1) par	37
1.2	Calzado de verano para el personal femenino (Modelo 2)	(1) par	37




1.3	Calzado de invierno para el personal femenino (Modelo 1)	(1) par	37
1.4	Calzado de invierno para el personal femenino (Modelo 2)	(1) par	37
1.5	Calzado de verano para el personal masculino	(1) par	40
1.6	Calzado de invierno para el personal masculino	(1) par	40

RESUMEN DEL INFORME

ITEM 01: “ADQUISICIÓN DE CALZADOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVOS DEL SENCICO”


ITEM	POSTOR	EVALUACION	RESULTADO
01	V&V Velucci S.A.C	CON OBSERVACIONES	NO CUMPLE
	Industrial Zayma S.A. C	CON OBSERVACIONES	NO CUMPLE
	Cueros Alexa S.A.C	SIN OBSERVACIONE	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL Y CONFECCIONES


**EVALUACION DEL ITEM 01: "ADQUISICIÓN DE CALZADOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVOS DEL SENCICO"****1. EVALUACION DE CALZADO VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO - MODELO 1**

N°	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	POSTORES		
			V&V Velucci S.A.C	Industrial Zayma S.A. C	Cueros Alexa S.A.C
1	MODELO 1	Modelo punta estileto con correa según gráfico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	HORMA	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica. Técnica desarrolladas en punto francés.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CONFECCIÓN	Conformado en la parte interior entre la firme y el cuero y talón, con pegamento punta, planta, enfranje y talón. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	CUERO	Cuero grabado pitón color beige. Espesor 1.2 mm (± 0.2) y curtido y acabado a la anilina debidamente. Teñido atravesado. Resistencia a la flexión: En seco $> 0 = 20,000$ ciclos sin daño apreciable En húmedo $> 0 = 10,000$ ciclos sin daño apreciable Resistencia al desgarro sin forro $> 0 = 50$ N Acabado a la anilina, con brillo natural	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	SUELA O FIRME	De Caucho antideslizante, de primera calidad, color beige Espesor de 3.20 mm (± 0.2); Dureza $> 0 = 85^\circ$ shore A; Resistencia a la abrasión $> 0 = 250$ mm ³ . Acabado brillo mate.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	RESISTENCIA AL DESPEGUE	Cementados con pegamentos de primera calidad de fabricación garantizada. Resistencia $> = 8$ N/mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	COSTURA APARADO DE	Costura fina, hilos nylon N° 90 (5 puntadas x cm) de primera calidad del color del cuero; Hilos de nylon (100% poliamida) encerado Nro.: 90, 60, 40 y/o 20, según lo requiera el modelo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	FORRO	En badana ovino o caprino color natural. Espesor: 0.9 a 1,1 Solidez al frote, después de 150 ciclos en seco y 50 ciclos en húmedo de por lo menos 3, en la escala de descargada de	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTILES Y CONFECCIONES




9	TACO	ABS resina acrílica nitrilo; Altura: taco Nº 5, sin plataforma.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	TAPILLA	De material PVC antideslizante y resistente a la abrasión. Espesor: 5 mm (± 0.1). Dureza $> 0 = 85^\circ$ shore A Resistencia a la abrasión de $< 0 = 100 \text{ mm}^3$	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	ACABADO DE: Capellada, Costados y Talón	Con cremas naturales nutritivas, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	CLAVOS	04 estriados por pie.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	ETIQUETAS	<ul style="list-style-type: none"> • Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje. • Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Capellada: Cuero ✓ Forro: Cuero ✓ Plantilla: Cuero Planta: Cuero ✓ RUC: del Confeccionista ✓ País de origen: Perú 	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	PRESENTACION	Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado mate. Bolsa de material reciclable con diseños y asa.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE




2 EVALUACION DE CALZADO VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO - MODELO 2

N°	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	POSTORES		
			V&V Velucci S.A.C	Industrial Zayma S.A. C	Cueros Alexa S.A.C
1	MODELO 2	Modelo punta estileto cerrado según gráfico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	HORMA	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica. Técnicamente desarrolladas en punto francés.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CONFECCIÓN	Conformado en la parte interior entre la firme y el cuero y talón, con pegamento punta, planta, enfranje y talón. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	CUERO	Cuero grabado pitón color beige. Espesor 1.2 mm (± 0.2) y curtido y acabado a la anilina debidamente. Teñido atravesado. Resistencia a la flexión: En seco > 0 = 20, 000 ciclos sin daño apreciable En húmedo > 0 = 10,000 ciclos sin daño apreciable Resistencia al desgarro sin forro > 0 = 50 N Acabado a la anilina, con brillo natural	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	SUELA O FIRME	De Caucho antideslizante, de primera calidad, color beige Espesor de 3.20 mm (± 0.2); Dureza > 0 = 85° shore A; Resistencia a la abrasión > 0 = 250 mm ³ . Acabado brillo mate.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	RESISTENCIA AL DESPEGUE	Cementados con pegamentos de primera calidad de fabricación garantizada. Resistencia > = 8 N/mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	COSTURA APARADO DE	Costura fina, hilos nylon N° 90 (5 puntadas x cm) de primera calidad del color del cuero; Hilos de nylon (100% poliamida) encerado Nro.: 90, 60, 40 y/o 20, según lo requiera el modelo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	FORRO	En badana ovino o caprino color natural. Espesor: 0.9 a 1,1 Solidez al frote, después de 150 ciclos en seco y 50 ciclos en húmedo de por lo menos 3, en la escala de descargada de	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE




9	TACO	ABS resina acrílica nitrilo; Altura: taco Nº 5, sin plataforma.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	TAPILLA	De material PVC antideslizante y resistente a la abrasión. Espesor: 5 mm (± 0.1). Dureza $> 0 = 85^\circ$ shore A Resistencia a la abrasión de $< 0 = 100$ mm3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	ACABADO DE: Capellada, Costados y Talón	Con cremas naturales nutritivas, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	CLAVOS	04 estriados por pie.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	ETIQUETAS	<ul style="list-style-type: none"> • Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje. • Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Capellada: Cuero ✓ Forro: Cuero ✓ Plantilla: Cuero Planta: Cuero ✓ RUC: del Confeccionista ✓ País de origen: Perú 	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	PRESENTACION	Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado mate. Bolsa de material reciclable con diseños y asa.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE




3. EVALUACION DE CALZADO INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO - MODELO 1

N°	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	POSTORES		
			V&V Velucci S.A.C	Industrial Zayma S.A. C	Cueros Alexa S.A.C
1	MODELO 1	Botín de vestir punta redonda, cremallera lateral con plataforma de cuero negro.	NO CUMPLE Presenta costura diferente en la unión de las dos piezas liza y grabada	NO CUMPLE Presenta costura diferente en la unión de las dos piezas liza y grabada	CUMPLE
2	HORMA	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica. Técnicamente desarrolladas en punto francés.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CONFECCIÓN	Confeccionado a mano, calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	CUERO CAPELLADA DE (EXTERIOR)	Cuero vacuno, plena flor, Espesor 1.2 mm (+/- 0.2) y curtido y acabado a la anilina debidamente. Teñido atravesado. Cuero grabado cocodrilo, de espesor 1.2mm +/- 0.2 mm Resistencia a la flexión: En seco > 0 =20,000 ciclos sin daño apreciable En húmedo > 0 = 10,000 ciclos sin daño apreciable Resistencia al desgarro sin forro > 0 =50 N	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	COLOR	Negro mate	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	SUELA O FIRME	En caucho antideslizante firme de caucho, flexible y resistente a la abrasión y alto relieve con la marca del producto para un mejor agarre y confort. Color negro. Espesor de 3.2mm (± 0.2 mm)6 ; Dureza > 0= 85° shore A; Resistencia a la abrasión > 0 = 250 mm3.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	RESISTENCIA AI DESPEGUE	Cementados con pegamentos de primera calidad de fabricación garantizada. Resistencia > = 8 N/mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	COSTURA DE APARADO	Costura fina, hilos nylon N° 90 (5 puntadas x cm) de	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL Y CONFECCIONES




		primera calidad del color del cuero; Hilos de nylon (100% poliamida) encerado Nro.: 90, 60, 40 y/o 20, según lo requiera el modelo			
9	CIERRE	De nylon o poliéster, El cierre debe estar bien asegurado por la cual presenta pespuntos en todo su contorno, debe presentar la llave con un jalador elegante color negro según diseño.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	FORRO CAPELLADA (INTERIOR)	DE Totalmente forrada con badana de cuero de ovino, plena flor, teñido, de 1 mm. (± 0.2) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color negro. De una (1) pieza va en la punta / 2 y 3, son los laterales.7	CUMPLE	NO CUMPLE Presenta piezada el forro en boca ocasionando Una mal apariencia	CUMPLE
11	PLANTILLA	Corrida (entera), badana color negro de piel de ovino, plena flor, teñido de 1 mm. (± 0.2 mm) de espesor, tipo PLANTILLA guante, curtido y acabado a la anilina correctamente. Con revestimiento interior de fibra látex, de 3 mm (± 0.2 mm) de espesor	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	PUNTERA	De termoplástico de base textil de poliamida o polyester espesor de 0.9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	CONTRAFUERTE	Termoplástico elaborado en base textil o de inmersión. Espesor de 1.1 mm (+ 0.1 mm)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	FALSA MONTAJE PALMILLA	DE • Retacón de fibra cartón piedra 2mm x 15cm (± 0.3 mm) insertada con cambrera templada acerada	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	CAMBRILLÓN METÁLICO	Cambrera templada acerada.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	PLATAFORMA	De plástico o poliuretano forrado con cuero. La plataforma será externa o interna que dará a criterio de la usuaria. Se precisa que la plataforma solo se utilizará en el taco N° 7	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	TACO	ABS resina acrílica nitrilo; Altura: tacos N° 3, 5, y 7 a requerimiento de la usuaria; forrado en cuero grabado a tono de la capellada. Para la	CUMPLE	NO CUMPLE Presenta diferente modelo de taco	CUMPLE



		presentación de muestra el calzado debe ser taco 7			
18	TAPILLA	De material PVC antideslizante y resistente a la abrasión. Espesor: 6 mm (± 0.1). Dureza $> 0 = 85^\circ$ shore A Resistencia a la abrasión de $< 0 = 100$ mm3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	ACABADO DE: Capellada, Costados y Talon	Con cremas naturales nutrientes, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	CLAVOS	04 Estriados por pie.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	ETIQUETAS	<ul style="list-style-type: none">• Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.• Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <p>Capellada: Cuero Forro: Cuero Plantilla: Cuero Planta: Cuero RUC: del Confeccionista País de origen: Perú</p> <ul style="list-style-type: none">• Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla. Etiquetado con formativo para el consumidor .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	PRESENTACIÓN	Excelente presentación. Cada par de calzados va en caja de cartón de buena calidad y apariencia con el logotipo de la marca, papel de seda y con su bolsa. En la parte exterior de la caja deberá figurar el modelo, color, número del calzado y nombre de la usuaria. Asimismo, en la caja del calzado deberán figurar instrucciones sobre el buen uso y mantenimiento del calzado.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE


4. EVALUACION DE CALZADO INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO - MODELO 2

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL Y CONFECCIONES




N°	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	POSTORES		
			V&V Velucci S.A.C	Industrial Zayma S.A. C	Cueros Alexa S.A.C
1	MODELO 2	Modelo calzado de invierno modelo 2 , elaborado en cuero vacuno liso color	NO CUMPLE Taco diferente modelo a lo solicitado	NO CUMPLE Taco diferente modelo a lo solicitado	CUMPLE
2	HORMAS	De moda y anatómicamente diseñadas que garanticen calzabilidad, comodidad y confort a la usuaria, al igual que una adecuada función biomecánica. Estilizada, plástica y anatómica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CORTE CAPELLADA O	Cuero vacuno, plena flor, teñido atravesado y acabado con semi brillo de primera calidad que brinden flexibilidad y suavidad. No presenta combinación con cuero grabado u otro. Espesor: 1 1 a 1,3mm. El material usado debe tener una resistencia a la flexión mayor de 20,000 ciclos en seco, sin presentar daño apreciable. Los materiales de ambos calzados serán del mismo origen, espesor, tonalidad y acabado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	COLOR	negro	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	FORRO	En badana ovino o caprino color natural. Espesor: 0.9 a 1,1 Solidez al frote, después de 150 ciclos en seco y 50 ciclos en húmedo de por lo menos 3, en la escala de descargada de color	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	FORRO DE TALÓN	e cuero de ovino o caprino color natural, plena flor, por el lado de la carne. Espesor: 0.9 a 1,1 Solidez al frote, después de 150 ciclos en seco y 50 ciclos en húmedo de por lo menos 3, en la escala de descargada de color	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	PLANTILLA	En badana (las mismas especificaciones del forro), acolchada con látex de 3.00 mm, con tela antimicótico. Con costura a todo el borde de la plantilla.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	PUNTERA	Termoplástico o de inmersión de 0.6 a 0.7mm de espesor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	CONTRAFUERTE	Termoplástico o de inmersión de 0.8 a 1mm de espesor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	PLATAFORMA	De plástico o poliuretano forrado con cuero. La plataforma será externa o interna que dará a criterio	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL Y CONFECCIONES




		de la usuaria. Se precisa que la plataforma solo se utilizará en el taco N° 7 y 9.			
11	TACO	Inyectado y forrada en cuero, del mismo color de la capellada. Clavos: 04 clavos tornillo por taco, 18 x 20 mm Alto a alto 7	CUMPLE	NO CUMPLE Modelo del taco diferente a lo solicitado	CUMPLE
12	TAPILLA	Antideslizante PVC espesor mayor o igual a 5 mm con dureza mayor o igual a 80° Shore A y una resistencia a la abrasión menor o igual a 35 mm ³ .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	FALSA	Prefabricada con retacón y con cambrillón de acero. Acolchada la parte delantera en microporoso de 3.0 mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	FIRME (PLANTA)	De Caucho antideslizante, de primera calidad, color negro Espesor de 3.20 mm (± 0.2); Dureza > 0= 85° shore A; Resistencia a la abrasión > 0 = 250 mm ³ . Acabado brillo mate.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	RESISTENCIA AL RESISTENCIA AL DESPEGUE	Mayor o igual a 3.5 N/mm (cuando el corte y la suela, no están cosidos). En caso de desgarrar p exfoliación regular profunda de los materiales, este valor se reduce en dos unidades.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	HILO	100% Nylon bondeado, resistencia a la elongación.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	ACABADO DEL CALZADO	Cremas naturales y nutrientes, de brillo natural y suave al tacto para su uso, mantenimiento, buena apariencia y calidad.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	NUMERACIÓN Y TALLAS	Sobre medida de cada usuaria. Tallaje en sistema (punto francés), tanto la calzada (ancho del empeine) como el largo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	ETIQUETADO	Etiquetas ubicadas en la parte interna: *Etiqueta de marca del confeccionista y etiquetado informativo para el consumidor serán colocada en la plantilla del calzado. Aplicar las NTP (Norma Técnica Peruana) sobre el etiquetado del calzado. La información será colocada con los pictogramas respectivos grabado en la plantilla Información sobre los materiales que componen el calzado: <ul style="list-style-type: none"> • Parte superior del calzado (capellada) • Forro Plantilla 	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE




		<ul style="list-style-type: none"> Suela o firme País de Origen – Hecho en Perú Número de RUC del fabricante <p>Talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje</p>			
20	PRESENTACIÓN	Excelente presentación. Cada par de calzados en la caja de cartón de buena calidad y apariencia, papel de seda y con su bolsa respectiva de plástico o bolsa de cartón. En la parte exterior de la caja deberá figurar el modelo, color, número del calzado y nombre de la usuaria.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

5- EVALUACION DE CALZADO VERANO PARA EL PERSONAL MASCULINO -MODELO 1

N°	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	POSTORES		
			V&V Velucci S.A.C	Industrial Zayma S.A. C	Cueros Alexa S.A.C
1	MODELO	Calzado de vestir tipo mocasín, según imagen adjunta.	NO CUMPLE Falta costura en la capellada	CUMPLE	CUMPLE
2	HORMAS	De moda y anatómicamente diseñadas que garanticen calzabilidad, comodidad y confort al usuario, al igual que una adecuada función biomecánica. Punta cuadrada con bordes redondeados.11 Técnicas desarrolladas en punto francés, tanto la calzada Como el largo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CORTE CAPELLADA	Cuero vacuno, plena flor, tipo guante curtido al cromo, tipo crust, Espesor de 1.6 mm. (+ 0.2 mm). El cuero debe tener una resistencia a la flexión en seco mayor o igual a 20,000 ciclos en seco, sin presentar daño apreciable. Los cueros de ambos calzados serán del mismo origen, espesor, tonalidad y acabado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	COLOR	Caramelo, el cual deberá llevar un efecto de sombreado en la capellada, laterales y talón.1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	FORRO	Badana (ovino), teñido y atravesado a la anilina, color	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE




		natural. Espesor 1.0 mm. a 1.2 mm. (+ 0.15 mm) Solidez del color al frote después de 150 ciclos en seco. Mayor o iguala 3 (escala de grises) y buena resistencia a la abrasión.			
6	FORRO DE TALÓN	Badana (ovino) de color natural colocado por el lado de la carne (volteado). Espesor 1.0 mm. a 1.2 mm. (+ 0.15 mm) Solidez del color al frote después de 150 ciclos en seco. Mayor o iguala 3 (escala de grises) y buena resistencia a la abrasión.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	APARADO	Costura fina con hilo nylon poliamida bondeado N° 40 a tono con el color del cuero o forro respectivamente, según modelo. Las costuras de ambos calzados deben tener el mismo largo de puntada (4 puntadas por cm.) y deberá emplearse el mismo tipo de hilo e instrucciones en fotos del modelo del calzado.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	PLANTILLAS	De badana (ovino) de color natural de una sola pieza, espesor de 0.8mm. a 1.0mm. totalmente acolchada y anatómica, con látex de 3 mm. con tela y tratamiento antimicrobiano y cosido al contorno de la misma, que permiten un caminar con suavidad y comodidad. Con buena solidez del color al frote. En la plantilla deberá llevar el reglamento técnico sobre el etiquetado del calzado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	PUNTERA	Termoplástico Espesor de 0.8 mm. a 1.0 mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	CONTRAFUERTE	Termoplástico. Espesor de 1.2 mm (+ 0.1 mm)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	FALZA	Prefabricada con cambrillón metálico acerado insertado			
12	FIRME, SUELA O PLANTA	Dos opciones, a elección del usuario: • Suela crupón al quebracho, curtido vegetal de primera calidad, de 4.5 mm (+0.2 mm) de espesor, con huella antideslizante de caucho insertado y pegado; asimismo, llevará costura de seguridad. Acabado con brillo natural y suave al tacto. Todas deben cumplir con las normas técnicas en espesor, resistencia a la abrasión menor o igual a 40mm mm ³ , dureza, alta flexibilidad y comodidad para el pie.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



13	RESISTENCIA AL DESPEGUE	Mayor o igual a 3,5 N/mm. Cementado con pegamentos de primera calidad de fabricación garantizada, de óptima adhesión y buena resistencia al despegue de la suela, según las NTP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	COSTURA DE LA SUELA	De primera calidad, con hilo nylon N° 12 encerado de 3 cabos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	SIN CERCO		NO CUMPLE Presenta cerco	CUMPLE	CUMPLE
16	TACO	De madera y forrado con cuero de suela crupón y con cuatro clavos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	TAPILLAS	Para el taco, de caucho color negro, sistema SBR, antideslizante. Espesor: mayor o igual a 5mm. Con dureza mayor o igual a 80° ShoreA y una resistencia a la abrasión menor o igual a 180mm3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	CABADO DEL CALZADO	Cremas naturales y nutrientes de brillo natural y suave al tacto para su uso, mantenimiento, buena apariencia y calidad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	CLAVOS	Estriados de 1.8 mm x 22 mm , 4 unidades por pie para fijar taco en calzados con suela. (Cuando el zapato es de taco de madera)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	ETIQUETADO	Supremo 017-2004-PRODUCE NTP (Norma Técnica Peruana) sobre el etiquetado del calzado - Etiqueta Informativo para el Consumidor. La información será colocada en la parte interna de la plantilla o grabado en la suela con la siguiente información. A) Materiales que componen el calzado: capellada, forro, plantilla, suela o firme. B) País de origen. C) RUC del fabricante	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	PRESENTACIÓN	Excelente presentación. Cada par de calzados en caja de cartón de buena calidad y apariencia, con instrucciones sobre el mantenimiento y buen uso del calzado, con su papel de seda y con su bolsa respectiva. En la parte exterior de la caja deberá figurar el modelo, color, número del calzado y nombre del usuario.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE


6. EVALUACION DE CALZADO INVIERNO PARA EL PERSONAL MASCULINO -MODELO 1

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL Y CONFECCIONES




N°	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	POSTORES		
			V&V Velucci S.A.C	Industrial Zayma S.A. C	Cueros Alexa S.A.C
1	MODELO	Calzado de vestir con pasador, con grabado mil puntos según diseño	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	HORMAS	De moda y anatómicamente diseñadas que garanticen calzabilidad, comodidad y confort al usuario, al igual que una adecuada función biomecánica. Punta redonda. Técnicamente desarrolladas en punto francés, tanto la calzada como el largo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CORTE CAPELLADA	Cuero vacuno, plena flor, tipo guante curtido al cromo, tipo crust, Espesor de 1.6 mm. (+ 0.2 mm). El cuero debe tener una resistencia a la flexión en seco mayor o igual a 20,000 ciclos en seco, sin presentar daño apreciable. Los cueros de ambos calzados serán del mismo origen, espesor, tonalidad y acabado.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	COLOR	Negro	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	FORRO	Badana (ovino), teñido y atravesado a la anilina, color natural. Espesor 1.0 mm. a 1.2 mm. (+ 0.15 mm) Solidez del color al frote después de 150 ciclos en seco. Mayor o igual a 3 (escala de grises) y buena resistencia a la abrasión	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	FORRO DE TALÓN	Badana (ovino) de color natural colocado por el lado de la carne (volteado). Espesor 1.0 mm. a 1.2 mm. (+ 0.15 mm) Solidez del color al frote después de 150 ciclos en seco. Mayor o igual a 3 (escala de grises) y buena resistencia a la abrasión Con almohadilla el borde del talón según diseño,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	APARADO	Costura fina con hilo nylon poliamida bondeado N° 40 a tono con el color del cuero o forro respectivamente, según modelo. Las costuras de ambos calzados deben tener el mismo largo de puntada (4 puntadas por cm.) y deberá emplearse el mismo tipo de hilo e instrucciones en fotos del modelo del calzado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	PLANTILLAS	De badana (ovino) de color natural de una sola pieza, espesor de 0.8 mm. a 1.0 mm. totalmente acolchada y anatómica, con látex de 3 mm. con tela y tratamiento antimicótico y cosido al contorno de la misma, que permiten un caminar con suavidad y	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE


ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL Y CONFECCIONES



		comodidad. Con buena solidez del color al frote. En la plantilla deberá llevar el reglamento			
9	PUNTERA	Termoplástico Espesor de 0.8 mm. a 1.0 mm.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	CONTRAFUERTE	Termoplástico Espesor de 1.2 mm (+ 0.1 mm)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	FALZA	Prefabricada con cambrillón metálico acerado insertado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	FIRME, SUELA O PLANTA	Dos opciones, a elección del usuario: • Suela crupón al quebracho, curtido vegetal de primera calidad, de 4.5 mm (+0.2 mm) de espesor, con huella antideslizante de caucho insertado y pegado; asimismo, llevará costura de seguridad. Acabado con brillo natural y suave al tacto. Todas deben cumplir con las normas técnicas en espesor, resistencia a la abrasión menor o igual a 40mm mm ³ , dureza, alta flexibilidad y comodidad para el pie.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	RESISTENCIA AL DESPEGUE	Mayor o igual a 3,5 N/mm. Cementado con pegamentos de primera calidad de fabricación garantizada, de óptima adhesión y buena resistencia al despegue de la suela, según las NTP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	COSTURA DE LA SUELA	De primera calidad, con hilo nylon N° 12 encerado de 3 cabos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	CERCO	De salpa (5 mm aprox.) con apariencia de costura según modelo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	TACO	De madera y forrado con cuero de suela crupón y con cuatro clavos estríados por pie (cuando la planta es de suela	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	TAPILLAS	Para el taco, de caucho color negro, sistema SBR, antideslizante. Espesor: mayor o igual a 5mm. Con dureza mayor o igual a 80° Shore A y una resistencia a la abrasión menor o igual a 180mm ³ . (cuando	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	ACABADO DEL CALZADO	Cremas naturales y nutrientes de brillo natural y suave al tacto para su uso, mantenimiento, buena apariencia y calidad.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	PASADORES	Según modelo de forma redonda de 2.5 mm de ancho aprox., tejido al 100% con fibras de algodón teñido en reactivo, encerado, a tono del color del cuero, con extremos reforzados con plástico o metal y con el largo 70 cm correspondiente a la talla del calzado, que permitan	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



		la perfecta elaboración del lazo de amarre			
20	CLAVOS	Estriados de 1.8 mm x 22 mm, 4 unidades por pie para fijar taco en calzados consuela. (Cuando el zapato es de taco de madera)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	ETIQUETADO	Supremo 017-2004-PRODUCE NTP (Norma Técnica Peruana) sobre el etiquetado del calzado - Etiqueta Informativo para el Consumidor. La información será colocada en la parte interna de la plantilla o grabado en la suela con la siguiente información. A) Materiales que componen el calzado: capellada, forro, plantilla, suela o firme. B) País de origen. C) RUC del fabricante	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	PRESENTACIÓN	Excelente presentación. Cada par de calzados en caja de cartón de buena calidad y apariencia, con instrucciones sobre el mantenimiento y buen uso del calzado, con su papel de seda y con su bolsa respectiva. En la parte exterior de la caja deberá figurar el modelo, color, número del calzado y nombre del usuario.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



CONCLUSIONES FINALES

ÍTEM	DETALLE CONTENIDO DEL PAQUETE	POSTORES		
		V&V VELUCCI S.A.C	INDUSTRIAL ZAYMA S.A. C	CUEROS ALEXA S.A.C
01	Calzado de verano para el personal femenino (Modelo 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
02	Calzado de verano para el personal femenino (Modelo 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
03	Calzado de invierno para el personal femenino (Modelo 1)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
04	Calzado de invierno para el personal femenino (Modelo 2)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
05	Calzado de verano para el personal masculino	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
06	Calzado de invierno para el personal masculino	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.


20 tex x 3 x 2



ANEXA

FOTOS DE LOS CALZADOS EVALUADOS EN LA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS EETT DEL PROCESO AS 006 2024 SENCICO

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL Y CONFECCIONES




POSTOR 01: V&V VELUCCI S.A.C

1. EVALUACION DE CALZADO VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO - MODELO 1

CUMPLE con el modelo 1, cuero, planta, taco, materiales, etc




Galaxy A23



2. EVALUACION DE CALZADO VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO - MODELO 2

CUMPLE con el modelo 2, cuero, planta, taco, materiales, etc






3. EVALUACION DE CALZADO INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO - MODELO 1


**NO CUMPLE, PRESENTA COSTURA DIFERENTE EN LA UNIÓN DE LAS
DOS PIEZAS LIZA Y GRABADA SE SOLICITA COSTURA GUANTE**





4. EVALUACION DE CALZADO INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO -
MODELO 2
NO CUMPLE, NO PRESENTA EL MODELO DE TACO SOLICITADO





5. EVALUACION DE CALZADO VERANO PARA EL PERSONAL MASCULINO
-MODELO 1
NO CUMPLE CON EL MODELO, NO PRESENTA COSTURA EN LA
CAPELLADA CON LOS COSTADOS Y PRESENTA CERCO Y NO SE
SOLICITA



Galaxy A23




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2




6. EVALUACION DE CALZADO INVIERNO PARA EL PERSONAL MASCULINO

CUMPLE CON EL MODELO , CUERO, PLANTA, TACO, MATERIALES, ETC



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




POSTOR 02: INDUSTRIAL ZAYMA S.A. C

1. EVALUACION DE CALZADO VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO - MODELO 1

CUMPLE con el modelo 1, cuero, planta, taco, materiales, etc






2. EVALUACION DE CALZADO VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO - MODELO 2

CUMPLE con el modelo 2, cuero, planta, taco, materiales, etc



Galaxy A23



3. EVALUACION DE CALZADO INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO - MODELO 1

NO CUMPLE, PRESENTA COSTURA DIFERENTE EN LA UNIÓN DE LAS
DOS PIEZAS LIZA Y GRABADA SE SOLICITA COSTURA GUANTE



Galaxy A23




AŞETEX REAL


DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



NO CUMPLE, NO PRESENTA EL MODELO DE TACO SOLICITADO




Galaxy A23




ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES

Av. Cordillera Occidental MZ A4 lote 19 Delicias de Villa- Chorrillos
Tel. 2582572 Cel. 993465095 /Email: robero372@hotmail.com



NO CUMPLE, MAL ACABADO, LA TERMINACION DEL FORRO EN LA BOCA SE ENCUENTRA PIEZADA ES DECIR UNIDA CON EL MISMO FORRO PARA UN MEJOR ACABADO EL FORRO EN LA BOCA Y CUELLO A LO ALTO DEBE VERSE ENTERO






4. EVALUACION DE CALZADO INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO - MODELO 2

NO CUMPLE, NO PRESENTA EL MODELO DE TACO SOLICITADO





5. EVALUACION DE CALZADO VERANO PARA EL PERSONAL MASCULINO

CUMPLE CON EL MODELO, CUERO, PLANTA, TACO, MATERIALES, ETC






AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



6. EVALUACION DE CALZADO VERANO PARA EL PERSONAL MASCULINO

CUMPLE CON EL MODELO, CUERO, PLANTA, TACO, MATERIALES, ETC



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL Y CONFECCIONES

Av. Cordillera Occidental MZ A4 lote 19 Delicias de Villa- Chorrillos
Tel. 2582572 Cel. 993465095 /Email: robero372@hotmail.com




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



POSTOR 04: CUEROS ALEXA S.A.C

EVALUACION DE CALZADO VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO - MODELO 1

CUMPLE con el modelo 1, cuero, planta, taco, materiales, etc



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL Y CONFECCIONES

Av. Cordillera Occidental Mz A4 lote 19 Delicias de Villa- Chorrillos
Tel. 2582572 Cel. 993465095 /Email: robero372@hotmail.com




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



Presenta modelo taco y tamaño en taco 5



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL Y CONFECCIONES

Av. Cordillera Occidental MZ A4 lote 19 Delicias de Villa- Chorrillos
Tel. 2582572 Cel. 993465095 /Email: robero372@hotmail.com




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.


20 tex x 3 x 2




Se verifica que presenta los 04 clavos 04 estriados por pie.



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



Se verifico el espesor del cuero grabado y el forro






AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2




2. EVALUACION DE CALZADO VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO - MODELO 2

CUMPLE con el modelo 2, cuero, planta, taco, materiales, etc





Galaxy A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL Y CONFECCIONES



- Se verifico que presenta los 04 clavos 04 estriados por pie y muestra en taco 5 según lo solicitado





3. EVALUACION DE CALZADO INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO - MODELO 1

CUMPLE con el modelo 1, cuero, planta, taco, materiales, etc






AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



Se verifico la planta, tamaño del taco y el modelo solicitado






AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.


20 tex x 3 x 2




Galaxy A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL Y CONFECCIONES

Av. Cordillera Occidental MZ A4 lote 19 Delicias de Villa- Chorrillos
Tel. 2582572 Cel. 993465095 /Email: robero372@hotmail.com



- Se verifico forro de la capellada De 03 piezas una (1) pieza va en la punta / 2 y 3 en laterales



Galaxy A23




AŞETEX REAL


DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



Se verifico que el forro en la boca y cuello no se encuentra piezada a lo



alto.

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL Y CONFECCIONES

Av. Cordillera Occidental MZ A4 lote 19 Delicias de Villa- Chorrillos
Tel. 2582572 Cel. 993465095 /Email: robero372@hotmail.com




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



Se verifico los espesores de los cueros vacuno liso y labrado



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL Y CONFECCIONES

Av. Cordillera Occidental Mz A4 lote 19 Delicias de Villa- Chorrillos
Tel. 2582572 Cel. 993465095 /Email: robero372@hotmail.com




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2




Se verifico el espesor de la suela de 3.1 mm según lo solicitado



Galaxy A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES

Av. Cordillera Occidental MZ A4 lote 19 Delicias de Villa- Chorrillos
Tel. 2582572 Cel. 993465095 /Email: robero372@hotmail.com



4. EVALUACION DE CALZADO INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO - MODELO 2

Cumple, Presenta El Modelo De Taco Solicitado






AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



Se verifica el tamaño del taco numero 7






AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2




Se verifico el espesor de la puntera de 0.6mm según lo solicitado



Galaxy A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES

Av. Cordillera Occidental MZ A4 lote 19 Delicias de Villa- Chorrillos
Tel. 2582572 Cel. 993465095 /Email: robero372@hotmail.com



5. EVALUACION DE CALZADO VERANO PARA EL PERSONAL MASCULINO

Cumple Con El Modelo, Cuero, Planta, Taco, Materiales, Etc






AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2




Galaxy A23



Galaxy A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL Y CONFECCIONES

Av. Cordillera Occidental Mz A4 lote 19 Delicias de Villa- Chorrillos
Tel. 2582572 Cel. 993465095 /Email: robero372@hotmail.com



Se verifico es espesor del cuero guante de 1.6mm y el forro de 0.9mm según lo solicitado






AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2




Presenta falsa con cambrillón insertado según lo solicitado



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES

Av. Cordillera Occidental MZ A4 lote 19 Delicias de Villa- Chorrillos
Tel. 2582572 Cel. 993465095 /Email: robero372@hotmail.com




- Se verifico el talón con contrafuerte con espesor de 1.00 mm según lo solicitado



Galaxy A23






6. EVALUACION DE CALZADO VERANO PARA EL PERSONAL MASCULINO CUMPLE CON EL MODELO, CUERO, PLANTA, TACO, MATERIALES, ETC



Galaxy A23



- Se verifico forro, plantilla y forro de talón de badana de ovino. Y la tapilla del taco de 0.6mm

