

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE GESTIÓN COMERCIAL, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS BT8 DE LA GERENCIA COMERCIAL

Ruc/código :	20609158400	Fecha de envío :	05/12/2024
Nombre o Razón social :	VEGA Y CERVANTES ASOCIADOS S.A.C.	Hora de envío :	14:36:24

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

A FIN DE PROPICIAR LA PLURALIDAD DE PARTICIPANTES Y SIENDO AFINES A LAS ACTIVIDADES EXIGIDAS COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR, SE INCLUYA TAMBIÉN:
MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIOS E INTEGRACIÓN AL SCADA DE EQUIPOS EN LAS REDES ELÉCTRICAS EN EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C Página: 201

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el área Usuaría y con autorización de esta se precisa que se requiere una empresa con experiencia en realizar trabajos de coordinación o supervisión de mantenimiento de Sistema Fotovoltaico Domiciliario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE GESTIÓN COMERCIAL, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS BT8 DE LA GERENCIA COMERCIAL

Ruc/código :	20609158400	Fecha de envío :	05/12/2024
Nombre o Razón social :	VEGA Y CERVANTES ASOCIADOS S.A.C.	Hora de envío :	14:36:24

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

A FIN DE PROPICIAR LA PLURALIDAD DE PARTICIPANTES Y SIENDO AFINES A LAS ACTIVIDADES EXIGIDAS COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR, SE INCLUYA TAMBIÉN: MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIOS E SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C Página: 201

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el área Usuaría y con autorización de esta se precisa que se requiere una empresa con experiencia en realizar trabajos de coordinación o supervisión de mantenimiento de Sistema Fotovoltaico Domiciliario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE GESTIÓN COMERCIAL, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS BT8 DE LA GERENCIA COMERCIAL

Ruc/código :	20608972901	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	OPERACIONES ANDES PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	19:32:58

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE OBSERVA: Con respecto a los equipos estratégicos, que solicitan en el numeral 5.6.2. Equipos para la Comunicación de Voz y Datos, donde se detalla las características del equipo, como se indica: Sistema Operativo Android 11 o superior, memoria RAM de 4Gb o superior, memoria interna de almacenamiento expandible mínima 128 Gb, procesador 2.0 Ghz o Superior, mínima de pantalla mínimo 5.5", plan de datos 30 Gb o superior, Certificación IP67 o superior (Resistencia al polvo y humedad), se observa, que existe incongruencia toda vez que solicitan características básicas y Certificación IP67, donde esta certificación es común en los Smartphone de Gama alta. siendo estos equipos de costos altos. por lo que solicitamos su aclaración.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.6 **Literal:** 5.6.2 **Página:** 129

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la Ley 30353. DL N° 1341 y la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el área Usuaría y con autorización de esta se precisa que: NO SE ACOGE la observación, debido a que se requiere equipamiento específico para realizar trabajos en campo ya que la zona donde se encuentran los Sistema Fotovoltaico Domiciliario, son zonas lluviosas y requieren tener un grado de certificación IP67, a fin de que el equipo solicitado resista a la humedad y evitar se pierda la información recepcionada por el personal de campo que realiza dicha actividad en el registro del aplicativo y así evitar penalidades a la contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE GESTIÓN COMERCIAL, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS BT8 DE LA GERENCIA COMERCIAL

Ruc/código :	20608972901	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	OPERACIONES ANDES PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	19:32:58

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE OBSERVA: Con respecto a los equipos estratégicos, que solicitan en el numeral 5.6.3. Herramientas y Equipos para el literal A. Kit de Herramientas del perosnal, donde se detalla 4 Escalera tipo tijera de fibra de vidrio y 3 mts de altura, se observa, que dentro de las características de las escalera describe que debe de ser material de fibra de vidrio, haciendo que dicho material sea pesado en manipular en campo. SE SUGIERE cambiar de material y pueda ser de aluminio por ser mas livianos y fácil de transportar, que se modifique dicho requisito en todos los extremos de la base del concurso o caso contrario, se minimice las características del equipo y se adecuó al servicio convocado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.6 Literal: 5.6.3

Página: 131

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la Ley 30353. DL N° 1341 y la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el área Usuaria y con autorización de esta se precisa que: NO SE ACOGE la observación, debido a que una escalera de fibra de vidrio es mas resistente y segura al momento que el personal escale y realice el mantenimiento de los paneles solares de los Sistema Fotovoltaico Domiciliario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE GESTIÓN COMERCIAL, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS BT8 DE LA GERENCIA COMERCIAL

Ruc/código :	20608972901	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	OPERACIONES ANDES PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	19:32:58

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con respeto a la NOTA: donde dice: Todas las herramientas mencionadas serán cambiadas semestralmente y en caso de deterioro o perdida (su reposición será inmediata), no se encuentra una lógica de cambiar todas las herramientas, por lo que Solicitamos al Comite que aclare y que se indique en la nota, que todas las herramientas mencionadas serán cambiadas si estas están deterioradas o hayan cumplido su vida útil de acuerdo a características de cada equipo.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 5.6Literal: 5.6.3Página: 132

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la Ley 30353. DL N° 1341 y la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el área Usuaria y con autorización de esta se precisa que, La observación NO SE ACOGE, debido a que en los Términos de Referencia en el punto 5.6.3 de la pagina 132, se refiere a que las herramientas por el trabajo continuo requieren un cambio periódico, conforme a los plazos establecidos en el TDR y de las herramientas que sufren perdida o robo se aclara que estas deberán tener reposición inmediata para que el trabajo no tenga retrasos y así evitar penalidades por incumplimiento de los trabajos encomendados por ELOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :CP-SM-23-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE GESTIÓN COMERCIAL, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS BT8 DE LA GERENCIA COMERCIAL

Ruc/código :	20608972901	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	OPERACIONES ANDES PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	19:32:58

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE CONSULTA: Con respecto a los Transportes, que se considere el trasporte local de materiales, que inicia desde la salida y/o retiro de Almacén de la entidad ELECTRO ORIENTE S.A., hacia almacén de la contratista, y transporte local desde almacén de la contratista hacia los puertos embarcaderos y distribución en diferentes localidad del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.6 Literal: 5.6.5 Página: 135

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo efectuado las coordinaciones con el área Usuaría y con autorización de esta se precisa que todo gasto de transporte de materiales y del personal debe estar contemplado en la estructura de costos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA