




V-02
CASSETAS DE CONTROL




V-01
CASSETAS DE CONTROL




P-1




DET.3
ESC.1/2.5




DET.2A
ESC.1/2.5



DET.2B
ESC.1/2.5




DET.7
ESC.1/2.5




DET.9
ESC.1/2.5

DET.12
ESC.1/2.5



DET.1
ESC.1/2.5

DET.1A
ESC.1/2.5



DETALLE DE REFORZAMIENTO
DE TABIQUE DRIWALL CON
MADERA TORNILLO PARA
FIJACION DE ELEMENTOS

HOSPITAL GENERAL JAÉN
Servimos de todo corazón

PROYECTO:
"ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y CONTROL DE VISITAS EN EL ACCESO DENOMINADO PUERTA N°02, EN LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN, REGION CAJAMARCA"

UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	: CAJAMARCA
PROVINCIA	: JAÉN
DISTRITO	: JAÉN
DIRECCIÓN	: CALPAKAMUROS
N°	: 1210

ESPECIALIDAD:

ARQUITECTURA

PLANO:

DETALLES PUERTAS Y VENTANAS

ESCALA:	1/25	LAMINA:	A-03
ESPECIALISTA :	ARQ. ALEXIA SIESQUEN USQUIANO		
FECHA:	SETIEMBRE 2023		
UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES			