

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Adquisición de Equipo de Bombeo y Generador eléctrico; Renovación de Pozo; en el(la) Pozo 01 y 02 de Los Jazmines, Pozo La Unión, Pozo Los Pósitos, Pozo Sol de Pomalca, Pozo San Antonio y Pozo Collud, Distrito de Pomalca, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque, CUI N°2680265

Ruc/código :	20606030291	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	COMPANY SANCHEZ & SANCHEZ INGENIEROS S.A.C. - S&S INGC S.A.C.	Hora de envío :	13:29:31

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

De la revisión del literal B. ¿Experiencia del postor en la especialidad¿ del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia que la Entidad ha indicado la definición de obras similares, conforme al siguiente detalle:

Se consideran obras similares a: Obras de saneamiento que contengan los siguientes componentes caseta de bombeo, equipamiento (equipo de bombeo, sistema de cloración, grupo electrogeno, sistema hidroneumatico), poso tubular

Se solicita que se suprima el requerimiento de componentes de la definición de obras similares como parte de la acreditación de Experiencia del Postor en la Especialidad, debido a que se estaría vulnerando los principios de libertad de concurrencia y competencia bajo la cual se rigen las contrataciones, precisando que de acuerdo con el Tribunal de Contrataciones del Estado y las Bases estándar no indican la posibilidad de agregar en las obras similares la acreditación de ¿componentes y/o partidas¿, por lo que no resultaría válido incluir la acreditación de partidas o componentes considerados por la entidad, como parte de la definición de obras similares, de acuerdo al pronunciamiento del Tribunal de Contrataciones del Estado, a través del Acuerdo de Sala Plena N° 002-2023/TCE3. Además se evidenciaría un claro favorecimiento y direccionamiento a un posible postor que cumpla a cabalidad la experiencia solicitada

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los componentes principales de la obra en mención son (caseta de bombeo, equipamiento (equipo de bombeo, sistema de cloración, grupo electrógeno, sistema hidroneumático), poso tubular), se esta considerando estos componentes debido a que la obra en mención No es un saneamiento completo, por lo tanto se esta considerando a las obras de saneamiento que contengan estos componentes. la obra a ha ejecutarse es un equipamiento mas mejoras en los componentes de caseta de bombeo y pozo tubular, y no contempla todos los componentes de un saneamiento como son redes de distribución, redes de alcantarillado, reservorios, posos de oxidación, PTAR, etc. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Adquisición de Equipo de Bombeo y Generador eléctrico; Renovación de Pozo; en el(la) Pozo 01 y 02 de Los Jazmines, Pozo La Unión, Pozo Los Pósitos, Pozo Sol de Pomalca, Pozo San Antonio y Pozo Collud, Distrito de Pomalca, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque, CUI N°2680265

Ruc/código :	20606030291	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	COMPANY SANCHEZ & SANCHEZ INGENIEROS S.A.C. - S&S INGC S.A.C.	Hora de envío :	13:29:31

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Como bien es sabido en la region lambayeque ya se han lanzado convocatorias para la misma finalidad que es la de renovacion de pozos. Ahora este tipo de proyectos calza a un tipo de saneamiento rural por lo que se solicita al comite acoger la definicion homologada por el ministerio de vivienda a los saneamientos rurales como es: Las obras de construccion y/o instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/o optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desague como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desague y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecologica o compostera o de hoyo seco.

De esta manera se estaria dando la participacion a muchos mas postores sin que esto lleve a un direccionamiento a un solo postor

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 27 Literal: B Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE HACE LA ACLARACION QUE LA OBRA EN MENCION NO ES UNA RENOVACION DE POZO, LA OBRA en mención tiene componentes los cuales son (caseta de bombeo, equipamiento (equipo de bombeo, sistema de cloración, grupo electrógeno, sistema hidroneumático), poso tubular), se esta considerando estos componentes debido a que la obra en mención, los componentes ha mejorarse son de un saneamiento urbano. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Adquisición de Equipo de Bombeo y Generador eléctrico; Renovación de Pozo; en el(la) Pozo 01 y 02 de Los Jazmines, Pozo La Unión, Pozo Los Pósitos, Pozo Sol de Pomalca, Pozo San Antonio y Pozo Collud, Distrito de Pomalca, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque, CUI N°2680265

Ruc/código :	20606030291	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	COMPANY SANCHEZ & SANCHEZ INGENIEROS S.A.C. - S&S INGC S.A.C.	Hora de envío :	13:29:31

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitan la experiencia al residente de obra de 36 meses en cargo desempeñado. Se observa este tiempo de experiencia y se solicita al comite acoger la experiencia indicada en las fichas homologadas por el ministerio de vivienda construccion y saneamiento a 24 meses de experiencia.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 27 **Literal:** A.3 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO EXISTE FICHA HOMOLAGADA PARA ESTE TIPO DE EJECUCION DE OBRA, POR LO TANTO SE MANTIENE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DEL RESIDENTE E OBRA DE 36 MESES.. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Adquisición de Equipo de Bombeo y Generador eléctrico; Renovación de Pozo; en el(la) Pozo 01 y 02 de Los Jazmines, Pozo La Unión, Pozo Los Pósitos, Pozo Sol de Pomalca, Pozo San Antonio y Pozo Collud, Distrito de Pomalca, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque, CUI N°2680265

Ruc/código :	20606030291	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	COMPANY SANCHEZ & SANCHEZ INGENIEROS S.A.C. - S&S INGC S.A.C.	Hora de envío :	13:29:31

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Al especialista en seguridad en obra y salud ocupacional consignan un tiempo de experiencia de 24 meses en el cargo desempeñado se observa este tiempo d experiencia y se solicita al comité acoger el tiempo de experiencia de 12 meses tal cual se encuentra en las fichas de homologación aprobadas por el ministerio de vivienda construcción y saneamiento.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 27 **Literal:** A.3 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO EXISTE FICHA HOMOLAGADA PARA ESTE TIPO DE EJECUCION DE OBRA, POR LO TANTO SE MANTIENE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL.. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE