

# REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

**Entidad convocante :** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

**Nomenclatura :** CP-SM-2-2025-CS-MDM-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Servicio

**Descripción del objeto :** CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: "MANTENIMIENTO DE 09 CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN PEDRO, LA PARADITA, TUPAC AMARU COMITÉ 7, TUPAC AMARU COMITÉ 10, BELLA VISTA NUEVA , BELLA VISTA ANTIGUA, VICTOR RAUL, SAN MARTIN DE PORRES Y 28 DE JULIO - DISTRITO DE MARCONA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAM

**Nro. Item :** 1

**Descripción del Item:** CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: "MANTENIMIENTO DE 09 CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
AJ INGENIERIA, SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS E.I.R.L.	Valido	Admitida	100.0	Calificada