

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA

Nomenclatura : PEC-PROC-2-2023-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CAUCE DEL RIO FORTALEZA EN LOS SECTORES DE CABALLETE, MIGUELITO, SIGUAI, MANZUETO Y LAMPAY, DISTRITO DE PARAMONGA, PROV. BARRANCA, DPTO. LIMA, CUI 2562411

Nro. Item : 1

Descripción del Item: SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CAUCE DEL RIO FORTALEZA EN LOS SECTORES DE

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO SUPERVISOR ALDEBARAN	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO SUPERVISION LAMPAY	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO SUPERVISOR RIO FORTALEZA	Valido	Admitida	70.0	Descalificada