

Desmontaje de cobertura  
(Guardia y dormitorio 01)



Demolición de tabiquería de madera  
(Guardia y dormitorio 01)

Desmontaje de urinario, grifería de  
lavamanos

Demolición de tabiquería de madera  
(Dpto 01) llega a segundo nivel (lado de  
escalera)



Desmontaje de viga de  
madera

Demolición de divisiones de  
tabiquería de madera




Demolición de divisiones de  
tabiquería de madera



#### LEYENDA

	COMPONENTE 1
	COMPONENTE 2
	COMPONENTE 3
	COMPONENTE 4

DIRINIC-PNP / U.E. N°026 DIREICAJ - ADMINISTRACION	
DESCRIPCIÓN: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COBERTURA Y DIFERENTES AMBIENTES DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS ADUANEROS - DIRPOFIS PNP, UBICADO EN AV. GUARDIA CIVIL N°377-B URB. LA CAMPIÑA - CHORRILLOS, LIMA"	
UBICACION : LA CAMPIÑA	
DIRECCION : AV. GUARDIA CIVIL N° 377-B DISTRITO : CHORRILLOS PROVINCIA : LIMA	
PROFESIONALES RESPONSABLES :	
PLANO : <b>TRABAJOS PRELIMINARES ESTADO ACTUAL</b>	
LAMINA : <b>TP-01</b>	
ESCALA : 1/125	FECHA : FEB 2025



PLANO DEL 1ER NIVEL  
ESC. 1:125