



CERCO PERIMETRICO - INGRESO N°1

ESC 1/75




CERCO PERIMETRICO - INGRESO N°2

ESC 1/75



DETALLE TIPICO - MURO 1



ESC 1/75



DETALLE TIPICO - MURO 2

ESC 1/75

N°	AMBIENTE	PINTURA			TECHO			
		CLATEX BLANCO OSTRÁ	CLATEX PLANO BAO	ESMALTE SINTETICO PLANO OSCURO	ALUZINC	CUMBRERA	CANALETAS PLUVIALES	COBERTURA PROTECTORA
01	MODULO I	●	●	●	●	●	●	●
02	MODULO II	●	●	●	●	●	●	●
03	MODULO III	●	●	●	●	●	●	●
04	CERCO PERIMETRICO	●	●	●	●	●	●	●
05	TANQUE CISTERNA Y ELEVADO	●	●	●	●	●	●	●

		PERÚ		Ministerio de Salud				RED		SALUD ACOBAMBA	
SERVICIO:								N° DE LAMINA: A-08			
"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTES ASISTENCIALES DEL CENTRO DE SALUD ANTA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA"											
ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA											
DISTRITO: ANTA											
PROVINCIA: ACOBAMBA											
PLANO:											
ELEVACIONES MODULO I											
PLANO CAD:				FECHA:				ESCALA:			
				FEBRERO - 2024				INDICADA			