

# REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO DE LA CALLE ANCASH EN LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE DE CHUNAS DEL DISTRITO DE RAPAYAN PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH

Nro. Item : 1

Descripción del Item: CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN DE

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO ANCASH-1	Valido	Admitida	70.0	Descalificada