

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-86-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, PERFORACIÓN Y REHABILITACIÓN DE POZOS.

Nro. Item : 1

Descripción del Item: SERVICIO APOYO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, PERFORACIÓN Y REHABILITACIÓN DE POZOS.

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
EQUIPOS Y PERFORADORES CONTRATISTAS S.A.C.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
ONCH SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.C.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
GAMONAL INGENIEROS S.A.C.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
FLORES ACCINELLI INGENIERIA Y MAQUINARIAS S.A.C.	Valido	Admitida	100.0	Calificada