

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO A TODO COSTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE TECHO, TRASLADO , INSTALACION y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL ANGIOGRAFO PARA EL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

Ruc/código : 20540726788

Nombre o Razón social : STEFANO & MASA S.A.C.

Fecha de envío : 16/06/2025

Hora de envío : 17:40:42

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar que es responsabilidad exclusiva de la Entidad la preinstalación del equipo cineangiógrafo, marca Siemens, modelo Artis Zee; lo que incluye, pero no se limita a:

- 1) Instalación de puerta emplomada.
- 2) Pozo a tierra.
- 3) Aire acondicionado.
- 4) Suministro eléctrico trifásico.
- 5) Infraestructura y baritinado completo del ambiente donde será instalado el equipo.
- 6) Sala de consola.
- 7) Tableros eléctricos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al proveído N° 002491-UMIESG-DIHS-OA-GRAJU-ESSALUD-2025, se aclara que, los requisitos de preinstalacion están a cargo de la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO A TODO COSTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE TECHO, TRASLADO , INSTALACION y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL ANGIOGRAFO PARA EL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	16/06/2025
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	17:40:42

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con el fin de otorgar a los postores un margen de contingencia ante posibles imprevistos relativos a la fabricación de las estructuras metálicas, y considerando la volatilidad en su transporte hacia el departamento de Junín, solicitamos una extensión del plazo de ejecución a 40 días calendario.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** **Literal:** **Página:**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al proveido N° 002491-UMIESG-DIHS-OA-GRAJU-ESSALUD-2025, se aclara que, de producirse situaciones adversas el contratista podrá solicitar ampliaciones de plazo conforme a la Ley.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO A TODO COSTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE TECHO, TRASLADO , INSTALACION y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL ANGIOGRAFO PARA EL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	16/06/2025
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	17:40:42

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos considerar que, en salvaguarda del equilibrio económico financiero del procedimiento de selección, se excluya los elevados precios del Tubo de Rayos X y el Detector Flat Panel (FPD), en caso de requerirse, debido al desgaste natural de estas piezas durante su permanencia en el INCOR.

Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar la eficiencia y efectividad del procedimiento sin generar impactos negativos en los costos asociados a la operatividad del equipo cineangiógrafo, los cuales no son imputables a nuestra empresa.

A tal fin, proponemos que se establezca un criterio de exclusión específico para estos componentes, permitiendo así una evaluación justa y objetiva de las ofertas presentadas, en línea con los principios de transparencia y equidad que deben regir en el procedimiento de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al proveido N° 002491-UMIESG-DIHS-OA-GRAJU-ESSALUD-2025, se precisa que, antes del desmontaje del equipo en INCOR se encontraba en funcionamiento, asimismo se ha seguido un protocolo estricto para el desmontaje y embalaje del mismo, es decir que todas las piezas, repuestos y accesorios del equipo se encuentran operativos. Por lo tanto, el contratista deberá garantizar la operatividad del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO A TODO COSTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE TECHO, TRASLADO , INSTALACION y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL ANGIOGRAFO PARA EL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	16/06/2025
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	17:40:42

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En vista de que nuestra empresa no ha sido la responsable del desmontaje del equipo cineangiógrafo, no podríamos hacernos responsables de la operatividad del mismo, sobre todo considerando que algunas partes y/o componentes internos pudieron haberse visto comprometidas durante dicha actividad.

Por ello, solicitamos reconsiderar los lineamientos de la contratación y adoptar el extremo de no garantizar la operatividad con la salvedad de emitir un Informe Técnico detallado, consignando las piezas, partes y/o componentes necesarios para dicha operatividad.

En este contexto, nuestra empresa se exime de cualquier responsabilidad derivada de la falta de operatividad del equipo cineangiógrafo, en virtud de que no ha sido nuestra responsabilidad realizar el desmontaje. Cabe destacar que durante dicho proceso, algunos componentes internos y/o partes del equipo pudieron haber sufrido daños, lo cual afecta directamente su funcionalidad y operatividad.

Dicho esto, como medida compensatoria, nos comprometemos a emitir un Informe Técnico exhaustivo que detalle -en caso de ser necesario- las piezas, partes y/o componentes necesarios para garantizar la operatividad del equipo cineangiógrafo. Dicho informe deberá ser considerado como un instrumento técnico vinculante para la subsanación de los problemas identificados en el equipo.

Reiteramos la importancia de establecer claramente estos lineamientos, a fin de evitar cualquier conflicto de responsabilidad futura y asegurar la transparencia y eficacia en el proceso de reinstalación y puesta en operatividad del equipo cineangiógrafo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al proveido N° 002491-UMIESG-DIHS-OA-GRAJU-ESSALUD-2025, se precisa que, los términos de referencia se han formulado considerando que el desmontaje del equipo en INCOR se encontraba en funcionamiento y ha seguido un protocolo estricto para el desmontaje y embalaje del mismo, motivo por el cual, no se ha detallado en los términos de referencia las piezas o repuestos o accesorios del equipo para cambio o reemplazo, ya que todos ellos se encuentran funcionamiento. Por lo tanto, el contratista deberá garantizar la operatividad del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO A TODO COSTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE TECHO, TRASLADO , INSTALACION y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL ANGIOGRAFO PARA EL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	16/06/2025
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	17:40:42

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Debido a la naturaleza compleja del equipo cineangiógrafo y a la pericia profesional que se requiere para estos efectos, solicitamos consignar -para el personal Responsable de la instalación y puesta en operatividad del equipo- una experiencia no menor a 5 años en equipos de radiación ionizante tales como: equipos de rayos X digitales, tomógrafos, y/o angiógrafos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: A.1.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al proveido N° 002491-UMIESG-DIHS-OA-GRAJU-ESSALUD-2025, se aclara que, el objetivo de la contratacion es trasladar, instalar y puesta en operatividad un equipo cineangiografo, por lo que se considero suficiente contar con personal que tenga experiencia minima de un año en actividades iguales o similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO A TODO COSTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE TECHO, TRASLADO , INSTALACION y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL ANGIOGRAFO PARA EL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	16/06/2025
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	17:40:42

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con motivo de la complejidad requerida para la resolución de problemas propios de esta clase de equipos y con el fin de salvaguardar la integridad del mismo durante el diagnóstico respectivo, solicitamos adicionar -para el personal Responsable de la instalación y puesta en operatividad del equipo- CAPACITACIÓN otorgada por distintos fabricantes de equipos de angiografía, rayos x digitales y/o con fluoroscopia, por un mínimo de 120 horas lectivas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al proveido N° 002491-UMIESG-DIHS-OA-GRAJU-ESSALUD-2025, se aclara que, el objetivo de la contratacion es trasladar, instalar y puesta en operatividad un equipo cineangiografo, por lo que se considero suficiente contar con personal que tenga experiencia mínima de un año en actividades iguales o similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO A TODO COSTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE TECHO, TRASLADO , INSTALACION y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL ANGIOGRAFO PARA EL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	16/06/2025
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	17:40:42

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Requerimos, a efectos de proveer con el suministro de posibles dispositivos médicos y/o productos sanitarios, que sea necesario contar con la respectiva autorización sanitaria de funcionamiento como: Droguería.

Dicha autorización deberá estar vigente y emitida por la autoridad sanitaria competente, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable. El cumplimiento de este requisito es imprescindible para garantizar la calidad y seguridad de los dispositivos médicos y productos sanitarios suministrados, así como para asegurar la trazabilidad y regulación de los mismos en todo el proceso de instalación y operatividad del equipo cineangiógrafo.

Además, es necesario que la entidad proveedora se adhiera estrictamente a las buenas prácticas de almacenamiento, tal como lo establece la legislación vigente, para evitar cualquier riesgo asociado a la integridad y funcionalidad de los dispositivos médicos en cuestión, para lo cual deberá contar también con el Certificado correspondiente.

Para esos efectos, solicitamos consignar la Autorización Sanitaria de Funcionamiento y el Certificado de Buena Prácticas de Almacenamiento, dentro de los DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al proveido N° 002491-UMIESG-DIHS-OA-GRAJU-ESSALUD-2025, se reitera que, el objetivo de la contratación es la prestación de un servicio mas no la adquisición de productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos, por lo tanto no corresponde solicitar Autorización Sanitaria de Funcionamiento y el Certificado de Buena Prácticas de Almacenamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO A TODO COSTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE TECHO, TRASLADO , INSTALACION y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL ANGIOGRAFO PARA EL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	16/06/2025
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	17:40:42

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

El proceso de reforzamiento estructural de un techo para soportar la compleja y pesada estructura de un angiógrafo requiere una aproximación integral que va más allá de la ingeniería mecánica convencional. Si bien el ingeniero mecánico es fundamental para calcular las cargas, diseñar los refuerzos y asegurar la integridad estructural, la inclusión de un INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA es no solo beneficiosa, sino esencial para garantizar la seguridad, funcionalidad y eficiencia del proyecto.

En primer lugar, un angiógrafo es un equipo médico de alta tecnología que, además de su peso y volumen considerables, posee componentes eléctricos y electrónicos sensibles y una serie de requisitos específicos en cuanto a su alimentación y blindaje. El ingeniero mecánico electricista aporta un conocimiento profundo sobre la distribución de energía, los sistemas de puesta a tierra, la compatibilidad electromagnética (EMC) y el diseño de instalaciones eléctricas que son críticos para el correcto funcionamiento y la seguridad del angiógrafo. No se trata solo de garantizar que la estructura soporte el peso, sino que también albergue un entorno operativo adecuado para el equipo.

Además, la integración de la estructura del angiógrafo con el techo implica consideraciones que trascienden lo puramente mecánico. Los ingenieros mecánico electricistas están capacitados para evaluar y diseñar los sistemas de cableado, las canalizaciones, la ubicación de los paneles de control y la interconexión con la red eléctrica del hospital, asegurando que la instalación cumpla con todas las normativas eléctricas y de seguridad.

En ese sentido, se reduce la probabilidad de costosos rediseños, asegura una implementación fluida y, lo más importante, garantiza que el resultado final sea una estructura robusta y un sistema eléctrico perfectamente integrado y seguro para la operación de un equipo médico tan crítico como un angiógrafo.

Bajo esos alcances, y con el fin de dinamizar la pluralidad de potenciales postores, en especial considerando que este procedimiento ya ha sido declarado desierto, solicitamos la inclusión de un Ingeniero Mecánico y/o Ingeniero Mecánico Electricista, para el responsable de los trabajos de estructura metálica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A.1.1 Literal: Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al proveido N° 002491-UMIESG-DIHS-OA-GRAJU-ESSALUD-2025, se aclara que, en el numeral 4 de los terminos de referencia se detallo las funciones que realizará el responsable de los trabajo de estructura metalica, dichas funciones estan directamente vinculadas al reforzamiento estructural del techo para soportar el angiógrafo, por lo tanto es necesario contar con un Ingeniero Civil o Mecánico, además es preciso señalar que de manera complementaria para del desarrollo de la parte eléctrica y equipamiento se esta solicitando un ingeniero electrónico o ingeniero mecatrónico o ingeniero biomédico. Por lo tanto, no se acepta incluir al Ingeniero Mecánico Electricista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO A TODO COSTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE TECHO, TRASLADO , INSTALACION y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL ANGIOGRAFO PARA EL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	16/06/2025
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	17:40:42

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos encarecidamente considerar la experiencia en la ejecución de MONTAJE MECÁNICO Y OBRAS CIVILES.

La estructura del angiógrafo y su acoplamiento no se limitan a "trabajos en estructuras metálicas" genéricos; implican un proceso de montaje mecánico preciso que requiere el manejo de equipos pesados, alineaciones críticas y la integración de diferentes componentes, a menudo en espacios confinados o con restricciones operativas. La experiencia en obras civiles es igualmente vital para las adaptaciones necesarias en el techo, como perforaciones controladas, refuerzos de losas, o la creación de pedestales y anclajes, asegurando que estas intervenciones sean seguras, cumplan con los códigos de construcción y no comprometan la integridad del edificio existente.

Dicho esto, la experiencia en MONTAJE Y OBRAS CIVILES, combinada con la INGENIERÍA MECÁNICA y MECÁNICA ELECTRICISTA, permite identificar tempranamente las necesidades de espacio, las rutas óptimas para el cableado, los puntos de anclaje y los procedimientos de instalación, evitando conflictos con los elementos estructurales y eléctricos.

Por ello, solicitamos considerar dentro de la experiencia del personal clave (Responsable de los trabajos de estructura metálica) ING. CIVIL Y/O ING. MECÁNICO Y/O ING. MECÁNICO ELECTRICISTA: Un (01) año de experiencia en Supervisión y/o Inspector y/o Residente y/o jefe de servicio y/o responsable en la ejecución de obras o servicios o trabajos en estructuras metálicas o MONTAJE MECÁNICO Y OBRAS CIVILES.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: A.1.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al proveido N° 002491-UMIESG-DIHS-OA-GRAJU-ESSALUD-2025, se aclara que el personal propuesto debe tener experiencia estructural en montajes mecánicos o refuerzo estructural para soporte de cargas y/o trabajos de estructura metálica y/o actividades vinculadas como adaptaciones de techo, perforaciones, refuerzos de losas, y otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO A TODO COSTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE TECHO, TRASLADO , INSTALACION y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL ANGIOGRAFO PARA EL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

Ruc/código :	20601838258	Fecha de envío :	16/06/2025
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS ALCOVI S.A.C.	Hora de envío :	22:17:06

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En los Requisitos de Calificación y en Los términos de Referencia específicamente en la EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, solicitamos al Comité de Selección adicionar los siguientes términos: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN GENERAL.

Por lo tanto, para el Responsable de los Trabajos de Estructura Metálica quedaría de la siguiente manera: ¿EJECUCIÓN DE OBRAS O SERVICIOS O TRABAJOS EN ESTRUCTURA METÁLICAS Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN GENERAL¿;

y para el Responsable de la Instalación y Puesta en Operatividad del Equipo quedaría de la siguiente manera: MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPO DE: ANGIOGRAFIA Y/O TOMOGRAFO Y/O RASONADOR MAGNETICO Y/O EQUIPOS DE RAYOS X DIGITALES Y/O CAMARA GAMMA Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN GENERAL¿.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: A.1.2. Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2, LITERAL A), B) y C) DE LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al proveido N° 002491-UMIESG-DIHS-OA-GRAJU-ESSALUD-2025, se precisa que personal requerido debe estar calificado para ejecución del traslado, instalación y puesta en operatividad de un equipo biomédico de alta tecnología como es el cineangiografo, por lo tanto se solicita experiencia igual o similar y el mantenimiento preventivo o correctivo de infraestructura no es un servicio similar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO A TODO COSTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE TECHO, TRASLADO , INSTALACION y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL ANGIOGRAFO PARA EL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

Ruc/código :	20601838258	Fecha de envío :	16/06/2025
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS ALCOVI S.A.C.	Hora de envío :	22:17:06

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En los Requisitos de Calificación y en Los términos de Referencia específicamente en la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, solicitamos al Comité de Selección adicionar los siguientes términos: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN GENERAL. Por lo tanto, para la integración de las bases quedaría de la siguiente manera: MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPO DE: ANGIOGRAFIA Y/O TOMOGRAFO Y/O RASONADOR MAGNETICO Y/O EQUIPOS DE RAYOS X DIGITALES Y/O CAMARA GAMMA Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN GENERAL¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** c **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2, LITERAL A), B) y C) DE LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al proveido N° 002491-UMIESG-DIHS-OA-GRAJU-ESSALUD-2025, se aclara que, el objetivo de la contratación es trasladar, instalar y puesta en operatividad de un cineangiografo, y el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN GENERAL no es un servicio similar al objeto de la contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA