

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO VILLA SAN JOSE DE SISA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MPD/CE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿REPARACION DE PUENTE, EN EL (LA) CAMINO VECINAL SAN JOSE DE SISA ¿ HUAJA (PUENTE HUAJA) EN LA QUEBRADA HUAJA, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIAL DE EL DORADO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN¿ CON CUI N

Nro. Item : 1

Descripción del Item: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
RIOS VARGAS CALEB	Valido	Admitida	100.0	Calificada