

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE LA COBERTURA METÁLICA PARA COMPOSTERA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA, EN EL CASERIO LUCMA ALTA, DISTRITO DE BAMBAMARCA ¿ PROVINCIA DE HUALGAYOC ¿ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Nro. Item : 1

Descripción del Item: MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE LA COBERTURA METÁLICA PARA COMPOSTERA DE LA

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
INVERSIONES FERRONOR EIRL	Valido	Admitida	100.0	Calificada
EMPRESA CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS C & S	Valido	Admitida	100.0	Calificada
RRW SERVICIOS GENERALES E.I.R.L	Valido	Admitida	100.0	Calificada
PUMA ZUÑIGA MILAGROS GRECIA	Valido	Admitida	100.0	Calificada
H & T SERVICIOS GENERALES SRL	Valido		NO	
LH INGCOMA S.A.C.	Valido		NO	
INDUSTRIAS METALICAS TAMER S.R.L	Valido		NO	