

REPORTE DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE

Nomenclatura : DIRECTA-PROC-1-2023-MDCH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCIÓN, COTIZACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARGADOR FRONTAL MARCA FIAT-ALLIS MODELO 944 PARA ATENDER URGENTE LAS ZONAS EN PELIGRO INMINENTE Y AFECTADAS POR IMPACTO DE DAÑOS ANTE LA OCURRENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y PELIGROS ASOCIADOS EN EL DISTRITO DE CHONGOYAPE

Nro. Item :	1	Cantidad Solicitada	1.0	Valor Referencial :	S/ 70,000.00	Resultado	Adjudicado
Descripción del	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMEITNO DE CARGADOR FRONTAL MARCA FIAT-ALLIS MODELO 944	Unidad de Medida :	Servicio	Cantidad Desierta :	0.0		

Nombre o Razón Social	Integrante del Consorcio	Cantidad Adjudicada	Monto Adjudicado
10767676005-MORAN GONZALES JOSE SEBASTIAN		1.0	70000