

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER Y TRANSPORTE DE GRUPO TÉRMICO 450KW, PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE GORGOR

Ruc/código : 20102042591

Nombre o Razón social : HUMBOLDT PERU S A

Fecha de envío : 25/07/2023

Hora de envío : 15:14:53

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Como características del equipo describen que el nivel de ruido max. 60dbL a 7m. en campo abierto. Solicitamos ampliar los decibeles por tratarse de trabajos a campo abierto a 75dbL a 7m. el ruido que emiten los motores diésel oscila entre 70 a 100dbL a diferencia de los grupos electrógenos a gas o gasolina que si oscilan entre 59 y 62db.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: 7.1.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta en parte la consulta, considerando un nivel de 70dbA para una zona industrial en horario nocturno de acuerdo al Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, por lo que el contratista deberá realizar las adecuaciones al encapsulado para no superar dicho nivel de ruido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nivel de Ruido Max
70dbA a 7m,
en campo abierto como
Max.

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER Y TRANSPORTE DE GRUPO TÉRMICO 450KW, PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE GORGOR

Ruc/código : 20102042591

Nombre o Razón social : HUMBOLDT PERU S A

Fecha de envío : 25/07/2023

Hora de envío : 15:14:53

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Brindaran el punto de conexión a tierra?

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 7

Literal: 7.1.5

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si se brindará el punto para la
conexión a tierra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER Y TRANSPORTE DE GRUPO TÉRMICO 450KW, PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE GORGOR

Ruc/código : 20102042591

Nombre o Razón social : HUMBOLDT PERU S A

Fecha de envío : 25/07/2023

Hora de envío : 15:14:53

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dentro de las características especifican tanque de combustible Incorporado interior/exterior de contenedor. SE considera "tanque incorporado exterior" al tanque de combustible externo es decir fuera del encapsulado?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: 7.1.1. **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el tanque incorporado puede ser exterior o interior al encapsulado y de como mínimo 200GLN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null