

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDPM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE OBRA del proyecto: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. MONSEÑOR ALFONSO SARDINAS CDRA. 3 Y 4, PSJE. S/N (26, 28, 32, 33), PSJE. LOS ÁNGELES, JR. PRÍNCIPE ILLATUPA CDRA. 2, JR. AUGUSTO FIGUEROA CDRA. 2, CALLE COLOMBIA CDRA. 1, CALLE PALESTINA, PASAJE PALESTINA CDRA. 1, CALLE ARGENTINA CDRA. 5, CALLE MÉXICO, AV. JOSÉ VARÍLLANOS CDRA. 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE CAYHUAYNA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA ¿ HUÁNUCO ¿ HUÁNUCO¿ Con CUI N° 2465081.

Nro. Item : 1

Descripción del Item: servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE OBRA del proyecto: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO SAN VALENTIN	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO SUPERVISOR PILLCO	Valido	Admitida	50.0	Descalificada