

**MOTORNAUTICA****MOTORNAUTICA IQUITOS E.I.R.L.**

CAL. SAN JOSE MZA. D LOTE. 27 ZONA CALLE PARALELO A COMISARIA

MORONA COCHA

IQUITOS - MAYNAS - LORETO

**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20602798438****E001-22**

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : **12/12/2018**  
Señor(es) : **EMP NACIONAL DE PUERTOS S A**  
RUC : **20100003199**  
Dirección del Cliente : **AV. LA MARINA 1338 LORETO-  
MAYNAS-PUNCHANA**  
Tipo de Moneda : **SOLES**  
Observación : **ORDEN DE TRABAJO N° 3341  
DEL 14-11-2018**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA DEL B/F ENRIQUE	8450.00

Valor de Venta de Operaciones :  
Gratuitas : S/ 0.00

**SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES**

Sub Total	:	S/ 8,450.00
Ventas	:	
Anticipos	:	S/ 0.00
Descuentos	:	S/ 0.00
Valor Venta	:	S/ 8,450.00
ISC	:	S/ 0.00
IGV	:	S/ 0.00
Otros Cargos	:	S/ 0.00
Otros Tributos	:	S/ 0.00
Importe Total	:	S/ 8,450.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



CONSULTA RUC: 20602798438 - MOTORNAUTICA IQUITOS E.I.R.L.			
Número de RUC:	20602798438 - MOTORNAUTICA IQUITOS E.I.R.L.		
Tipo Contribuyente:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA		
Nombre Comercial:	MOTORNAUTICA		
Fecha de Inscripción:	16/01/2018	Fecha Inicio de Actividades:	16/01/2018
Estado del Contribuyente:	ACTIVO		
Condición del Contribuyente:	HABIDO		
Dirección del Domicilio Fiscal:	CAL.SAN JOSE MZA. D LOTE. 27 (CALLE PARALELO A COMISARIA MORONA COCHA) LORETO - MAYNAS - IQUITOS		
Sistema de Emisión de Comprobante:	MANUAL	Actividad de Comercio Exterior:	SIN ACTIVIDAD
Sistema de Contabilidad:	MANUAL		
Actividad(es) Económica(s):	Principal - 4520 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Secundaria 1 - 3312 - REPARACIÓN DE MAQUINARIA Secundaria 2 - 3012 - CONSTRUCCIÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO Y DE DEPORTE		
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):	FACTURA GUIA DE REMISION - REMITENTE		
Sistema de Emisión Electrónica:	FACTURA PORTAL DESDE 02/07/2018		
Afiliado al PLE desde:	-		
Padrones :	NINGUNO		

Imprimir



# MOTORNAUTICA IQUITOS E.I.R.L

Iquitos, 12 de Diciembre del 2018

Sres.:

ENAPU

Presente.-



Asunto: INFORME DE ENTREGA TECNICA DEL B/F ENRIQUE

Reciba usted mí cordial saludo, y al mismo tiempo hacerle llegar el informe de entrega técnica correspondiente del B/F ENRIQUE.

A continuación detallo las observaciones encontradas:


## FALLAS ENCONTRADAS

- Abolladuras en el casco y cubierta.
- Pernos y remaches desgastados y oxidados.
- verduguete roto.
- Pernos que sujetan el braket desgastados.
- Piso y estructura con abolladuras.
- Marcos de las ventanas rotos y descentrados.
- Boyas protectoras desinfladas.
- Mangueras de alimentación de combustibles deteriorados.
- Sistema de dirección mecánica desgastada.
- Sistema eléctrico en mal estado.
- Circulina y sirena malogrados.
- Luces de navegación e interior con baja intensidad de luz.
- Control remoto defectuoso.
- Estructura de asiento de piloto y copiloto oxidado y roto.
- Pintura del bote en mal estado.
- No cuenta con protector de la proa.
- Tapizado muy usado.



## CORRECCION DE FALLAS

- Reparación de abolladuras de casco y cubierta.
- Cambio de remaches y pernos oxidados.
- Cambio de verduguete.
- Mantenimiento del braket donde se sostiene el motor.
- Mantenimiento y reparación de piso y estructura.
- Cambio y Colocación de marcos de las ventanas.
- Cambio de boyas.
- Cambio de mangueras de alimentación de combustible.
- Cambio del cable del sistema de dirección mecánica.
- Mantenimiento y reparación del sistema eléctrico.
- Cambio de luces de interior y exteriores.
- Cambio de circulina y sirena.
- Cambio de bomba de achique (bomba sentina).



13 DIC. 2018

T. PUERTO		FECHA	
<input type="checkbox"/>	OPERACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	ABASTECIMIENTO
<input type="checkbox"/>	ADMINISTRACIÓN	<input type="checkbox"/>	SECRETARIA
<input checked="" type="checkbox"/>	SEGURIDAD	<input type="checkbox"/>	ASISTENTE
<input type="checkbox"/>	CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>	GERENCIA
<input checked="" type="checkbox"/>	Conocimiento	<input type="checkbox"/>	Opinión
<input type="checkbox"/>	Atender	<input type="checkbox"/>	Preparar Respuesta
<input type="checkbox"/>	Informe	<input type="checkbox"/>	Archivo
GERENCIA			



- Mantenimiento de control remoto.
- Tapizados de asientos.
- pintura en general.
- colocación de jebe protector en la proa.
- Reparación de la estructura de los asientos.

## PRUEBA TECNICA

• Estabilidad del bote:	normal
• Filtración de agua:	Ninguna
• Luces de interior:	completos
• Luces de navegación:	completos
• circulina:	operativo
• swichs:	operativos
• Velocidad máxima:	45 nudos
• Estado:	operativo al 100%

## CONCLUSIONES

Después de realizar los trabajos correspondientes como rectificación de casco , cambio de pernos del piso, tapizados, sistema eléctrico, sistema de alimentación de combustible, protector( verduguete) y pintura en general de la embarcación; se determina el buen estado de la misma, cuando se realizó la prueba de agua no se observó ningún desperfecto del bote , la estabilidad dentro de los parámetros establecidos , los pernos del piso y de las demás partes no se escuchó ningún sonido de vibración , es por ello que doy fe del buen estado en que se encuentra la embarcación, operativo al 100%.





MOTORNAUTICA IQUITOS E.I.R.L

### RECOMENDACIONES


Se recomienda realizar los mantenimientos preventivos de la embarcación cada 300 horas de funcionamiento o cada doce meses de uso.

Se recomienda mantenerle a la embarcación bajo un hangar para así evitar daños prematuros de la pintura, ya que al estar en la intemperie hace que cualquiera pintura de deteriora.

Se recomienda para el próximo mantenimiento tener en cuenta de cambiar las láminas de aluminio de la parte superior, debido a que presenta deformaciones por el tiempo de uso y/o por golpes.

Agradezco por anticipado su gentil atención, y me despido quedando a su disposición para cuando usted nos requiera.

Atentamente,

MOTORNAUTICA IQUITOS E.I.R.L.  
  
ANTONY FRANN SALDANA DIAZ  
GERENTE GENERAL

**MEMORANDUM N° 098-2018-ENAPU S.A./TPIQI/PSSMA**

A LA : SRA. SALOME BABILONIA TORRES.  
JÉFE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.

DEL : LIC. JIMMY GONZALO ALLISON VASQUEZ SALINAS.  
TECNICO ADMINISTRATIVO – SEGURIDAD.

ASUNTO : CONFORMIDAD TECNICA – MANTENIMIENTO  
CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA DEL B/F ENRIQUE

REF. : REQUERIMIENTO N° 055-2018/PSSMA

ORDEN : 3341

FECHA : IQUITOS, 14 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi más cordial saludo y hacer de su conocimiento que de acuerdo al Requerimiento arriba mencionado, este reúne las condiciones solicitadas.

**TRABAJOS REALIZADOS**

- REPARACION DE ABOLLADURAS DE CASCO Y CUBIERTA.
- CAMBIO DE REMACHES Y PERNOS OXIDADOS.
- CAMBIO DE VERDUGUETE.
- REPARACION DEL BRAKET QUE SOSTIENE EL MOTOR
- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PISO ESTRUCTURA.
- CAMBIO Y COLOCACION DE 10 MARCOS DE VENTANA.
- CAMBIO DE CUATRO BOYAS.
- CAMBIO DE 5 MANGUERAS DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE.
- CAMBIO DE CABLE DEL SISTEMA DE DIRECCION MECANICA.
- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO.
- CAMBIO DE 6 LUCES INTERIORES Y EXTERIORES.
- CAMBIO DE CIRCULINA Y SIRENA.
- CAMBIO DE BOMBA DE ACHIQUE.
- MANTENIMIENTO DE CONTROL REMOTO.
- TAPIZADO DE CUATRO ASIENTOS.
- PINTURA TOTAL.
- COLOCACION DE JEBE PROTECTOR DE LA PROA.
- REPARACION DE LA ESTRUCTURA DE ASIENTOS.




"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

En tal sentido comunico a usted que el servicio efectuado es CONFOME  
TECNICAMENTE. Por cual emitimos la CONFORMIDAD.

Atentamente,

**ENAPU S.A.**  
EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.  
Terminal Portuario de Iquitos  
.....  
**LIC. JIMMY VASQUEZ SALINAS**  
Area de seguridad



JGAVS/rgr  
C.C. Archivo. D.S.