

**INFORME N° 341-2022 ENAPU S.A./TPIQI/SEG**

AL : LIC. JIMMY GONZALO ALLISON VASQUEZ SALINAS.  
GERENTE DEL TERMINAL PORTUARIO DE IQUITOS

DEL : ECON. ERNESTO REATEGUI BARDALES  
OFICINA DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD, SALUD Y  
MEDIO AMBIENTE.

**ASUNTO : CONFORMIDAD TÉCNICA - SERVICIO DE  
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA  
DEL BF ENRIQUE DEL TPI-ENAPU S.A.**

REF. : ORDEN DE SERVICIO N° 4091.  
CARTA # 056-S.MECESG-22

FECHA : IQUITOS. 04 DE OCTUBRE DEL 2022.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y asimismo alcanzar a su despacho que, de acuerdo a los Términos de Referencia – TDR y Orden de Servicio N°4091, que se detallan a continuación:

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA DEL BF  
ENRIQUE DEL TERMINAL PORTUARIO DE IQUITOS-ENAPU S.A.**

En tal sentido, informo a usted el **SERVICIO** efectuado es **CONFORME**  
**TÉCNICAMENTE**, por lo cual se emite la **CONFORMIDAD**.

**ADJUNTO**  
**- INFORME DEL PROVEEDOR**

Atentamente,

**ECON. ERNESTO REATEGUI BARDALES**  
OFICINA DE PROTECCION, SEGURIDAD, SALUD  
Y MEDIO AMBIENTE - PSSMA

ERB/agd  
C.c Archivo



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por ENAPU, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la lectura del código QR o el siguiente enlace:  
<https://tramite.enapu.com.pe/consulta/dlFile?var=t8F8wnaAgn21vr7RYFGhimSfZ1f6mXpCp0eAP10>

Av. La Marina N° 1338 - Maynas-Loreto  
Telf. (511) 065-251955  
www.enapu.com.pe