

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECRE/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS, GRUPOS ELECTROGENOS DE 500W Y 80W, UN (01) POZO A TIERRA PARA LA CASONA SANCHEZ CERRO SECRE PP-0135

Ruc/código : 20543952568

Nombre o Razón social : BLUE FRESH EIRL

Fecha de envío : 15/03/2023

Hora de envío : 16:54:36

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicito visita técnica, indicar hora y día.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité Acoge su Observación, las visitas técnicas se realizarán indefectiblemente los días lunes 27 y miércoles 29 de marzo de 2023, en horarios de 09:00 ¿ 15:00 horas. Persona de Contacto (Secretaría General FAP) ¿ Técnico de Tercera FAP Roberto Franco Paredes, 952368615. Requisitos para el Ingreso al Cuartel General FAP (puerta de la Av. De la Peruanidad S/N), traer consigo su DNI / CE vigente. No se aceptará ningún otro tipo de documento de identificación a los mencionados anteriormente, dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité Acoge su Observación, las visitas técnicas se realizarán indefectiblemente los días lunes 27 y miércoles 29 de marzo de 2023, en horarios de 09:00 ¿ 15:00 horas. Persona de Contacto (Secretaría General FAP) ¿ Técnico de Tercera FAP Roberto Franco Paredes, 952368615. Requisitos para el Ingreso al Cuartel General FAP (puerta de la Av. De la Peruanidad S/N), traer consigo su DNI / CE vigente. No se aceptará ningún otro tipo de documento de identificación a los mencionados anteriormente, dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECRE/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS, GRUPOS ELECTROGENOS DE 500W Y 80W, UN (01) POZO A TIERRA PARA LA CASONA SANCHEZ CERRO SECRE PP-0135

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:53:47

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Especificar el tipo, modelo y características de los 06 aisladores a cambiar en las Celdas de derivación.

Especificar los accesorios de hermeticidad que necesita el gabinete de las Celdas de derivación.

Indicar la cantidad de pozos a tierra de BT y MT pertenecientes a la celda de derivación, así mismo, indicar sus medidas de medición tomadas en el último mantenimiento.

Indicar el tipo de conector entre la varilla y cable a tierra, así como, la medida de la varilla.

Confirmar quien será responsable del corte de energía en las celdas de derivación.

Especificar el modelo de las llaves de las chapas de las Celdas.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité Acoge su Consulta, debido a que ya se colocó los días y horarios para la visita técnica, dicha información será aclarada en mencionada visita y será añadida en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité Acoge su Consulta, debido a que ya se colocó los días y horarios para la visita técnica, dicha información será aclarada en mencionada visita y será añadida en las Bases Integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECRE/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS, GRUPOS ELECTROGENOS DE 500W Y 80W, UN (01) POZO A TIERRA PARA LA CASONA SANCHEZ CERRO SECRE PP-0135

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:53:47

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CELDA DE LLEGADA Y MEDICION.
Especificar a lo que se refieren con cambio de elementos si es que las pruebas de aislamiento de los componentes salen no permisible.
Especificar las fallas que presenta el mando de apertura de relés de la Celda.
Especificar las fallas del conjunto mecánico de las cámaras en mal estado.
Indicar la cantidad de pozos a tierra de BT y MT pertenecientes a la celda de derivación, así mismo, indicar sus medidas de medición tomadas en el último mantenimiento.
Indicar el tipo de conector entre la varilla y cable a tierra, así como, la medida de la varilla.
CELDA DE TRANSFORMACION.
Emitir el ultimo certificado del análisis físico - químico del aceite.
Especificar a lo que se refieren con cambio de elementos si es que las pruebas de aislamiento de los componentes salen no permisible.
CELDA DE SALIDA.
Especificar los cambios y/o reposición de las partes mecánicas del seccionado de potencia BCC.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: B Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que el aisladores tipo aletas para barras de porcelana (11 niveles) previstos para 22.9kv. altura 210mm. empaque 4.6mmx19mmx 7m, espuma sellante para metal las celdas de derivación tienen 1 pozo a tierra que hace un año se midió 18.6 μ en MT. y 14.6 μ en BT., conector ab de bronce de 19mm, una varilla de cobre de 15 mm \varnothing . para el mantenimiento de las celdas de derivación corte de energía por Cía. Luz del Sur, según coordinación. chapas con manijas exterior, y varillas interiores, dicha información será añadida en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que el aisladores tipo aletas para barras de porcelana (11 niveles) previstos para 22.9kv. altura 210mm. empaque 4.6mmx19mmx 7m, espuma sellante para metal las celdas de derivación tienen 1 pozo a tierra que hace un año se midió 18.6 μ en MT. y 14.6 μ en BT., conector ab de bronce de 19mm, una varilla de cobre de 15 mm \varnothing . para el mantenimiento de las celdas de derivación corte de energía por Cía. Luz del Sur, según coordinación. chapas con manijas exterior, y varillas interiores, dicha información será añadida en las bases integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECRE/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS, GRUPOS ELECTROGENOS DE 500W Y 80W, UN (01) POZO A TIERRA PARA LA CASONA SANCHEZ CERRO SECRE PP-0135

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:53:47

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CELDA DE LLEGADA A LA SUBESTACION N°1

Especificar a lo que se refieren con cambio de elementos si es que las pruebas de aislamiento de los componentes salen no permisible.

Especificar las fallas que presenta el mando de apertura de relés de la Celda.

Especificar las fallas del conjunto mecánico de las cámaras en mal estado.

Especificar los cambios y/o reposición de las partes mecánicas del seccionado de potencia BCC

Indicar la cantidad de pozos a tierra de BT y MT pertenecientes a la celda de derivación, así mismo, indicar sus medidas de medición tomadas en el último mantenimiento

Indicar el tipo de conector entre la varilla y cable a tierra, así como, la medida de la varilla.

Indicar el marca, modelo y/o características del extractor e inyector de aire.

CELDA DE TRANSFORMACION 640KVDE BLOCK "B"

Indicar la cantidad, tipo y capacidad de fusible a cambiar

CELDA DE SALIDA

Especificar los cambios y/o reposición de las partes mecánicas del seccionado de potencia BCC

Especificar a lo que se refieren con cambio de elementos si es que las pruebas de aislamiento de los componentes salen no permisible.

TABLEROS GENERALES DE BLOCK "B"

Indicar la marca y modelo del analizador de redes del tablero.

Indicar la marca, modelo y capacidad del transformador de corriente

BANCO DE CONDENSADORES BLOCK "B"

Indicar la cantidad de fusibles a cambiar

Indicar la cantidad de contactores a cambiar, así como, su capacidad, marca, modelo, etc.

Acápíte de las bases : Sección: General

Numeral: 6

Literal: C

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que se realizará aislamiento o refuerzo de elementos, en la actualidad el mando de relés no presenta fallas, en la actualidad no presentan fallas, el seccionador de potencia BCC no presenta fallas pero requiere mantenimiento especializado, niveles de los pozo a tierra fueron de MT 18.6hç, BT 14.6ç, los conectores entre varillas son conector ab 3/4" varilla de cobre de 3/4" *2.4m. , no se está pidiendo cambio de fusibles, el seccionador de potencia se encuentra operativo pero requiere mantenimiento especializado, si las pruebas de aislamiento salen no permisible se requiere reforzar los aislamientos. marca del analizador de redes es Mar 144, transformador de corriente 2000/5A, no se pide cambiar fusibles, no se pide cambiar contactores dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que se realizará aislamiento o refuerzo de elementos, en la actualidad el mando de relés no presenta fallas, en la actualidad no presentan fallas, el seccionador de potencia BCC no presenta fallas pero requiere mantenimiento especializado, niveles de los pozo a tierra fueron de MT 18.6hç, BT 14.6ç, los conectores entre varillas son conector ab 3/4" varilla de cobre de 3/4" *2.4m. , no se está pidiendo cambio de fusibles, el seccionador de potencia se encuentra operativo pero requiere mantenimiento especializado, si las pruebas de aislamiento salen no permisible se requiere reforzar los aislamientos. marca del analizador de redes es Mar 144, transformador de corriente 2000/5A, no se pide cambiar fusibles, no se pide cambiar contactores dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECRE/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS, GRUPOS ELECTROGENOS DE 500W Y 80W, UN (01) POZO A TIERRA PARA LA CASONA SANCHEZ CERRO SECRE PP-0135

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:53:47

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

D. GRUPO ELECTROGENO 80KW

Indicar la cantidad de baterías de 27 placas a cambiar, así como, la marca

Indicar el modelo del filtro de aire, aceite y combustible a cambiar.

Indicar el tipo y capacidad del refrigerante a colocar.

Indicar el tipo y capacidad del aceite multigrado para motor a colocar.

Indicar la cantidad de baterías VOLTECH PC1210 A a cambiar.

Especificar a lo que se refieren con cambio de elementos dañados en el tablero, indicar los equipos a cambiar.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: D Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que la batería es de 27 placas, 12 v, el modelo de filtro de aire, aceite y combustible se verificará en visita técnica. el refrigerante es Prestone 50%. el tipo de aceite es Mobil DELVAC 25W-50, el cargador de baterías Voltech, los elementos dañados se verificarán en la visita técnica dicha información será añadida en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que la batería es de 27 placas, 12 v, el modelo de filtro de aire, aceite y combustible se verificará en visita técnica. el refrigerante es Prestone 50%. el tipo de aceite es Mobil DELVAC 25W-50, el cargador de baterías Voltech, los elementos dañados se verificarán en la visita técnica dicha información será añadida en las bases integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECRE/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS, GRUPOS ELECTROGENOS DE 500W Y 80W, UN (01) POZO A TIERRA PARA LA CASONA SANCHEZ CERRO SECRE PP-0135

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:53:47

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Indicar el modelo del filtro de aire y combustibles primario - secundario a cambiar.
Indicar la cantidad de baterías de 27 placas a cambiar, así como, la marca
Indicar el tipo y capacidad del refrigerante a colocar.
Indicar el modelo del filtro de aceite a cambiar.
Indicar la capacidad de aceite de carter a colocar.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: E Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que se verificará durante la visita técnica y dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que se verificará durante la visita técnica y dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECRE/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS, GRUPOS ELECTROGENOS DE 500W Y 80W, UN (01) POZO A TIERRA PARA LA CASONA SANCHEZ CERRO SECRE PP-0135

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:53:47

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Indicar si los trabajos se realizaran un día domingo y/o feriado.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 17 Literal: 1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité Acoge su Consulta, según el artículo 143º.- Computo de Plazos: Durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendarios. Dicha información no será añadida a las bases integradas, vista que ya se encuentra en el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité Acoge su Consulta, según el artículo 143º.- Computo de Plazos: Durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendarios. Dicha información no será añadida a las bases integradas, vista que ya se encuentra en el requerimiento.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECRE/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS, GRUPOS ELECTROGENOS DE 500W Y 80W, UN (01) POZO A TIERRA PARA LA CASONA SANCHEZ CERRO SECRE PP-0135

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:53:47

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Indicar si las Celdas, Banco de condensadores y Grupo electrógeno se encuentran en una misma área
Confirmar si habrá un punto eléctrico cercano al área para los diferentes equipos a utilizar (aspiradores, reflectores, etc)
En caso no exista un punto electrico cercano, confirmar si nuestra empresa suministrara el Grupo electrogeno.
Confirmar si es necesario contar con un prevencionista de seguridad.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 31 Literal: 1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que se encuentran en el perímetro del Cuartel General FAP y dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que se encuentran en el perímetro del Cuartel General FAP y dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECRE/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS, GRUPOS ELECTROGENOS DE 500W Y 80W, UN (01) POZO A TIERRA PARA LA CASONA SANCHEZ CERRO SECRE PP-0135

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:53:47

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se pide incluir como formación académica en el personal clave a profesional universitario titulado como Ingeniero Electricista, ya que cuenta con toda los conocimientos para poder realizar las funciones que se solicita.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité Acoge su Consulta, para el personal clave será uno (01) Ingeniero Electricista, Mecánico Electricista o Electromecánico, el cual deberá estar debidamente colegiado y con una experiencia no menor de cinco (05) años en el rubro, dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité Acoge su Consulta, para el personal clave será uno (01) Ingeniero Electricista, Mecánico Electricista o Electromecánico, el cual deberá estar debidamente colegiado y con una experiencia no menor de cinco (05) años en el rubro, dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECRE/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS, GRUPOS ELECTROGENOS DE 500W Y 80W, UN (01) POZO A TIERRA PARA LA CASONA SANCHEZ CERRO SECRE PP-0135

Ruc/código : 20603026277

Nombre o Razón social : WESLER S.A.C.

Fecha de envío : 16/03/2023

Hora de envío : 19:37:44

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

¿Cuál es la fecha del último mantenimiento y cuáles fueron sus valores de resistencia de los pozos a tierra MT y BT?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8 **Literal:** A **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que los niveles fueron de MT 18.6h¿, BT 14.6¿ y dicha información será añadida en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que los niveles fueron de MT 18.6h¿, BT 14.6¿ y dicha información será añadida en las bases integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECRE/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS, GRUPOS ELECTROGENOS DE 500W Y 80W, UN (01) POZO A TIERRA PARA LA CASONA SANCHEZ CERRO SECRE PP-0135

Ruc/código : 20603026277

Nombre o Razón social : WESLER S.A.C.

Fecha de envío : 16/03/2023

Hora de envío : 19:37:44

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

¿Cuáles son las especificaciones técnicas del interruptor de potencia?

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** B **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que se verificará durante la visita técnica y dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que se verificará durante la visita técnica y dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECRE/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS, GRUPOS ELECTROGENOS DE 500W Y 80W, UN (01) POZO A TIERRA PARA LA CASONA SANCHEZ CERRO SECRE PP-0135

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	19:37:44

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

¿Cuánto es el metrado del cable a utilizar en la instalación de luces de emergencia?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: B Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que se verificará durante la visita técnica y dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que se verificará durante la visita técnica y dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECRE/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS, GRUPOS ELECTROGENOS DE 500W Y 80W, UN (01) POZO A TIERRA PARA LA CASONA SANCHEZ CERRO SECRE PP-0135

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	19:37:44

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

¿Cuáles son las especificaciones técnicas del interruptor de potencia?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: C Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que se verificará durante la visita técnica y dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que se verificará durante la visita técnica y dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECRE/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS, GRUPOS ELECTROGENOS DE 500W Y 80W, UN (01) POZO A TIERRA PARA LA CASONA SANCHEZ CERRO SECRE PP-0135

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	19:37:44

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

¿Cuáles son las especificaciones técnicas del portafusibles y fusibles?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: C Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que se verificará durante la visita técnica y dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que se verificará durante la visita técnica y dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECRE/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS, GRUPOS ELECTROGENOS DE 500W Y 80W, UN (01) POZO A TIERRA PARA LA CASONA SANCHEZ CERRO SECRE PP-0135

Ruc/código : 20603026277

Nombre o Razón social : WESLER S.A.C.

Fecha de envío : 16/03/2023

Hora de envío : 19:37:44

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

¿Cuáles son las especificaciones técnicas del analizador de redes existente?

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** C **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que es MAR 144 y dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que es MAR 144 y dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECRE/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS, GRUPOS ELECTROGENOS DE 500W Y 80W, UN (01) POZO A TIERRA PARA LA CASONA SANCHEZ CERRO SECRE PP-0135

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	19:37:44

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

¿Cuál es la potencia (kVAR) y cantidad de pasos del banco de condensadores?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: C Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que son $5 * 30 + 2 * 15$ kVAR total 180 y dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que son $5 * 30 + 2 * 15$ kVAR total 180 y dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECRE/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS, GRUPOS ELECTROGENOS DE 500W Y 80W, UN (01) POZO A TIERRA PARA LA CASONA SANCHEZ CERRO SECRE PP-0135

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	19:37:44

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Para el nuevo cableado, ¿Existe canalización o se instalará nueva canalización?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: F Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que se verificará durante la visita técnica y dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité Acoge su Consulta, el área usuaria aclara que se verificará durante la visita técnica y dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECRE/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS, GRUPOS ELECTROGENOS DE 500W Y 80W, UN (01) POZO A TIERRA PARA LA CASONA SANCHEZ CERRO SECRE PP-0135

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	19:37:44

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:
AGRADECERIAMOS BRINDARNOS UN CONTACTO DEL ÁREA USUARIA PARA PODER GESTIONAR UNA VISITA, YA QUE SE ESTÁ ENVIANDO CORREOS Y NO HAY RESPUESTA

Acápites de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 1 **Literal:** A **Página:** 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Este Comité Acoge su Observación, las visitas técnicas se realizarán indefectiblemente los días lunes 27 y miércoles 29 de marzo de 2023, en horarios de 09:00 ¿ 15:00 horas. Persona de Contacto (Secretaría General FAP) ¿ Técnico de Tercera FAP Roberto Franco Paredes, 952368615. Requisitos para el Ingreso al Cuartel General FAP (puerta de la Av. De la Peruanidad S/N), traer consigo su DNI / CE vigente. No se aceptará ningún otro tipo de documento de identificación a los mencionados anteriormente, dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Este Comité Acoge su Observación, las visitas técnicas se realizarán indefectiblemente los días lunes 27 y miércoles 29 de marzo de 2023, en horarios de 09:00 ¿ 15:00 horas. Persona de Contacto (Secretaría General FAP) ¿ Técnico de Tercera FAP Roberto Franco Paredes, 952368615. Requisitos para el Ingreso al Cuartel General FAP (puerta de la Av. De la Peruanidad S/N), traer consigo su DNI / CE vigente. No se aceptará ningún otro tipo de documento de identificación a los mencionados anteriormente, dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECRE/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS, GRUPOS ELECTROGENOS DE 500W Y 80W, UN (01) POZO A TIERRA PARA LA CASONA SANCHEZ CERRO SECRE PP-0135

Ruc/código :	20551453856	Fecha de envío :	16/03/2023
Nombre o Razón social :	SONNE PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:04:20

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Capacidad técnica y profesional:
Experiencia del personal clave en subestaciones y generadores de energía (GGEE) un (01) Ingeniero mecánico electricista o electromecánico, estar debidamente colegiado y con una experiencia no menor de 5 años en el rubro
Debiendo aclarar o adicionar y decir lo siguiente:
Capacidad técnica y profesional:
Experiencia del personal clave en subestaciones y generadores de energía (GGEE) un (01) Ingeniero mecánico, ingeniero mecánico electricista, Ingeniero electricista o ingeniero electromecánico, estar debidamente colegiado y con una experiencia no menor de 5 años en el rubro

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 3.1 **Literal:** 28 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

A fin a cumplir el artículo 2 inciso ; b) Equidad y Colaboración. f) Libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité Acoge su Observación, sin embargo, por la naturaleza del servicio, sólo se aceptará como personal clave uno (01) Ingeniero Electricista, Mecánico Electricista o Electromecánico, el cual deberá estar debidamente colegiado y con una experiencia no menor de cinco (05) años en el rubro, dicha información será añadida en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité Acoge su Observación, sin embargo, por la naturaleza del servicio, sólo se aceptará como personal clave uno (01) Ingeniero Electricista, Mecánico Electricista o Electromecánico, el cual deberá estar debidamente colegiado y con una experiencia no menor de cinco (05) años en el rubro, dicha información será añadida en las Bases Integradas.