

# REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

**Entidad convocante :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

**Nomenclatura :** CP-ABR-2-2025-MPA-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Servicio

**Descripción del objeto :** SERVICIO DE PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR DE 80M DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA SUCCIÓN DE AGUA SUBTERRANEA SEGÚN DETALLE DE PLANOS A TODO COSTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MANTENIMIENTO DE GRASS NATURAL, SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNIC

**Nro. Item :** 1

**Descripción del Item:** SERVICIO DE PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR DE 80M DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
GEOESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.C.	Valido	Admitida	85.0	Calificada
INKA DRILLING PERU S.A.C.	Valido	Admitida	30.0	Descalificada
METALCORE S.A.C.	Valido	Admitida	0.0	Descalificada