




FECHA: 19.11.2020

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Control de fuga de aceite en radiador del TP-3011 12/15 MVA

UBICACIÓN: Set Malabrigo.



ASPECTOS RELEVANTES:

- Datos de placa del TP-3011.



FECHA: 24.11.2020

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de 04 ventiladores sistema ONAF Transf. de Potencia TP-3011 de 12/15 MVA 34.5/10 KV.

UBICACIÓN: Set Malabrigo.





FECHA: 24.11.2020

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de 04 ventiladores sistema ONAF Transf. de Potencia TP-3011 de 12/15 MVA 34.5/10 KV.

UBICACIÓN: Set Malabrigo.





FECHA: 20.11.2020

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Desmontaje de radiador averiado del TP-3011

UBICACIÓN: Set Malabrigo.

