

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Nomenclatura :	AS-SM-32-2024-UNI-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE CARPINTERÍA METÁLICA (FABRICACIÓN Y MONTAJE DE COBERTURA AUTOSOPORTADA) PARA LA OBRA: ¿INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UNI EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Ruc/código :	20523268938	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:18:16

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CONSULTAMOS, INDICAR CUAL ES EL MOTIVO DE LA DECLARATORIA DESIERTO, ES POR QUE NO SE PRESENTO LEGIBLE LAS OFERTAS O ES POR QUE SUS DOCUMENTOS PUBLICADOS DE LA ENTIDAD NO SON LEGIBLES CASO LOS PLANOS. POR OLO QUE SOLICITAMOS PUBLICAR LOS DOCUMENTOS EN SU TOTALIDAD LEGIBLES PARA PRESENTAR NUESTRA OFERTA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

se precisa la consulta, se adjuntara los planos en formato original para su buena presentación de oferta en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-UNI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CARPINTERÍA METÁLICA (FABRICACIÓN Y MONTAJE DE COBERTURA AUTOSOPORTADA) PARA LA OBRA: ¿INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UNI EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Ruc/código :	20523268938	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:35:24

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Según las bases integradas se dan detalles del techo autosoportado y de los dos tímpanos, pero no se dan detalles del diseño de los cerramientos delantero y posterior, sin embargo, se presenta su bosquejo de forma ilegible el plano actualizado D-06. De acuerdo a lo mencionado, se consulta si los cerramientos delantero y posterior serán excluidos del alcance del servicio. De no ser así, se solicita se incorpore sus características en las bases integradas y proporcionar el plano D-06 en formato digital para su correcto metrado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION:

Los tímpanos 1 y 2 cerramientos frontal y posterior respectivamente forman parte del alcance del servicio. Se adjunta el plano D-06 PLANO DE DETALLES DE TIMPANOS PISCINA en formato digital CAD, en el cual se visualizan las elevaciones y los detalles de los tímpanos 1 y 2 los cuales están conformados por secciones de plancha acanalada y rejillas metálicas que se distribuyen intercaladamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-UNI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CARPINTERÍA METÁLICA (FABRICACIÓN Y MONTAJE DE COBERTURA AUTOSOPORTADA) PARA LA OBRA: ¿INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UNI EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Ruc/código :	20523268938	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:35:24

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la página 23 de las bases integradas ítem 4.2 sub ítem 4.2.1 CONFORMADO Y ROLADO, no se puede apreciar el diseño de la Sección típico de cobertura autosoportada. Se requiere proporcionen tal diseño con claridad este diseño a fin de estimar correctamente los costos de fabricación del techo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION:

Se adjunta el plano E-08 TECHO AUTOSOPORTADO BLOQUE 2 en formato digital CAD en el cual se visualizan la planta, cortes y detalles de la cobertura autosoportada. En dicho plano se visualiza la seccion típica de la cobertura autosoportada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-UNI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CARPINTERÍA METÁLICA (FABRICACIÓN Y MONTAJE DE COBERTURA AUTOSOPORTADA) PARA LA OBRA: ¿INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UNI EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Ruc/código :	20523268938	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:35:24

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la página 25 y 26 de las bases integradas ítem 4.2 sub ítem 4.2.4 FIJADO DE COBERTURA EN VIGA CANAL DE CONCRETO, no se puede apreciar el diseño del anclaje del techo soportado en ambos extremos del mismo. Se requiere proporcionen tal diseño con claridad este diseño a fin de estimar correctamente los costos de fabricación del techo.

En la página 27 de las bases integradas ítem 4.2 sub ítem 4.2.6 ESQUEMA DE COLOCACION, no se puede apreciar el diseño el esquema de colocación del techo transparente ni de la unión de los techos autosoportados. Se requiere proporcionen tal diseño con claridad este diseño a fin de estimar correctamente los costos de fabricación del techo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION:

Se adjunta el plano E-08 TECHO AUTOSOPORTADO BLOQUE 2 en el cual se visualizan la planta, cortes y detalles de la cobertura autosoportada.

En dicho plano se visualiza el anclaje de la cobertura en la viga canal.

Asimismo, se visualiza el esquema de colocacion de la cobertura traslucida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-UNI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CARPINTERÍA METÁLICA (FABRICACIÓN Y MONTAJE DE COBERTURA AUTOSOPORTADA) PARA LA OBRA: ¿INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UNI EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Ruc/código :	20523268938	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:35:24

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la pagina 33 de las bases integradas Ítem B: CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL, Sub ítem B.1 Equipamiento Estratégico, se solicita que el proveedor del servicio tenga "01 Maquina conformadora y roladora para lámina metálica que contenga el formato requerido con certificado de operatividad vigente" y "01 camión grúa de capacidad 20 toneladas como mínimo con certificado de operatividad vigente" los cuales NO EXISTIAN en la bases integradas en la primera convocatoria del mismo servicio, según lo acontecido estas condiciones estarían redireccionando el proceso a cierto postor incumpliendo los principios de libre concurrencia y competencia que debe primar en los procesos de contratación del estado. Por lo expuesto, solicitamos se suprima estas dos condiciones preexistentes de calificación para los postores caso contrario se realizara las denuncias respectivas a los que resulten responsables, OCI, Y ANTE EL OSCE. POR EL DIRECCIONAMIENTO DE DICHO PROCESO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

segun la observación, se aclara que el equipamiento estrategico solicitado segun encuentra en la pagina 33 de las bases integradas de la primera convocatoria, por lo cual deberá revisar dicha version de las bases integradas AS032-2024 primera convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-UNI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CARPINTERÍA METÁLICA (FABRICACIÓN Y MONTAJE DE COBERTURA AUTOSOPORTADA) PARA LA OBRA: ¿INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UNI EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Ruc/código :	20430178700	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES SORIA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:03:14

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
Se consulta si en aras de pluralidad de postores se considerar como similares a los servicios con la siguiente denominación ¿SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA, COBERTURA Y CANALETAS y/o SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE FLASHING METALICO y/o ADQUISICION E INSTALACION DE DOS ESCALERAS METALICAS y/o SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 15 Literal: a Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:
Se mantiene lo indicado en las bases CAPITULO 3 numeral 3.1 ITEM 15 REQUISITOS DE CALIFICACION literal A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD pag. 32.
Se consideran servicios similares a los siguientes: FABRICACION Y MONTAJE DE COBERTURAS AUTOSOPORTADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-UNI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CARPINTERÍA METÁLICA (FABRICACIÓN Y MONTAJE DE COBERTURA AUTOSOPORTADA) PARA LA OBRA: ¿INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UNI EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Ruc/código :	20430178700	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES SORIA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:03:14

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se observa que en las bases se está solicitando que el postor deba realizar una visita, es decir, ello resultaría una obligación, no obstante, dicho exigencia resultaría excesiva y podría constituir una barrera a la mayor participación de postores. Al respecto, cabe indicar que, conforme lo señalado en sendos Pronunciamientos emitidos por el OSCE, las entidades al elaborar las Bases de los procedimientos de selección, deben evitar establecer como requisito obligatorio que los postores realicen visitas previas al lugar en el que se ejecutará el contrato, toda vez que la visita debe ser considerada como un elemento opcional, máxime, cuando podría constituir una barrera a la mayor participación de postores, vulnerando los Principios de Competencia y Libertad de Concurrencia, consagrados en el artículo 2 del T.U.O de la Ley. En ese sentido, Se debe adecuar, suprimiendo la palabra ¿debe¿ con la palabra ¿podrá¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.6 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN:
La realización de la visita técnica es facultativa del proveedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

4.5 VISITA
El proveedor podrá realizar una visita a la obra para verificar el area y las condiciones de instalacion de la cobertura autosoportada, previa coordinacion de fecha y hora con la Unidad Ejecutora de Inversiones, mediante correo electronico: mesadepartes@uni.edu.pe.