

ACTA DE VISITA A CAMPO

El día 13 del mes Octubre de 2024, en Loc. Suro-Qunhuar. dist Gorgor provincia de Cajatambo, se llevó a cabo la visita técnica en la I.E. Nº 20910 - Suro, con el objetivo de verificar el terreno designado para la instalación del módulo prefabricado. Durante la visita, se evaluaron las condiciones del espacio y se coordinó con el director(a) Gloria Edith Vilca Sifuentes, DNI: 41239508 del establecimiento educativo para determinar el lugar más adecuado para la colocación del módulo, dicho esto la directora se compromete a realizar el vaciado de la losa de concreto e=0.15mt con las especificaciones mencionadas con el plano entregado.

Es importante destacar que esta medida busca mejorar las condiciones de infraestructura del centro educativo, proporcionando un espacio funcional y seguro para beneficio de la comunidad educativa.

Para formalizar este acuerdo y garantizar su ejecución conforme a lo planificado, procedemos a firmar el presente documento.

OBSERVACIONES:

Se verificó que existe un espacio para la colocación del módulo educativo. Por otro lado la directora (I.E) se compromete tener listo la losa de concreto según las medidas asignada antes de la llegada del Módulo. Enviar fotografías como evidencia.



Representante de la IE.

Representante de la Región Lima