

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-DIRIS LE-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE UN APILADOR RETRACTIL DE 1.6 TONELADAS

Ruc/código :	20523051521	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	LINDE HIGH LIFT PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:14:05

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la visita realizada se observó que el peso del pallet con carga es de 1.0TN y en la solicitud indican hasta 1.6TN ¿Podríamos cotizar un equipo de 1.0TN o de 1.2TN?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA, que con la finalidad de propiciar la mayor cantidad de postores, se considerara un rango de CAPACIDAD DE CARGA: DE 1.0 TN HASTA 1.6 TN del equipo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las Bases Integradas se considerara un rango de CAPACIDAD DE CARGA: DE 1.0 TN HASTA 1.6 TN del equipo solicitado.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-DIRIS LE-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE UN APILADOR RETRACTIL DE 1.6 TONELADAS

Ruc/código :	20523051521	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	LINDE HIGH LIFT PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:14:05

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

El equipo lo requieren con 1 o 2 baterías

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA, que de acuerdo a las especificaciones tecnicas del bien solicitado, se solicita (una) Bateria. El proveedor puede adjunta una segunda Bateria, la misma que no ocasionara costo adicional para la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-DIRIS LE-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE UN APILADOR RETRACTIL DE 1.6 TONELADAS

Ruc/código :	20523051521	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	LINDE HIGH LIFT PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:14:05

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la visita realizada se vio que hay una zona de aprobado y/o almacenamiento donde el pasillo de trabajo es muy crítico (2.67m) en esa parte se usará el equipo o el trabajo se realizará de forma manual o con escaleras tipo avión

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA, que de acuerdo a coordinaciones con el area usuaria el equipo se usara de las 2 formas (forma manual o con escaleras tipo avion). No se toma como critico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-DIRIS LE-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE UN APILADOR RETRACTIL DE 1.6 TONELADAS

Ruc/código :	20523051521	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	LINDE HIGH LIFT PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:14:05

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Confirmar el tipo de corriente que tienen en el almacén (Trifásico 220V o Trifásico 380V)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA, que en el almacen se cuenta con 220 voltios trifasico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-DIRIS LE-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE UN APILADOR RETRACTIL DE 1.6 TONELADAS

Ruc/código :	20523051521	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	LINDE HIGH LIFT PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:14:05

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

El radio de giro es nuestro equipo es menor(1435mm) en la licitación piden de 1600mm a 1735mm. Por lo que nuestro equipo podría girar en un pasillo de 2.700mm entre cargas. Si le coloco un radio de giro mayor el equipo necesitará un pasillo de trabajo mínimo de 2.800mm

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA, que con la finalidad de propiciar la mayor cantidad de postores, se ampliara el radio de giro del equipo solicitado, determinandose de 1435 mm a 1735 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las Bases Integradas se modificara el Radio de Giro: 1435 mm a 1735 mm.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-DIRIS LE-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE UN APILADOR RETRACTIL DE 1.6 TONELADAS

Ruc/código :	20523051521	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	LINDE HIGH LIFT PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:14:05

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Podría configurarse con faros LED sin protección

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA, que el equipo solicitado debera de tener faro de proteccion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-DIRIS LE-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE UN APILADOR RETRACTIL DE 1.6 TONELADAS

Ruc/código :	20523051521	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	LINDE HIGH LIFT PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:14:05

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la licitación están solicitando alarma en retroceso y señal acústica delantera. En la visita se observó que el almacén es un poco pequeño lo que podría ocasionar mucho ruido sólo se recomienda la alarma en retroceso. Se podría configurar sin señal acústica delantera

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA, que con la finalidad de propiciar la mayor cantidad de postores, el equipo solicitado se puede configurar sin señal acustica delantera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-DIRIS LE-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE UN APILADOR RETRACTIL DE 1.6 TONELADAS

Ruc/código :	20523051521	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	LINDE HIGH LIFT PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:14:05

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

A qué se refieren con marcador de distancia...Será el blue spot o luz azul que se proyecta cuando el equipo retrocede

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA, que MARACADOR DE DISTANCIA, se refiere al marcador que genera alarma con los objetos contiguos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-DIRIS LE-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE UN APILADOR RETRACTIL DE 1.6 TONELADAS

Ruc/código :	20523051521	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	LINDE HIGH LIFT PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:14:05

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Para el capacitador solicitan ingeniero mecánico. Quisiera saber si es factible que el capacitador sea un profesional técnico en mecánica automotriz o mecánica automotriz

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA, que con la finalidad de propiciar la mayor cantidad de postores, se aceptara que el capacitador puede ser un TECNICO MECANICO O TECNICO ELECTROMECHANICO, siempre y cuando cumpla con la experiencia solicitada en las Bases del proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las Bases Integradas se agregara "TECNICO MECANICO o TECNICO ELECTROMECHANICO", en las condiciones específicas del personal clave.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-DIRIS LE-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE UN APILADOR RETRACTIL DE 1.6 TONELADAS

Ruc/código :	20523051521	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	LINDE HIGH LIFT PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:14:05

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las bases indican preinstalación, instalación y acondicionamiento entregar correctamente instalados y operativos (llave en mano)

La licitación indica que está orientada a la adquisición de apilador retráctil el cual nosotros podemos proveer. La institución se debe encargar de habilitar el conector industrial(menneke) con alimentación Trifásica en la pared para la carga del equipo. Por favor confirmar este punto ya que no normalmente nuestros clientes se encargan de las obras civiles, instalación eléctrica, etc.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA, que si bien es cierto dentro del proceso de selección no se ha considerado el servicio de instalacion de un conector industrial en la pared para la carga del equipo solicitado, posterior a contratarse el equipo se solicitara el servicio de instalacion de dicho conector.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-DIRIS LE-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE UN APILADOR RETRACTIL DE 1.6 TONELADAS

Ruc/código :	20523051521	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	LINDE HIGH LIFT PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:14:05

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Indican que los manuales sean traducidos al español pero los manuales vienen en inglés. Es posible entregar los manuales en inglés

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 12 Literal: 12 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA, que el postor ganador de la Buena Pro puede entregar manuales en ingles, pero deben de estar adjunta su traduccion al español, ya que los manuales se utilizaran para consulta y/o material de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-DIRIS LE-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE UN APILADOR RETRACTIL DE 1.6 TONELADAS

Ruc/código :	20523051521	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	LINDE HIGH LIFT PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:14:05

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Cronograma y tiempo de entrega.

Indican 145 días calendarios para entregar el equipo se podría ampliar ya que las importaciones están demorando más tiempo de lo debido (es una problemática a nivel mundial)

Se podría ampliar a 180 días o en todo caso de podría prestar un apilador con operador caminante o sobre plataforma para que vayan trabajando mientras llega el equipo nuevo

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 14 Literal: 14 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA, que el tiempo de entrega del equipo se mantiene según el requerimeinto del area usuaria, ya que durante el periodo de indagacion de mercado se recepcionaron cotizaciones que cumplen con el plazo de entrega, inclusive en menor tiempo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-DIRIS LE-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE UN APILADOR RETRACTIL DE 1.6 TONELADAS

Ruc/código :	20535936669	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	TRITON TRADING SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	21:59:04

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Señores del comité, observamos en la página 23 que están solicitando en las especificaciones Técnicas, en CONDICIONES ESPECIFICAS: CAPACITADOR

Ingeniero o bachiller en Ingeniería electrónica o Ingeniería Mecánica.
Experiencia mínima de 04 años en trabajos.
Capacitación mínima de 80 horas lectivas en el manejo, operatividad técnica y electrónica del equipo propuesto o similares.
El cual estaría restringiendo la pluralidad de postores, vulnerando así los principios del artículo 2 que rigen las contrataciones del Estado, porque limita que otros capacitadores con carrera Técnica con amplia experiencia ,sean dejado de lado, el cual sería discriminatorio a la oportunidad laboral a los técnicos con estudios de 3 años. Además el perfil de capacitar es en base a teórico(personal capacitado con carrera Técnica o Universitaria) y práctica (experiencia de más de 2 años en base de conducir y operar maquinarias pesadas y/o livianas), el certificado de 80 horas lectivas es una capacitación demasiado específico e innecesario, solicitamos suprimirlo.

Ante lo expuesto, en párrafo anterior, solicitamos que agregue que el Perfil del capacitador sea Ingeniero Mecánico o Técnico mecánico o Técnico Mecánico Electricista o Técnico Mecánico

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 8.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

los principios del artículo 2 que rigen las contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE PARCIALMENTE la observacion presentada por el participante. Con la finalidad de propiciar la mayor cantidad de postores, se aceptara que el capacitador puede ser un TECNICO MECANICO O TECNICO ELECTROMECHANICO, siempre y cuando cumpla con la experiencia solicitada en las Bases del proceso de selección.

Considerando que el equipo solicitado es de uso para el carguio y traslado de bienes y materiales (en algunos casos pesados), el personal que brinde la capacitación debe de tener amplio conocimiento (no solo como experiencia) técnico actualizado, por lo que se mantienen las 80 horas lectivas de capacitación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las Bases Integradas se agregara "TECNICO MECANICO o TECNICO ELECTROMECHANICO", en las condiciones especificas del personal clave.