

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - TACNA

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-CS/MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE FICHAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA: ¿DESCOLMATACIÓN, ENCAUSAMIENTO Y DESBROCE DEL RIO DE LA QUEBRADA DE PALCA ¿ HUANUNE TRAMO PROG. 0+000 A 4+900 EN EL CENTRO POBLADO DE PALCA, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA¿

Nro. Item : 1

Descripción del Item: SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN Y ENCAUSAMIENTO Y DESBROCE DEL RIO DE LA QUEBRADA DE PALCA-

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
GEDICO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	Valido	Admitida	100.0	Calificada
ORION CONTRATISTAS S.A.C.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
HORIZONT BIM CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.I.R.L.	Valido		NO	
CONS & CONS S.A.C.	Valido		NO	