





R-1
(VISTA INTERNA)

- INSTALACION POR LA PARTE INTERNA DEL AMBIENTE
- TOMAR LAS PRECAUCIONES DEL CASO PARA NO DAÑAR CRISTAL DE LA MAMPARA EXISTENTE



Detalle de R-1


(INGRESO)



ESCALA: 1/5


Detalle de R-7

(INGRESO ESCALERA N° 2)



SECC. VERTICAL TIPICA

ESCALA: 1/5




PLANTA TIPICA

ESCALA: 1/5


DET. CRISTAL TEMPLADO proyectada

(PRIMER PISO)



TC-1
(PROPIUESTA)
(ADMINISTRADOR)


CONSIDERAR LAMINADO



Laminado proyectado en mampara existente
R-2 REJA METALICA proyectada


(CONTEO)
CONSIDERAR LAMINADO ARENADO FROSTED

(CONTEO)
CONSIDERAR ENREJADO




DET. REJAS METALICAS proyectada

(PRIMER Y SEGUNDO PISO)




R-3 + Blocks de vidrio
(CORREDOR + Kitchenet)




MUEBLE KITCHENET proyectada

(KITCHENET)


- GRIFERIA Y DESAGUE, EMPALMAR A LOS PTOS. DEL S.H.
- MUEBLES DE MELAMINE, CON TABLERO GRANITO (NEGRO ABSOLUTO)




R-4
(PROPIUESTA)
(ESCALERA N° 1)



R-5
(PROPIUESTA)
(SS.HH.)



R-6
(PROPIUESTA)
(FUTURA OFICINA)



ASUNTO:
ACONDICIONAMIENTO AG3 POMATA
Dist. POMATA - Prov. Chucuito - Depto. Puno

DETALLE:
DETALLE REJAS Y MAMPARAS

REV:
Arq. Paola Izaguirre Ch.
DES:
AIG

FECHA:
mayo 2022
ESC:
1:25

ANEXO:
4