

# REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO VILLA SAN JOSE DE SISA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-MPD/CE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿REPARACIÓN DE COBERTURA, AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCION Y CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) I.E. 0327 DISTRI

Nro. Item : 1

Descripción del Item: SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA IOARR REPARACIÓN DE COBERTURA, AMBIENTE DE PREPARACION Y

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
DIAZ SANCHEZ JHONNY	Valido	Admitida	100.0	Calificada